

19.06.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** AUDI A3 40 TFSI e S tronic Sportback Sportback5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW  
Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -TR 0150E	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZGY6NA047934
Vertrags-Nummer:	99824080	Erstzulassung:	04.03.2022
Internes KZ:	15041859	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**AUDI A3 40 TFSI e S tronic Sportback Sportback 5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	AUDI A3 40 TFSI e S tronic Sportback Sportback5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	29
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	227	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1635	zul. Gewicht (kg):	2065

\* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 99824080  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -TR 0150E  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI A3 40 TFSI e S tronic Sportback Sportback5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 99824080  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -TR 0150E  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**AUDI A3 40 TFSI e S tronic Sportback Sportback5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:


---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



**WAUZZZGY6NA047934**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	68.302 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	6.500 km
<b>Typ/Modell</b>	A3 40 TFSle	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	11/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZGY6NA047934	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.395 ccm
<b>Erstzulassung</b>	04.03.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	11/2025, 59.764 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.B/E ext.aufli	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91T	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R16 91T	Dunlop	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94V	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/45 R17 94V	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2025

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                    SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026  
**Protokollnummer: 45903199**  
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



---

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## **Bemerkungen**

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026  
**Protokollnummer: 45903199**  
Anlieferungsdatum: 12.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	A3 40 TFSIe	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	68.302 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZGY6NA047934	<b>Erstzulassung</b>	04.03.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                    SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 12.06.2026  
**Protokollnummer: 45903199**  
Anlieferungsdatum: 12.06.2026




Abbildung 19: Sonstiges





Abbildung 20: Sonstiges



## Beschädigungsfotos




**Beschädigung #1:** Ausrüstung: Trefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



**WAUZZZGY6NA047934**

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	68,302 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	6,500 km
Type / Model	A3 40 TFSle	Main inspection (Report on hand)	11/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZGY6NA047934	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	4 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	11/2025, 59,764 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufi	Gearbox	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace

### Wear and tear

No.	Component group	Description
		The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

### Missing parts

Missing part
--------------

### Detected repainting

No.	Location
	None detectable

### Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 91T	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/55 R16 91T	Dunlop	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

### Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R17 94V	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/45 R17 94V	Bridgestone	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

### Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					11/2025

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026  
**Protocol number: 45903199**  
Delivery date: 12 Jun 2026



---

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026  
**Protocol number: 45903199**  
Delivery date: 12 Jun 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Audi	<b>Inspection condition</b>	Conditional: Light/moisture/dirt
<b>Type / Model</b>	A3 40 TFSIe	<b>Mileage (Read)</b>	68,302 km
<b>Vehicle Identification number</b>	WAUZZZGY6NA047934	<b>First registration</b>	4 Mar 2022

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front



**Figure 2:** Diagonal front



**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear



**Figure 5:** Interior



**Figure 6:** Interior



**Figure 7: Interior**




**Figure 8: Interior**



**Figure 9: Interior**



**Figure 10: Misc.**



**Figure 11: Misc.**



**Figure 12: Misc.**



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.




Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 12 Jun 2026  
**Protocol number: 45903199**  
Delivery date: 12 Jun 2026




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Inspection location**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten    69190 Walldorf

Inspection date:                      12 Jun 2026  
**Protocol number:                      45903199**  
Delivery date:                         12 Jun 2026



## Pictures of damage



**Damage #1:** Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace