

BMW

BMW X1 (U11)(2022->) 20 i SDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA31EE0305282943



Beschreibung


	Zulassungsdatum 29/04/2025	Laufleistung 33542 km
Farbe SPACESILBER METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 144 g/km	Hubraum 1499 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Kraftstoff	Zu wenig	Überholen
			
002	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Tür / Vorne Links	Delle	Smart Repair

			
004	Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Mitte	Kratzer	Lackieren
			
006	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
007	Stoßfängerleiste / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
008	Stoßfängerleiste / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
009	Tür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
010	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
			

011	Kotflügel / Vorne Rechts	Kratzer	Lackieren
			
012	Logo / Vorne Rechts	Keine	Ersetzen
			
013	Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
014	Stoßfänger / Vorne Rechts ¹ Lackiert : Ja	Kratzer	Lackieren
			
015	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Reparieren
			
016	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel

¹ Verbund

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Wagenheber
- ☐ Füllflasche Nothilfe
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☒ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Pannenset

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Warnleuchte Kraftstoff / Zu wenig



Sicherheitskit / - / Fehlt



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Mitte / Kratzer






Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Mitte / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Mitte Mitte / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer







Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer