

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	219	---	---	9.6	---	---
Extra-urban conditions	150	---	---	6.5	---	---
Combined	175	---	---	7.7	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	280	---	---	12.4	---	---
Medium	189	---	---	8.3	---	---
High	165	---	---	7.3	---	---
Extra High	185	---	---	8.2	---	---
Combined	192	---	---	8.5	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption
[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption
(EC_{AC weighted}) [Wh/km]:

Electric range (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2: +20 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: ##245/40 R19 94W#8,0JX19 ET40

##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET40;##225/50 R18 95W M+S#8,0JX18 ET40;##245/45 R18 96

W M+S#8,0JX18 ET40;##

EC Certificate

046CC0145354



www.PS-Team.de



Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): CUPRA
 0.2. Type: KM
 Variant: CXDNFBX1
 Version: AD7CAD7GC0064B11CAC
 0.2.1. Commercial name: FORMENTOR
 0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-MQB37WZ_A0_0862-VSS-1
 0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-5Q0_0V_0258_000-VSS-1
 0.2.3.3. PEMS family's identifier: 09-VSS-715W_KM_DNFB_AD7_A-000
 0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-DQ381_7A_19_002-WWW-1
 0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):
 0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: PR-AU_00109_00_000-WWW-1
 0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WWW-1
 0.4. Vehicle category: M1
 0.5. Company name and address of manufacturer: SEAT, S.A.
 Autovia A-2, Km. 585
 ES-08760 Martorell
- 0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: On the right A-pillar, glued or bonded
- Location of the vehicle identification number: In the engine compartment, right
- 0.10. Vehicle identification number: VSSZZZKM5PR014997
 0.11. Date of manufacture of the vehicle: 2022-09-26

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*4008*13 issued on 2022-05-27 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-09-26

Martorell, 2022-09-26

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZKM5PR014997

1. Number of axles / wheels: 2 / 4

3. Powered axles (number, position): 2 Axle 1/2

Interconnection of powered axles: cardan shaft

3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated

4. Wheelbase[mm]: 2679

4.1. Axle spacing [mm]: 2679

5. Length [mm]: 4450

6. Width [mm]: 1839

7. Height [mm]: 1528

13. Mass in running order [kg]: 1626

13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1672

16. Technically permissible maximum masses:

16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 2140

16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 1110 / 1080

16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 3940

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1. Drawbar trailer [kg]: ----

18.3. Centre-axle trailer [kg]: 1800

18.4. Unbraked trailer [kg]: 750

19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 80

20. Manufacturer of the engine: Audi AG

21. Engine code as marked on the engine: DNF

22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke

23. Pure electric: no

23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----

24. Number and arrangement of cylinders: 4; in Line

25. Engine capacity [cm³]: 1984

26. Fuel: petrol

26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle

26.2. Type of dual fuel engine: -----

27. Maximum power

27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 228.00 / 5450

27.2. Maximum hourly output [kW] (electric motor): -----

27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----

27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type): automatic

Gear	----	----	----	----	----	----	----	----
28.1. Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Final drive ratio:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total gear ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Maximum speed [km/h]: 250

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1585 / 1559

35. Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET40 / C / C1

Axle 2: 245/40 R19 94W / 8,0JX19 ET40 / C / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AC

40. Colour of vehicle: BLACK

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 81.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 70.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of Vind:

47.1.1. Test mass [kg]: 1752

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
	185.717312	0.115000	0.041114

47.2. Driving cycle:

47.2.1. Driving cycle class: 3b

47.2.2. Downscaling factor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
	398.3	36.3	30.6	11.9	-----	-----	0.2100	0.18E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: -----

48.2. Declared maximum RDE values (if NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

16.03.2023	7593	ARG000517	2	2	228/5450	250
M1	AC		4450		1839	
VSSZZZKM5PR014997	6		1528		--1626	
CUPRA				80		
KM			192	2140	2140	
CXDNFBX1			1110	1080		
AD7CAD7GC0064BH1CAC			1110	1080		
			81	3750	70	
FORMENTOR			1800	750	5	
SEAT (E)			245/40 R19 94W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/40 R19 94W			
Kombiilmousline						
715/2007*2018/1832AP			Schwarz		9	
EURO6;WLTP;AP:PI/CI; M, N1 I			e9*2007/46*4008*13			
Benzin			27.05.2022	K	GN397567	
0001	36AP	1984				
7.2/8.2: +20 b.Anhängebetrieb*O 1:2000 bis 8% Steig.*techn.z						
ul.Ges-Masse d.Zugkombination:3940kg*ww.AHK lt.EGTG*						

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfängerblende vorne verschrammt



Bild 19 : Stoßfängerblende hinten verschrammt



Bild 20 : Stoßfängerblende hinten verschrammt



Bild 21 : Zierliche Türverkleidung vorne rechts zerkratzt



Bild 22 : Reifen vorne links abgefahren




Bild 23 : Reifen hinten rechts beschädigt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5330229
Hersteller Cupra
Model Formentor
Variante DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, VZ 4Drive, 2020 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis 42.268,90
VIN VSSZZZKM5PR014997
Erstzulassungsdatum 1.3.2023
Kennzeichen M HC1062

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5330229

20.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024105929	18.04.2024	Unterboden/Auspuff Siehe Sonstiges	107,16
2026110032	01.01.2026	Fahrerseite Seitenteil hinten Reifen/Felge rechts Stoßfänger hinten	
2026110595	31.07.2025	Stoßfänger hinten rechts Siehe Sonstiges	
2026110599	28.02.2025	Stoßfänger hinten Siehe Sonstiges	
2026110600	01.01.2026	Reifen/Felge rechts Siehe Sonstiges	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
28.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.03.2023	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Formmentor VZ 2.0 TSI 4Drive DSG
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKM5PR014997
HSN / TSN	7593 / ARG	Schlüssel-Nr.	40640030
Km-Stand abgelesen	66238	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	228	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		Automatik /
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	1 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	3 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	3 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / S	2 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung


Serie: Abgasanlage mit Klappenauspuff, Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbags (7), Allradantrieb 4Drive, Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h (DSG), Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Bremslicht, drittes, CUPRA Drive Profile, Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Glossy Black, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Einparkhilfe - ultraschall, hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Adaptive Fahrwerksregelung DCC, Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Fernentriegelung zum Umklappen der Rücksitzbanklehne im Kofferraum, Fernlichtassistent, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibewischer, Kessy Advanced und Keyless GO, Kopfstützen, 2 vorn, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad: CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad, Lenkrad: Lenkrad beheizbar, Leseleuchten vorne und hinten, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigation: Navigationssystem 12", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Fahrassistent-Paket L für Navigationssystem, Paket: Licht- und Sicht, Paket: Voll-LED-Paket, Parklenkassistent, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: 7 Lautsprecher, Radiozubehör: Bluetooth-Schnittstelle, Radiozubehör: CUPRA CONNECT, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder "Exclusive I" in Black/Silver, glanzgedreht, Räder: Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Steckdose: 12-V-Steckdose vorne, 230-V-Steckdose im Kofferraum, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 11.03.2026 bei Kilometerstand 59.394

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hu überfällig,
2. Stoßfängerblende vorne verschrammt,
(Bild 18)
3. Stoßfängerblende hinten verschrammt,
(Bild 19, 20)
4. Zierleiste Türverkleidung vorne rechts
zerkratzt,
5. Stoßfänger vorne Lackierung,
verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 12, 13)
6. Stoßfänger hinten Lackierung,
verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 14)
7. Tür hinten rechts Lackierung,
verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 15, 16, 17)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	1 mm	SO
hinten rechts	2 mm	SS
Legende	S/ Sommer /O Original /S Schaden	