

Kennzeichen: W-JR 8317-

FIN: WF0FXXWPMFME25920

Auftrag zu

☒ Zustandsbericht☐ Bewertung

mit folgender Zusatzbeauftragung

☒ Kennzeichenversand☒ Fahrzeugrücknahme

Auftraggeber:	Mobility Concept	Debitorennummer:	0210003894
Kennzeichen:	W-JR 8317-		
FIN:	WF0FXXWPMFME25920		
Leasing-Nr.:	5513916	IKZ:	1012274
Schwackeschlüssel:	40214160		

Wichtige Hinweise für den Sachverständigen!

Ausarbeitung, Versand und Rechnungshinweise sind der X10 zu entnehmen

- **Ansprechpartner**
Bei Unfallschäden größer 1.190.--EUR: Tel.: 089/63266-251
- **Auftragserteilung**
Durch Nutzer an OE mit schriftlicher Legitimation.
- **Ausstattung**
Die Sonderausstattung ist am Fahrzeug auf Vollständigkeit zu prüfen und in der DL (SVPA) zu erfassen.
- **Rücknahme** (nur in Verbindung mit Paket 1 und Paket 3)
Das Rücknahmeprotokoll ist vom Leasingnehmer bzw. dessen Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Wird die Unterschrift verweigert, ist dies auf dem Rücknahmeprotokoll zu vermerken.
Tankkarte/n vom Leasingnehmer entgegennehmen und anschließend in der Bordmappe des Fzg. deponieren.
- **Versand**
Die **Seiten 2 bis 5** des Rücknahmeprotokolls sind direkt nach der Besichtigung einzuscannen und in der DL als schriftliche Anlage (zum Versand auswählen) einzulesen.

Mit Abschluss der DL wird diese per Schnittstelle an Mobility übertragen, dies löst den Abholprozess aus. Zudem zählen ab diesem Augenblick die Standtage (5 Arbeitstage in den Kosten für die Fahrzeugrücknahme enthalten).

Kennzeichenversand (Nur bei Paket 1 und Paket 3)

Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung Teil I sind **spätestens am nächsten Arbeitstag** an nachfolgende Adresse zu versenden:

PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG**Abmeldung / Mobility Concept****Am Klingenweg 6****65396 Walluf**

Aufnahmeformular für Bewertungsdienstleistungen PKW

Rolle	Deb.-Nr.	Vorname Firma	Name	Straße / Nr.	PLZ	Ort / Telefon - Nr.	Org. / Kopie
AG	0210003894						
Bes.-Ort							

Rollen/Beteiligte AG = Auftraggeber; LN = Leasingnehmer; HA = Halter; BO = Besichtigungsort; RG = Regulierer

Auftrag erteilt am		anwesende Personen	Hr. Lange
Auftrag erteilt durch			
Besichtigung	Datum		Ansprechpartner vor Ort

☒ Zustandsbericht ☐ Bewertung ☒ Rücknahmeprotokoll

Bezugsgrundlagen ☐ Schein/Brief alt ☒ Zul. Besch. Teil I/FZ Schein ☐ Zul. Besch. Teil II/FZ Brief ☐ Werkstattunterlagen


Kennzeichen	W-JR 8317-	Erstzulassung	17.02.2022				
Zul.-Besch. Teil I	2.1 Hersteller	8566	2.2 Typ/Variante/Version	BTJ00243-7			
Fahrzeugart	ST-LINE	Phw	HU	2127	AU		
Aufbauart	Geschlossen	AF	KM-Stand abgelesen	55939			
Hersteller	FORD						
Fahrzeugtyp	Kuga 1.5 EcoBlue Aut.						
FIN	WF0FXXWPMFME25920						
Leistung (KW)	88309	14992997					

	Reifenbreite	H / B	Bauart	Felge	L.I.	Geschw.	Hersteller / Reifentyp	Profiltyp	Reifenart / Schaden	Neupreis	Profil-tiefe	Runflat
VL	225	/	60 R	18	104	V	Lumho/Solus	Free			4	
VR		/									4	
HL		/									5	
HR		/									5	
HLI		/										
HRI		/										
ER		/										

Ersatzrad / Notrad	Füllflasche vor-	☒ Ja ☐ nein				
zusätzliche Reifen / Räder			mm	☐ Sommer	☐ M+S	☐ Stahl ☐ LM
zusätzliche Reifen / Räder			mm	☐ Sommer	☐ M+S	☐ Stahl ☐ LM
zusätzliche Reifen / Räder			mm	☐ Sommer	☐ M+S	☐ Stahl ☐ LM
zusätzliche Reifen / Räder			mm	☐ Sommer	☐ M+S	☐ Stahl ☐ LM
Fahrzeugschlüssel	2		letzte Wartung am	2125	bei km	49056
Wartungsheft lag vor	☐ Ja ☒ nein					

Besichtigungsbedingungen	☒ Hebebühne / Grube	☐ Probefahrt	☐ verschmutzt	☐ nass	☐ Schnee / Eis	☐ Dunkelheit
--------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Vorhanden		Sonderausstattung (sofern nicht auf sep. Blatt geliefert) / Bemerkungen:
Ja	Nein	
☒	☐	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt
☒	☐	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen 225/60 R 18 100V
☒	☐	Paket: Technologie - Adaptive LED-Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht-Assistenten und
☒	☐	Paket: Winter II - Frontscheibe beheizbar - Lederlenkrad, beheizbar - Äußere Rückssitze beheizbar
☒	☐	Bereifung: Notrad - T165/70 R17 Reifen - anstelle Reifen-Reparatur-Set - bei Verwendung max. 80
☐	☒	Bereifung: 7,5 J x 19 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design, in Schwarz, glanzgedreht mit
☒	☐	Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik-Getriebe) -Intellig. Geschwindigkeitsreg., adaptiv mit

Gebrauchsspuren		Notwendige Reparaturen	
		Beschädigung	Reparaturweg
 K= Kratzer D= Delle S= Steinschlag		1 zerkratzt	E erneuern
		2 eingedellt	ET teilw. erneuern
		3 Steinschlag	I instandsetzen
		4 eingerissen	D drücken
		5 deformiert	L Oberfläche
		6 beschädigt	LI mit Lackaufbau
		Klartexte	R reinigen
			P prüfen+Befund
			POL polieren
			SMA SMART
			V vermessen
			G Gebrauchsspur
vorn	Stoßfänger vorn	3	6
	Motorhaube	3	6
	Kotflügel vorn links		
	Kotflügel vorn rechts		
	Frontscheibe		
mitte	Tür vorn links		
	Tür vorn rechts		
	Tür hinten links		
	Tür hinten rechts		
	Dach		
	Schweller links		
	Schweller rechts		
hinten	Seitenwand hinten links		
	Seitenwand hinten rechts		
	Heckklappe		
	Stoßfänger hinten		
sonstiges	Teile hier in	1	6
	Motorraum Isolierung	6	E, P
	Teile v. ei	1	6
	u. hi ei	2	6
Fehlteile			

☐ Vorschaden
 ☐ fachgerecht repariert
 ☐ nicht fachgerecht repariert
 ☐ nach Sichtprüfung
 ☐ lt. Fzg. Nutzer

Beschreibung des Vorschadens: _____



Prüfpunkte	Prüfpunkte
Bedienungsanleitung vorhanden ☒ Ja ☐ Nein	Laut Nutzer zweiter Radsatz im Auslieferungsumfang enthalten ☐ Ja ☒ Nein
Dateninfo / Rechnung vorhanden ☐ Ja ☒ Nein	
Navigations-CD/DVD vorhanden ☐ Ja ☒ Nein	
Radio Code Karte vorhanden ☐ Ja ☒ Nein	
Bordwerkzeug vollständig ☒ Ja ☐ Nein	
Wagenheber vorhanden ☒ Ja ☐ Nein	
Inspektion fällig ☐ Ja ☒ Nein	
Tankkarte/n vorhanden ☐ Ja ☒ Nein	
Fa.: _____ Nr.: _____	

Bemerkungen:

LT. FIN 18" Ganzjahresreifen
anthrazitfarbene Felgen 18", wie bei Auslieferung

Dieses Rückgabeprotokoll erfasst ausschließlich optische und keine versteckten bzw. technischen Mängel. Sollte der Fahrzeughalter, Fahrer, Bevollmächtigte, Nutzer offenbarungspflichtige Mängel bei der Fahrzeugbesichtigung verschweigen, sind eventuelle weitere Ansprüche bzw. Geltendmachung entsprechender Ansprüche mit dem Fahrzeughalter, Fahrer, Bevollmächtigten, damaligen Nutzer zu klären. Derartige Ansprüche werden durch DEKRA nicht gedeckt. Dies gilt auch für optische Mängel, die aufgrund von eingeschränkten Besichtigungsbedingungen (z.B. Regen, Schnee, Dunkelheit usw.) bei der Rücknahme nicht erkannt werden konnten.

Rücknahme an

31/7/26	Schley		
Datum	Name DEKRA SV (bitte in Druckbuchstaben) und Stempel DEKRA Niederlassung		SV-Stempel und Unterschrift
31/7/26	Lange		
Datum	Name Leasingnehmers (LN) oder Überbringer des Fahrzeuges (bitte in Druckbuchstaben)		Unterschrift
Datum	Name des Spediteur / Unterschrift des Fahrers (bitte in Druckbuchstaben)		Unterschrift



WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	-	6.6	l/100 km
Mittel:	-	-	5.3	l/100 km
Hoch:	-	-	4.7	l/100 km
Höchstwert:	-	-	5.6	l/100 km
Kombiniert:	-	-	5.4	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4614 ; 7.: 1658 ; -

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

225/55 R19	99 H	7.5Jx19OS50.0	(1+2)
225/60 R18	100 Q M+S	7.5Jx18OS50.0	(1+2)
225/65 R17	102 H	7.0Jx17OS50.0	(1+2)
225/65 R17	102 Q M+S	7.0Jx17OS50.0	(1+2)
245/45 R20	99 H	8.0Jx20OS55.0	(1+2)



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0121710



www.PS-Team.de



Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke:	FORD
0.2. Typ:	DFK
- Variante:	ZTDA1FX
- Version:	522ALNAILAC
0.2.1. Handelsbezeichnung:	Kuga
0.2.3. Kennungen:	
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-C482_2020_00004-WF0-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:	AT-C482_2019_00002-WF0-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:	9-WF0-D46-0
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-C482_2020_00002-WF0-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	-
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-C482_2019_00002-WF0-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	-
0.4. Fahrzeugklasse:	M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Ford-Werke GmbH 50725 Koeln Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, Beifahrerseite, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Bodengruppe vor rechtem Vordersitz

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WF0FXXWPMFME25920
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	30.11.2021
mit dem in der am	06.10.2021
erteilten Genehmigung	e13*2007/46*2188*09
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und	
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit	
in denen	
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und	
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.	

Rechtsverkehr
metrische Einheiten
metrische EinheitenKOELN
(Ort)Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Dienststellung)(Unterschrift):
(Datum):30.11.2021

HCGM1030

GK 1L200 JARN

1

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	nicht-automatisiert	
4.	Radstand:	2710	mm
4.1.	Achsabstände 1-2/2-3/3-4:	2710	mm
5.	Länge:	4626	mm
6.	Breite:	1882	mm
7.	Höhe:	1690	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1599	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1634	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2110	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1090/1060	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	3610	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	-	kg
18.3.	Zentralachsanhänger:	1500	kg
18.4.	Ungebremster Anhänger:	750	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	100	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	FORD	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	ZTDA	
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	-	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe	
25.	Hubraum:	1499	cm ³
26.	Kraftstoff:	Diesel	
26.1.		Einstoffbetrieb	
26.2.	(nur Zweistoffmotor)	-	
27.	Maximale Leistung		
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	88.0/4000	kW at min ⁻¹
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-	kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-	kW
28.	Getriebe (Typ):	Automatik	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	-	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	(1) 3.470 (2) 3.470 (3) 3.470 (4) 3.470 (5) 3.470 (6) 3.470 (7) 3.470 (8)	
29.	Höchstgeschwindigkeit:	177	km/h
30.	Spurweite 1/2/3 :	1596/1580	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):		
	- Achse 1	225/60 R18 100 H	7.5Jx18OS50.0 B C1
	- Achse 2	225/60 R18 100 H	7.5Jx18OS50.0 B C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-	
38.	Code des Aufbaus:	AF MPV	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;	
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	72 bei 3000 / 70	dB(A)min ⁻¹ /dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V ind		
47.1.1.	Prüfmasse:	1716	kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	0.000	m ²
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	-	cm ²
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.	f0:	112.82706	N
47.1.3.1.	f1:	0.53900	N / (km/h)
47.1.3.2.	f2:	0.03640	N / (km/h) ²

47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:		3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f dsc):		-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:		Nein
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		715/2007; 2018/1832AP
		see 26.	see 26.
			Petrol/Diesel
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)		6
	CO:	-	40.2
	THC:	-	-
	NMHC:	-	-
	NOx:	-	32.5
	THC + NOx:	-	36.3
	NH3:	-	-
	Partikelmasse:	-	0.24
	Partikelzahl:	-	0.05
2.2.	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)		
	CO:	-	-
	NOx:	-	-
	NMHC:	-	-
	THC:	-	-
	CH4:	-	-
	NH3:	-	-
	Partikelmasse:	-	-
	Partikelzahl:	-	-
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0.500
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)		
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	80.0
	Partikelzahl:	-	6.0
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	80.0
	Partikelzahl:	-	6.0
49.	CO2 -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
	1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
	NEFZ-Werte CO2- Emissionen		
	Innerorts:	-	134
	Außerorts:	-	108
	Kombiniert:	-	118
	Gewichtet, kombiniert:	-	-
	NEFZ-Werte Kraftstoffverbrauch		
	Innerorts:	-	5.1
	Außerorts:	-	4.1
	Kombiniert:	-	4.5
	Gewichtet, kombiniert:	-	-
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)	-	-
	Prüffaktor (falls zutreffend)	-	-
	2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
	Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	-	-
	Elektrische Reichweite	-	-
	3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):		Ja
	3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):		e13 29 37
	3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)		
	3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):	-	-
	3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):	-	2.0
	4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)		
	WLTP-Werte CO2- Emissionen		
	Niedrig:	-	172
	Mittel:	-	139
	Hoch:	-	122
	Höchstwert:	-	148
	Kombiniert:	-	141
	Gewichtet, kombiniert:	-	-



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Fahrzeugangaben		Zulassung :	
VIN : WF0FXXWPMFME25920		Zulassungsland :	
Modell : KUGA			
Motor : 1.5L EcoBlue (88kW/120PS)			
Farbe : SOLAR SILVER			
Wartungsintervall : Alle 30000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)			
Nächste Inspektion		Fälligkeitsdatum	
6 Jahr (90000 km)		21.01.2027 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (15294KM)	
		04.02.2027 bei normaler Jahreslaufleistung	
Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	
Gewerbestr. 12	Auftragsdatum : 04.02.2025	Ablesewert : 49	
Sprockhövel	Auftragsnummer : 126381		
45549			
GERMANY			
02339/6244			
02339/7208			
mg@autohaus-garz.fsoc.de			
ford-garz-sprockhoevel.de			



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

1	17.03.22	566	DEKRA002437	2	101	210	1000	177
1	MI	1		1	4626-4734	1	1882-1895	
1	WFOEXXWPMFME25920	1	0	1	1690-1690	1	1592-1579	
1	FORD			1		1		
1	DFK			1	141	1	2110	2110
1	ZIDALFX			1	1090	1	1060	
1	5226LNAILAC			1	1090	1	1060	
1				1	72	1	5000	70
1	KUGA			1	1500	1	750	5
1	FORD (D)			1	225/60 R18	1	100H B C1	
1	Fz. Z. Pers. bet. b. B Spl.			1	225/60 R18	1	100H B C1	
1	Mehrfachfahrzeug			1		1		
1	715/2007*2018/1832AP			1		1		
1	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1			1	213*2007/46*2189109	1		
1	Diesel			1	06.10.21	1	3M393129	
1	0002	1	16AP	1	499			
1	MM GKK LT EGTG*							

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Motorraum Marderschaden Teilabdeckung-Isolierung erneuern



Bild 14 : Motorraum Marderschaden Teilabdeckung-Isolierung erneuern



Bild 15 : Laderaumabdeckung eingerrissen schon bei Übergabe vorhanden



Bild 16 : Laderaumabdeckung eingerrissen schon bei Übergabe vorhanden

DEKRA Automobil GmbH
Wittener Str. 316, 42279 Wuppertal


Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Wuppertal
Wittener Str. 316
42279 Wuppertal
Telefon 0202 / 26637-0
Fax 0202 / 26637-55
E-Mail wuppertal.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jürgen Schley
Tel. direkt 020226637-56

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

W JR8317

FIN

WF0FXXWPMFME25920

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
21.05.2026, telefonisch.

03.07.2026, durch Herrn Jürgen Schley bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung
Wuppertal, Wittener Str. 316, 42279 Wuppertal

Bewertet auf
Betritt

03.07.2026
Leasing-Nr. 5513916

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-80,00 EUR
-67,23 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-80,00 EUR
-67,23 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 200 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- (hier Mängelbeschreibung siehe Beispiel eingeben)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (k)ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Gebrauchtwagen, Schäden z.Teil schon bei Übergabe

lt. FIN auf 18" Ganzjahresäder ausgeliefert.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.02.2022	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Kuga 1.5 EcoBlue Aut. ST-LINE	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMFME25920	HSN / TSN	8566 / BTJ
Schlüssel-Nr.	40214160	Km-Stand abgelesen	55939
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	88
Hubraum (ccm)	1499	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 V	Kumho / Solus 4S HA32 SUV	A / O	4 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Kumho / Solus 4S HA32 SUV	A / O	4 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 V	Kumho / Solus 4S HA32 SUV	A / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Kumho / Solus 4S HA32 SUV	A / O	5 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design in Rock-Metallic, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Body-Styling-Kit, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Dachreling, schwarz, Dachspoiler, Dieselpartikelfilter, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Doppelrohr-Auspuffanlage, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodus-Schalter selektiver, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System, FordPass Connect, Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen inkl.

Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: ST-Line-Design, unten abgeflacht und mit roten Ziernähten, in Sensico Kunstleder, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Park-Pilot-System vorn und hinten, Pedalerie mit Aluminium-Auflage, Polster: Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Servolenkung, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen 225/60 R 18 100V
D17AH	Bereifung: Notrad
	Lackierung: Agate Black Metallic
	Lackierung: Metallic-Sonderlackierung
	Lackierung: Solar Silver Metallic
AGKAM	Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik-Getriebe)
AGUAB	Paket: Technologie
GTBAB	Paket: Winter
BY3AB	Paket: Winter II
B2GAE	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 02 / 2025

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Motorraum Marderschaden Teilabdeckung-Isolierung erneuern, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13, 14)	67,23	80	voll	-67,23	-80
Gesamt	67,23	80		-67,23	-80

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Laderaumabdeckung eingerissen schon bei Übergabe vorhanden (Bild 15, 16)
Felge vorne links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur
Felge hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur
Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Jürgen Schley

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5513916
Hersteller	Ford
Model	Kuga
Variante	ST Line 1.5 EcoBlue
Listenpreis	22.607,71
VIN	WF0FXXWPMFME25920
Erstzulassungsdatum	1.2.2022
Kennzeichen	W JR8317

Schadensfälle der int. Belegnummer: 375129

22.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023108093	28.01.2023	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten	
2023110861	08.08.2023	Stoßfänger vorne Siehe Sonstiges	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 200 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- (hier Mängelbeschreibung siehe Beispiel eingeben)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (k)ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Gebrauchtwagen, Schäden z.Teil schon bei Übergabe

lt. FIN auf 18" Ganzjahresäder ausgeliefert.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.02.2022	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Kuga 1.5 EcoBlue Aut. ST-LINE	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMFME25920	HSN / TSN	8566 / BTJ
Schlüssel-Nr.	40214160	Km-Stand abgelesen	55939
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	88
Hubraum (ccm)	1499	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 V	Kumho / Solus 4S HA32 SUV	A / O	4 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Kumho / Solus 4S HA32 SUV	A / O	4 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 V	Kumho / Solus 4S HA32 SUV	A / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Kumho / Solus 4S HA32 SUV	A / O	5 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design in Rock-Metallic, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Body-Styling-Kit, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Dachreling, schwarz, Dachspoiler, Dieselpartikelfilter, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Doppelrohr-Auspuffanlage, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodus-Schalter selektiver, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System, FordPass Connect, Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, LED Rückleuchten, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: ST-Line-Design, unten abgeflacht und mit roten Ziernähten, in Sensico Kunstleder, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Park-Pilot-System vorn und hinten, Pedalerie mit Aluminium-Auflage, Polster: Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Servolenkung, Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernverriegelung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen 225/60 R 18 100V
D17AH	Bereifung: Notrad
	Lackierung: Agate Black Metallic
	Lackierung: Metallic-Sonderlackierung
	Lackierung: Solar Silver Metallic
AGKAM	Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik-Getriebe)
AGUAB	Paket: Technologie
GTBAB	Paket: Winter
BY3AB	Paket: Winter II
B2GAE	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 02 / 2025

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Motorraum Marderschaden
Teilabdeckung-Isolierung erneuern,
prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich (Bild 13,
14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Laderaumabdeckung eingerissen schon bei
Übergabe vorhanden (Bild 15, 16)
Felge vorne links Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur
Felge hinten links Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur
Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur