Mercedes-Benz SPRINTER 317 CDI L4H3 RWD Isolatie Laadruimte Professional Nav 3p., aug-23



















Chassisnummer	**W1V3KCFZ5PP548214**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**02-08-2023**
Eerste afgifte NL	**02-08-2023**
Europese typegoedkeuring	**e1*2007/46*0301*26**
Afgelezen tellerstand	**270.242 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**Diesel**
Cil / Motorinhoud	**4 / 1950**
Gewicht	**2346 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**125 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**433**
Laadruimte	
Laadvermogen	**1154**
Bijzonderheden RDW	

Accucapaciteit	
Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	**Onbekend**
Kleur	**Wit**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Achteruitrijcamera
- Anti blokkeer systeem
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrische ramen voor
- Elektrische ramen voor en achter
- Navigatie
- Startonderbreking
- Tweezitsbank
- Warmtewerend glas

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Airco
- Armsteun voor
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Dimlichten aut.
- Dodehoek detectie
- Hill hold functie
- Multifunctioneel stuur
- Start/stop systeem
- Stoel best. hoogte verst.
- Stoel pass. hoogte verst.
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Volledig tussenschot
- Zijschuifdeur rechts
- Zijwind assistent



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**02-08-2026**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**



Banden

Velggrootte	**16"**

Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Ander**	**Zomerband**	**6 mm**
Rechter voorwiel	**Ander**	**Zomerband**	**6 mm**
Linker achterwiel	**Ander**	**Zomerband**	**4 mm**
Rechter achterwiel	**Ander**	**Zomerband**	**4 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
1		Linker voorscherm	deuk(en)
2		Linker voorportier	deuk(en)
3		Zijwand a l (bedr.w)	kras(sen)
4		Voorruit	barst
5		Side bar r	ontzet
6		Dorpel r	ontzet
7		Bumper a m deel	ontzet
8		Achterbumper	ontzet

9		Rechter achterlicht	Gebroken
10		Koetswerk	Niet origineel
11		Bekl zitting v l	versleten
12		Voorbumper	kras(sen)