

Volkswagen

VOLKSWAGEN TIGUAN (CT1)(11.2023->) 1.5 ETSI 110 KW GOAL MILD-HYBRID 110 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW ETSI) 5-TÜRIG

VIN: WVZZZCT9SW065481



Beschreibung


Kennzeichen	Zulassungsdatum 19/05/2025	Laufleistung 27658 km
Farbe Nightshade Blue Metallic	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 156 g/km	Hubraum 1498 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW


Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Teppichboden / Hinten	Fehlt	Ersetzen
			
002	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
003	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
004	Werkzeugaufnahme / -	Fehlt	Ersetzen
005	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
007	Stoßfänger oberhalb / Hinten	Kratzer	Lackieren

			
008	Tür / Hinten Rechts	Delle	Ersetzen
			
009	Türzierleiste / Hinten Rechts Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen
			
010	Fahrgestellnummer / Innenraum Innen	Gebrochen	Ersetzen
			
011	Tür / Vorne Rechts	Delle	Ersetzen



012

Türzierleiste / Vorne Rechts
Lackiert : Nein

Gebrochen

Ersetzen



013

Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Reparieren




014

Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts

Gebrochen

Ersetzen




015

Sitz komplett / Vorne Rechts

Fleck

Reinigen



016

Teppichboden / Vorne Rechts

Fleck

Reinigen



017

Stoßfänger unterhalb / Vorne

Kratzer

Ersetzen



018

Unterfahrschutz / Vorne

Kratzer

Ersetzen




019

Windschutzscheibe / Vorne
Regensensor : Ja

Gebrochen

Ersetzen

			
020	Klebesatz / Vorne	Fehlt	Ersetzen
			
021	Windschutzscheibenzierleiste / Vorne Links	Riss	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe

☒ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Serviceheft

☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Pannenset

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	FALKEN	235 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	FALKEN	235 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	5 mm

Hinten Links	FALKEN	235 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	FALKEN	235 / 55 / 18 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Teppichboden / Hinten / Fehlt



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Türzürleiste / Hinten Rechts / Gebrochen



Türzürleiste / Hinten Rechts / Gebrochen



Türzürleiste / Hinten Rechts / Gebrochen



Fahrgestellnummer / Innenraum Innen / Gebrochen



Fahrgestellnummer / Innenraum Innen / Gebrochen



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Türzürleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Türzürleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Türzürleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Türzürleiste / Vorne Rechts / Gebrochen



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts / Gebrochen




Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts / Gebrochen



Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts / Gebrochen



Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts / Gebrochen



Kotflügelverbreiterung / Vorne Rechts / Gebrochen



Sitz komplett / Vorne Rechts / Fleck



Sitz komplett / Vorne Rechts / Fleck



Sitz komplett / Vorne Rechts / Fleck



Sitz komplett / Vorne Rechts / Fleck



Teppichboden / Vorne Rechts / Fleck



Teppichboden / Vorne Rechts / Fleck



Teppichboden / Vorne Rechts / Fleck



Teppichboden / Vorne Rechts / Fleck



Teppichboden / Vorne Rechts / Fleck



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Kratzer



Unterfahrschutz / Vorne / Kratzer



Unterfahrschutz / Vorne / Kratzer



Unterfahrschutz / Vorne / Kratzer



Unterfahrschutz / Vorne / Kratzer



Unterfahrschutz / Vorne / Kratzer



Unterfahrschutz / Vorne / Kratzer



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Windschutzscheibe / Vorne / Gebrochen



Klebesatz / Vorne / Fehlt



Windschutzscheibenzerleiste / Vorne Links / Riss



Windschutzscheibenzerleiste / Vorne Links / Riss



Windschutzscheibenzerleiste / Vorne Links / Riss



Windschutzscheibenzerleiste / Vorne Links / Riss