

### Détails véhicule

VIN	ZFA312000 0JE73574	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	FIAT	Immatriculation	-	Odometre	71 235 km
Modèle	500 1.0 Hybrid 70 Cult Limited				

### Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	27/05/2026	N° d'inspection	6977310	Date d'évaluation	28/05/2026
Date du mandat	27/05/2026				



### Equipements génériques

### Eléments amovibles

### Documents techniques






Roue de secours	✓
Plage arrière	✓

### Pneumatiques

Hankook 185/55/15 H Toutes saisons 4.0 mm		Hankook 185/55/15 H Toutes saisons 4.0 mm			-/- Galette 7.0 mm
Continental 185/55/15 H Eté 4.0 mm		Continental 185/55/15 H Eté 4.0 mm			

### Dommages

1		Elément	Entrée de porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
		Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	100,00€	<b>Coût net</b>	<b>100,00€</b>
							
2		Elément	Bas de caisse	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	75,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Smart Repair	Forfait	75,00€	<b>Coût net</b>	<b>75,00€</b>
							
3		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
							

4		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
5		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	175,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	1,75	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	175,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>175,00€</b>
6		Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
7		Elément	Jante alu 15"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
8		Elément	Jante alu 15"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait réparation	Forfait	100,00€	<b>Coût net</b>	<b>100,00€</b>

**Résumé d'évaluation**

Prix Brut	450,00€	Dépréciation	-	Prix Net	450,00€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

**Main d'oeuvre**

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Peinture	100,00€	1,75	175,00€	-	-	175,00€
Prise en charge peinture	100,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

**Divers**

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	0,00€	-	-	0,00€
Forfait	275,00€	-	-	275,00€

