addvalora
Global Loss Adjusters

División
Motor

N/Ref.: 2610914769
Fecha: 16/10/2026

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	2036NFN	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	ZFA250008SG048082	**Kilómetros:**	37793
Marca:	FIAT	**Modelo:**	DUCATO

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX PARK LOGISTIC, S.L.	**Fecha Peritación:**	09/21/2026

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Nexen 215/75/R16C 116R 2,1 mm //Neumatico DI Nexen 215/75/R16C 116R 2,8 mm //Neumatico TD Nexen 215/75/R16C 116R 5 mm //Neumatico TI Nexen 215/75/R16C 116R 5 mm //

DAÑOS



Elemento	ALETA D. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR



Elemento	PUERTA D. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR





Elemento	PARAGOLPES .CEN. REPARAR
Posición	Trasero
Daños	REPARAR



Elemento	PUNTA I.PARAGOLP..REPARAR
Posición	Trasero
Daños	REPARAR



Elemento	PUNTA D.PARAGOLP..REPARAR
Posición	Trasero
Daños	REPARAR



Elemento	PUERTA CARGA . REPARAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	REPARAR



Elemento	PANEL LAT.. REPARAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	REPARAR



Elemento	PANEL LAT.. REPARAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	REPARAR





Elemento	PANEL TECHO . REPARAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	REPARAR



Elemento	MONTANTE . REPARAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	REPARAR






Elemento	PROTEC.GOLPES CEN.DES+MON/SU
Posición	Izquierdo
Daños	MON




Elemento	MOLDURA ALETA . DES+MON/SUSTI
Posición	Trasero Derecho
Daños	MON




Elemento	REVESTIM.PUERTA D.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	RETROVISOR ELECTR..: DES-MONTAR
Posición	Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	ANAGRAMA -FIAT- : DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR




Elemento	RUEDAS DEL.: DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR




Elemento	RUEDA I.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	RUEDA D.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	NEUMATICO I.RUEDA DESM: DES-M
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	NEUMATICO D.RUEDA DESM: DES-M
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	NEUMATICOS: DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR



Elemento	RUEDA I.DESMONT: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR




Elemento	RUEDA D.DESMONT: EQUILIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	EQUILIBRAR

Elemento	RUEDA/S: DES-MONTAR Y EQUILIBR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR Y EQUILIBRAR



Elemento	RETROVISOR .
Posición	Derecho
Daños	Sustitucion




Elemento	ANAGRAMA .
Posición	Trasero
Daños	Sustitucion








Elemento	NEUMATICO I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion




XSX
FIAT



Elemento	NEUMATICO D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	PANEL LAT..
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.REP.HASTA 20%



Elemento	REJILLA RADIADOR
Posición	N
Daños	PINTURA RECUBRIM.




Elemento	ALETA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.

Elemento	ALETA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	PUERTA CORREDERA .
Posición	Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	MONTANTE-B-EXT.
Posición	Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.





Elemento	REF.INT.MONTAN.-C-.
Posición	Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.





Elemento	REF.INT.MONTAN.-C-.
Posición	Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	TRAVES..TECHO .
Posición	Trasero
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	PUERTA CARGA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.


Elemento	PUERTA CARGA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.




Elemento	BISAGRA INF.PUERTA
Posición	Izquierdo
Daños	PINTURA SUPERFICIAL




Elemento	ALETA .INF.
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.




Elemento	ALETA .ZP.CEN.
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	PANEL LAT..
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	TECHO .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	MONTANTE .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	MONTANTE .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	LATERAL INT...
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	LATERAL INT...
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	PASE RUEDA INT.TRA.
Posición	Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.






Elemento	PROLON.PISO MALETERO
Posición	N
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	MAMPARA SEPARACION
Posición	N
Daños	PINTURA RECUBRIM.

Elemento	PINTURA MONOCAPA: T.
Posición	N
Daños	PREPARACION




Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Descuento Sobre Recambios

FOTOS GENERALES






FIAT
37793 km


Trip B
10925.0 km
171:30:01
Pulsar OK p/reiniciar
km/h
RPM
x1000




DUCATO
FIAT
2036 NFN


DUCATO
FIAT
2036 NFN


DUCATO
FIAT
2036 NFN





