


DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS9 S1007645	Erstzulassung	26.02.2025	Außenfarbe	Jade Weiß/Arktis Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI8591	Laufleistung	37 748 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	2386 €	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden: 2.386,18 € Stoßfänger V neu Felge VL neu Achsverwessung durchgeführt

Auftragsdaten

Lagerplatz Frankenbach Hess. Lichtenau




Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio ✗

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✗
Serviceheft	✗
Bordmappe komplett	✗
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Anmerkungen

DEKRA Automotive Solutions

Reparierter Vorschaden: 2.386,18 €
Stoßfänger V neu
Felge VL neu
Achsverwessung durchgeführt

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	216,26€
---------------------	----------------