

APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	ASSE I
Make:	MERCEDES
Model / version:	CLASS CLA SHOOTING BRAKE DIESE
Vin:	W1K1183101N258781
Plate:	2BCR184
Mileage:	179968
First registration:	01/10/2021
Color:	BERGGRIJS..




ADDITIONAL INFORMATION







Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?

DOCUMENTS

Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	?
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓

PICTURES





VIN INFORMATION

Radio
8 rapports
Matière : alliage
Diamètre arrière 17
Diamètre avant 17
Hauteur arrière 55
Largeur avant 205
Climatisation réfrigérant 1234YF
Finition intérieure Carbone
Vernis dur (pour ne pas afficher groupe 1700)
Rétroviseur gauche jour/nuit automatique

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique

Ecran tactile
Projecteurs à LED
Lettre repère (J)
Largeur avant 6,5
Diamètre arrière 17
Indice de vitesse avant W
Largeur arrière 205
Pare-soleil conducteur éclairé
Garniture de pavillon Anthracite
Rétroviseur gauche à réglage électrique

Rétroviseurs rabattables électriques

Siège avant gauche chauffant

Transmission automatique
Equipeement Progressive
Diamètre avant 17
Largeur arrière 6,5
Hauteur avant 55
Indice de vitesse arrière W
Climatisation automatique
Pare-soleil passager éclairé
Métallisée vernissée
Rétroviseur droit à réglage électrique

Rétroviseur gauche avec antenne pour GPS
Sièges avant chauffants

Garnitures tissu et simili-cuir	Suspension surbaissée	Volant cuir
Volant sport	Volant multifonction	Aide au stationnement avant
Aide au stationnement arrière	Assistance au parking	Caméra avant
Caméra arrière de recul	Régulateur de vitesse	Appel de secours
Lunette arrière teintée foncée	Vitres portes arrière teintées foncées	Vitres de custode teintées foncées
Airbag de genoux	Témoin d'oubli de ceinture arrière	Protection piéton
Assistant maintien de la voie	Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)	Avertisseur de collision avant
Contrôle pression des pneus	DYNAMIC SELECT	depuis n°châssis N236842
année de modifications 2021 (modèle 2022)	unité principale ECE/ROW	radio digitale
reconnaissance des panneaux de vitesse	pack Advantage	display instruments complètement digital
Media-Display	dossiers ar rabattables	support boissons double
vide-poches dans console centrale avec	pack sièges confort	sièges confort
pare-soleil à enrouleur		
pare-soleil avec fonction spéciale	module de communication (LTE)	échappement avec DPF Generation 1.5
palettes de sélection au volant	écran de radiateur	écran de radiateur supérieur
catalyseur Diesel Bluetec SCR Génération 3	Tirefit	ensemble de pays Euro NCAP
compresseur de climatisation variable	extincteur	sans indication du type sur le couvercle de coffre

EQUIPMENT

Board computer:	?	Central locking:	?
Compressor:	✓	Cruise control:	?
Gps:	?	Power steering:	?
Rear parking sensor:	?	Repair kit:	✓
Front seats heated:	?	Steering wheel:	?
Electric windows:	?	Climate control type:	
Headlighting type:		Tow bar type:	
Charging cables:	0	Fast charging cables:	0

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	4 mm			Summer		?
Front right	4 mm			Summer		?
Rear left	4 mm			Summer		?
Rear right	4 mm			Summer		?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
1	Bumper F	Dent(s) and scratch(es)
2	Door FL - Poussière dans peinture	Bad repair
3	Door RL - Poussière dans peinture	Bad repair

Total: 3

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
No damages present					

DAMAGES DETAILS

1 - Bumper F - Dent(s) and scratch(es)
--



2 - Door FL - Poussière dans peinture - Bad repair



3 - Door RL - Poussière dans peinture - Bad repair



SIGNATURE

Expert

29/07/2026 13:46