

Cupra

LEON 1.5 PHEV DSG 205CV AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL7SR089121



Descripción

Matrícula 2603NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 28338 km
Color Negro	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Ranchera	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 150 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
02/07/2026

Fecha de peritación aprobada
03/07/2026







Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Cable de carga rápida / -	Faltante	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero Pintado : Sí	Ralladura	Pintar

		
003	Moldura de paragolpes / Delantero Derecho Pintado : Sí / Cromado : No	Ralladura Pintar
		
004	Puerta / Trasero Izquierdo Ventana : No	Abolladura Reparar
		
005	Llanta / Trasero Izquierdo Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Aluminio cepillado	Ralladura Smart repair
		
006	Portón trasero / puerta del maletero / - Ventana : Sí	Abolladura Reparar
		
007	Paragolpes / Trasero Pintado : Sí	Ralladura Pintar
		
008	Aleta / Delantero Derecho Ventana : No	Ralladura Aceptable



Elementos faltantes

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	4.2 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	4.3 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.7 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.8 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Cable de carga rápida / - / Faltante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Moldura de paragolpes / Delantero Derecho / Ralladura



Puerta / Trasero izquierdo / Abolladura



Llanta / Trasero izquierdo / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Aleta / Delantero Derecho / Ralladura