DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	26/06/2024	Color	Blanco Okenite
Marca	CITROEN	Matrícula		Cuentakilómetros	30 758 km
Modelo	C5 Aircross Hybrid 136 e-DCS6 Plus	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque










Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

3



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

4



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

6



Elemento	Lámina inferior de parag.
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

9



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

14

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-