



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant

RBL

Datum

08-04-2026

Bestuurder

Yassin Fnine

Tijdstip

12:00

Dossier

159097

Locatie

-

Info voertuig

Nummerplaat

KM-stand

9109

Chassis

VF1RJL007UC546612

1ste inschrijving

2-9-2025 00:00:00

Merk / Model

ARKANA

Brandstof

Kleur

Brandstof niveau

Controlelijst

Opmerkingen



Schade Taxatie

exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)MOULDING FL	Vervangen
----------	------------	-----------------	-----------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)MOULDING FL	Vervangen
----------	------------	-----------------	-----------




exterior	(NL)WheelFR	(NL)ALLOYWHEEL FR	SR - Velgen
----------	-------------	-------------------	-------------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)BumperR	(NL)SPOILER REAR	Vervangen
----------	-------------	------------------	-----------





Banden

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter
