

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP4U93SZ086925



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 07/03/2025	Laufleistung 19468 km
Farbe -	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	Hubraum 1490 cc	Getriebe Automatisch
Motortyp Hybrid	Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 3
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 143 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
002	Tür / Hinten Links	Delle	Smart Repair
			
003	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen

			
004	Spoiler / Hinten Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen
			
005	Reflektor / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen
			
006	Schweller / Rechts	Delle	Reparieren
			
007	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair
			
008	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			

VORSCHAUEN

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☒ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	4 mm
Vorne Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	4 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm

Kommentar

Verdeckter Schaden möglich

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Spoiler / Hinten / Gebrochen




Spoiler / Hinten / Gebrochen



Reflektor / Hinten Links / Gebrochen



Reflektor / Hinten Links / Gebrochen



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer