Afdrukken

MACADAM









## Mazda CX-60: 2CPQ925

| | | | |
|---|---|---|---|
| Onderstelnummer: | **JMZKH0HB001102977** | Versie: | |
| 1ste ingebruikname: | **10/10/2022** | Fiscale PK: | |
| Inspectie kilometerstand: | **84536** | KW: | **141** |
| Type koetswerk: | | Kleur koetswerk | **Grijs** |
| Versnelling: | **Automaat** | Type velgen (gemonteerd) | **Aluminium** |
| Transmissie: | | Parkeerplaats | **2228** |
| Brandstof: | **Hybride Benzine** | | |
| Type velgen (gemonteerd) | **Aluminium** | | |
| Gelijkvormigheidsattest | **Ja** | | |
| Categorie | **Personenwagen** | | |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto | **Ja** | | |
| Inschrijvingsbewijs deel Home | **Nee** | | |

## Opties

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totaal aantal sleutels | **2** | Elektrische Verstelbare Zetels V L | |
| Snelheidsregelaar | | Elektrische Verstelbare Zetels V R | |
| Stuur multifunctioneel | | Schuifdak elektrisch | |
| Verwarmde zetels V | | Dak Panoramisch | |
| Radio multimedia | | Hoedenplank/rolhoes | |
| Type koplampverlichting | **LED koplampverlichting** | Parkeersensoren vooraan | |
| Type GPS | **GPS groot scherm kleur** | Parkeersensoren achteraan | |
| Type zetelbekleding | **Zetelbekleding kunstleder** | Type trekhaak | **Trekhaak inklapbaar** |
| Type airco | **Airco automatisch** | | |

## Beperkte technische diagnose

## Banden

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **235/50/20/100 W** | | | | |
| Zomerbanden: | V L | **Bridgestone: 5 mm** | V R | **Bridgestone: 5 mm** |
| | A L | **Bridgestone: 5 mm** | A R | **Bridgestone: 5 mm** |

| | |
|---|---|
| Bandenprofieldiepte V L | **5.0** |
| Bandenprofieldiepte V R | **5.0** |
| Bandenprofieldiepte A L | **5.0** |
| Bandenprofieldiepte A R | **5.0** |
| Bandenmaat V L | **235/50 R 20 100 W** |
| Bandemaat V R | **235/50 R 20 100 W** |
| Bandenmaat A L | **235/50 R 20 100 W** |
| Bandenmaat A R | **235/50 R 20 100 W** |
| Type band V L | **Zomer** |
| Type band V R | **Zomer** |
| Type band A L | **Zomer** |
| Type band A R | **Zomer** |
| Bandenmerk VL | **255** |
| Bandenmerk V R | **255** |
| Bandenmerk A L | **255** |
| Bandenmerk A R | **255** |

## Hulpmateriaal

| | |
|---|---|
| Aantal laadkabels (normaal) | **1** |
| Aantal laadkabels (snelladen) | **1** |

| | |
|---|---|
| **Totale kosten excl. BTW** | **2007,31** |
| **Interieur, Beschadigd, Aanvaardbaar** | **0,00** |







| | |
|---|---|
| Motor isolatie, Beschadigd, E - Vervangen | 116,50 |




| | |
|---|---|
| Motorkap, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen | 95,47 |




| | |
|---|---|
| Opstap L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |





| | |
|---|---|
| Deksel / Klep koffer, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 506,94 |






| | |
|---|---|
| Achterruit, Kras(sen), E - Vervangen | 387,43 |









| | |
|---|---|
| Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 534,95 |




| | |
|---|---|
| Sierlijst zijw A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 161,81 |




| | |
|---|---|
| Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |





| | |
|---|---|
| Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 204,21 |



