DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY6 SJ797873	Date d'immatriculation	18/07/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HE-497-SY	Odometre	12 259 km
Modèle	2008 V2 STYLE HYBRID 136 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Recharge kit secours	✔
Plage arrière	✔
Compresseur kit secours	✖


Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Révision	✔

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.4 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.2 mm






Goodyear 215/65/16 H Eté 5.2 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 5.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

2



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3

Elément	Enjoliveur 16'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4

Elément	Enjoliveur 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Déréglé
Commentaires	-

8

Elément	Motif de calandre
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

9



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

10



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

12

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/65/16 H 5.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 5.2 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 5.4 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 5.2 Mm