Rapport d'inspection

» Vue d'ensemble

N° d'ordre:	1002547845
Inspecté le:	02.09.2026 11:47
N° de rapport:	10930435
N° de chassis:	WAUZZZFY5R2126514



Avant Gauche 3/4



Arrière Droit 3/4



Kilométrage

» Données du véhicule

Catégorie véhicule:	Vehicule particulier
Type de carrosserie:	SUV
Marque	Audi
Modèle:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BYM
Date de 1ère immatriculation:	06.08.2024
Kilométrage:	58 091 km
Preuve du kilométrage	
Couleur extérieure:	Noir-Noir-Gris Roche/Noir-Noir/Noir/Noir
Couleur toit:	Gris Daytona Nacré
Propulsion:	4 Roues
Carburant:	Hybride Essence
Cylindrée:	1 968 ccm
Puissance:	150 kW (205 CV)
Longueur du véhicule:	
Hauteur du véhicule:	
Largeur du véhicule:	
Poids total autorisé:	
Empattement des roues:	
Nombre d'axes:	
Cylindres:	2
Euronorme:	4
Nombre de portes:	
Nombre de sièges:	5
Boîte de vitesse:	5
Type de revêtement:	Automatique 7-Vitesse
Couleur intérieur:	Revêtements de sièges semi cuir
Nombre de clés:	Gris Daytona Nacré
	2

» Documents et maintenance

Date prochain contrôle technique:	
Certificat d'immatriculation présent: Certificat	Non
d'immatriculation reçue:	Non
Plaques d'immatriculation reçues:	Aucune
Carnet d'entretien:	Digital
Preuve de maintenance:	Non vérifiable
Date de la dernière maintenance: Kilométrage	
lors de la dernière maintenance: Temps	
restant jusqu'à l'entretien:	1 800 KM

» Équipement du véhicule

Accoudoir central confort à l'avant
Affichage de la périodicité d'entretien 30000 km ou 2 ans (variable)
Airbags à l'avant, airbag du passager avant désactivable
Airbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête
Antidémarrage électronique
Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant
Appuie-têtes à l'avant
Assistant de changement de voie Audi side assist
Assistant de maintien de voie Audi active lane assist
Audi AG
Audi connect Appel d'urgence & Service avec Audi connect Remote & Control
Audi connect Navigation & Infotainment
Audi drive select
Audi phone box light
Audi pre sense city
Audi pre sense rear
Audi smartphone interface
Audi virtual cockpit
Augmentation du premier remplissage en carburant de série
Autocollants/plaques, anglais-français
Autorisation de circulation, supplément
Avec caméra multifonction
Avec plaques/autocollants/certificats de sécurité spéciaux pour la France
Avertisseur sonore deux tons
Banquette arrière Plus
Barres de toit, suppression
Base
Batterie 380A (68Ah)
Blocs de feux arrière à LED avec scène lumineuse dynamique et clignotants séquentiels
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en Noir
Boulons de roue antivol
Câble de recharge mode 3 pour recharge publique 22 kW (CA)
Caméra de recul
Catégorie 0
Ciel de pavillon en tissu Noir
Circulation à droite
Classe de poids essieu avant plage de poids 7
Clé confort, sans SAFELOCK
Climatisation stationnaire
Climatiseur automatique confort 3 zones
Code contrôle interne
Code régional " ECE " pour radio
Colonne de direction, réglable axialement et verticalement
Combinaison tissu Séquence/cuir
Combiné d'instruments, affichage en KM/H
Contrôle SWIN
Couvre-coffre
Cycle de fabrication standard
Détection de signalisation routière par caméra
Différenciation des classes de véhicule -FY0/FYF-
Direction assistée électromécanique
Documentation de bord en français
Enjoliveurs de seuil de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairés, monogramme S
Feux de jour
Film adhésif
Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs
Freins à disque à l'arrière, 17 pouces (ECE)
Freins à disque à l'avant, 17 pouces (ECE)
Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 MHz
Groupe de pays A
Hayon à ouverture et fermeture électriques
Hold assist
Insert pour remplissage au carburant sans plomb
Inserts décoratifs en aluminium Mat Brossé
Interface de chargement USB à l'arrière de l'habitacle
Intérieur S line
Jantes, style à 5 branches en V, Gris Graphite, tournées brillantes, 8,0J x 19, pneus 235/55 R19
Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
Kit de crevaison
Lave-projecteurs
Logos
Mesures de protection piétons étendues
MMI Navigation plus avec MMI touch
Module de données Europe
Moteur à essence 4 cyl. 2,0 l/195 kW hyb., turbo FSI, puissance sys. 220 kW moteur de base: T4H
Moteur essence
Moteur essence 4 cylindres 2,0 l moteur 06N.E
Norme d'émission, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
Numéro de contrôle pour prix de promotion
Outillage de bord (sans cric)

Pack Assistance en ville
Pack Assistance Tour
Pack d'équipement II pour la France
Pack Éclairage d'ambiance
Pack Style Noir Plus
Pack Vide-poches et coffre à bagages
Pare-brise à vitrage athermique et acoustique
Pare-chocs renforcés
Pare-soleil à l'avant
Pas de finition de promotion
Pas de véhicule spécial, finition standard
Pas d'enlèvement par le client
Pays avec homologation de type France
Pays non chaud
Pédalerie "standard"
Pièces pour moteurs 4 cyl.
Plage de poids 11 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Plancher de coffre à bagages
Plaque du constructeur spéciale pour l'UE
Pneus 235/55 R19 101W
Pneus sans détermination de marque de pneus
Pommeau du levier de vitesses/sélecteur
Porte-gobelets
Préparation pour dispositif d'attelage
Préparation pour équipement optionnel déblocable (function on demand)
Prise de recharge CA type 2
Procédure : série
Programme de vente national France
Projecteurs Matrix LED avec scène lumineuse dynamique et clignotants séquentiels
Projecteurs Matrix LED avec scène lumineuse dynamique et clignotants séquentiels
Projecteurs Matrix LED et blocs de feux arrière à LED et lave-projecteurs
Protection de seuil de chargement en acier inoxydable
Protection pour le transport (version 2)
Puissance système du moteur électrique (hybride) 220 kW groupe moteur 0ED.D
Qualité de série
quattro
quattro avec technologie ultra
Rappel de ceinture de sécurité
Réception radio numérique
Récupération d'énergie
Régulateur de vitesse adaptatif
Réservoir à carburant
Rétroviseur extérieur droit (grand champ de vision), convexe
Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique, sans cadre
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriq., réglage jour/nuit autom. des 2 côtés
Roues de la production de série
S line
S tronic (pour transmission intégrale)
Sans accumulateur de chaleur/chauffage d'appoint
Sans aération de siège/siège masseur
Sans affichage tête haute
Sans alternateur
Sans amplificateur
Sans ancrage pour siège-enfant à l'avant (ISOFIX)
Sans câble d'alimentation pour fiche industrielle pour système de chargement e-tron
Sans Car2X
Sans chauffage de siège
Sans chauffage stationnaire/d'appoint
Sans commande d'ouverture de portail
Sans cuir
Sans éthylotest anti-démarrage
Sans extincteur
Sans feu de signalisation supplémentaire
Sans marchepied
Sans mesure particulière pour la carrosserie
Sans paroi
Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur
Sans pneus supplémentaires
Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)
Sans réservoir AdBlue
Sans support de plaque d'immatriculation à l'avant
Sans support mural
Sans système d'alarme danger
Sans système de péage intégré
Sans système de verrouillage du contact d'allumage et de démarreur, sans verrouillage de la colonne de direction
Sans systèmes pour l'accès au véhicule
Sécurité-enfants manuelle
Sièges avant à réglage manuel
Sièges sport à l'avant
Spoiler de toit
Spoilers

Standard
Stores arrière manuels pour les glaces latérales arrière
Suppression du nom de modèle et de l'inscription puissance/technologie
Suspension standard
Système audio Bang & Olufsen Premium avec son 3D
Système d'aide au stationnement Plus
Système d'alimentation en carburant à injection directe d'essence (FSI)
Système d'avertissement acoustique de véhicule
Système de contrôle de la pression des pneus
Système de recharge e-tron compact (CA) avec prise domestique de type E/F, 8 A, droite
Système de transmission hybride PHEV
Système électrique standard
Tapis de coffre à bagages
Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
tiptronic
Toit en verre panoramique
Tôle de garniture à l'arrière (ECE)
Touches accentuées Noir Brillant
Trains roulants de série
Trousse de secours avec triangle de présignalisation et gilets rétro-réfléchissants
Variante finition de base
Véhicule à direction à gauche
Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit
Version voiture particulière
Vitrage acoustique pour les glaces de portes avant
Vitrage pare-soleil surteinté
Volant de direction cuir en style à 3 branches avec multifonction Plus et chauffage de volant
Zone climatique standard

» Pneus

PNEUS MONTÉS

Marque	Position	Position	Type	Jante	Dimensions	Profondeur profil
Nexen	Avant	Gauche	Eté	Aluminium	235/55 R 19 105 W	4,5 mm
Nexen	Avant	Droite	Eté	Aluminium	235/55 R 19 105 W	4,5 mm
Nexen	Arrière	Gauche	Eté	Aluminium	235/55 R 19 105 W	5,8 mm
Nexen	Arrière	Droite	Eté	Aluminium	235/55 R 19 105 W	5,4 mm

Pneus autorisés: Oui

Pneus aptes à rouler: Oui

ROUES DE SECOURS/GALETTE & ACCESSOIRES

Tirefit présent: Non

Compresseur présent: Oui

» Valeurs de dépréciation

Non disponible

» Dommage d'usure

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Pneus	Sans dégâts	Acceptable

» Pièces manquantes

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Kit réparation pneu	Manque	E - Remplacer

» Dépreciation commerciale

Dommages antérieurs connus:	Non
Capable de détecter le(s) dommage(s) antérieur (s):	Non
Repeinture existante:	Non
Mesure éppaisseur de peinture effectuée:	Non

» Remarques sur le rapport d'inspection

Informations sur l'ordre et l'étendue de l'évaluation:	La mission consistait à établir un rapport sur l'état du véhicule décrit. L'évaluation de l'état du véhicule a été effectuée conformément à la mission, sur la base du cahier des charges spécifié par le client. L'inspecteur fait l'évaluation sur la base de ses constatations et du cahier des charges.
Identification du véhicule:	WAUZZZFY5R2126514
	Contrôle VIN, pas de comparaison possible avec les documents
Conditions vehicule:	Bien entretenu
Conditions d'inspection:	Suffisante
Pont élévateur/équipement de levage utilisé:	Non
Essai de conduite effectué:	Non
Essai du moteur réalisé:	Non

» Autres commentaires

Cet exemplaire a été généré par voie électronique. Il est valable sans signature originale.

» Photos Commerciales



Avant Gauche 3/4



Avant Droit 3/4



Arrière Gauche 3/4




Arrière Droit 3/4




Kilométrage



Bas de caisse G



Bas de caisse D



Numéro de chassis



Roue AVG



Roue AVD



Roue ARG




Roue ARD




Console centrale




Compartiment moteur




Documents de bord




Aménagement intérieur




Toit panoramique




Caméra de recul




Historique Maintenance



Intérieur - avant



Intérieur - arrière



GPS/Radio

» Photos des dommages

DOMMAGE D'USURE

1 - Pneus - Sans dégâts - Acceptable







PIÈCES MANQUANTES

1 - Kit réparation pneu - Manque - E - Remplacer



