


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS9 S1007683	Erstzulassung	21.03.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV3930	Laufleistung	41 061 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt
------------	-------------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	4		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
		Position	-			Position	Vorne links
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

5



Bauteil

Felge glanzgedreht 16"

Position

Vorne rechts

Beschreibung

Ersetzen

Anmerkungen

-

●

●

●

6



Bauteil

Dach

Position

-

Beschreibung

Lackierung

Anmerkungen

-

●

●

7



Bauteil

Felge glanzgedreht 16"

Position

Hinten rechts

Beschreibung

Ersetzen

Anmerkungen

-

●

●

●

8



Bauteil

Stoßfänger

Position

Vorne

Beschreibung

Gebrauchsspur 2

Anmerkungen

-

9



Bauteil

Windschutzscheibe

Position

-

Beschreibung

Gebrauchsspur 2

Anmerkungen

-

Sonstiges

1

Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

3

Bauteil	2. Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

10

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.704,52€
--------------	-----------