

# Skoda

OCTAVIA 1.5 TSI 110KW (150CV) M-HEV DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR8NX1SY141047



## Descripción

<b>Matrícula</b> 0587NBY	<b>Fecha de matriculación</b> 22/05/2025	<b>Kilometraje</b> 35202 km
<b>Color</b> Gris	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 1498 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 7	<b>Potencia Máxima</b> 110 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Campa HERTZ Loeches

**Fecha del encargo**  
11/06/2026


**Fecha de peritación aprobada**  
12/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Trasero	Rayado	Pintar
			
002	Portón trasero / puerta del maletero / -	Rayado	Pintar



003

Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



004

Puerta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



005

Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



006

Aleta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



007

Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



## Elementos faltantes

---

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)    | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                        |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga                     | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto             |

## Neumáticos

---

<b>Delantero Izquierdo</b>	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	5 mm
<b>Delantero Derecho</b>	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	5 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	6 mm
<b>Trasero Derecho</b>	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Paragolpes / Trasero / Rayado



Portón trasero / puerta del maletero / - / Rayado



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Aleta / Delantero Derecho / Abolladura



Paragolpes / Delantero / Rayado