Mercedes-Benz Citan 108 CDI BlueEFFICIENCY Business Professional
2017 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	V963GP
Chassisnummer	WDF4156031U193866
Eerste registratie	07-06-2017
APK geldig tot	02-07-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	202.055 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	202.055 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	€
Motorinhoud	1.461
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	112
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2017	55 kW / 75 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	202.055 km	Ja

Opties & accessoires 4

Airco | Cruise control | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	< 1,6 mm (Slecht)
Merk band	-
Velgen	15
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2022

Schades (11)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel links



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen


Schade exterieur - Voor



Soort schade
Slijtage
Oplossing
Kunststof reparatie

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak





Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen




Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken




Omschrijving
+ deurslot vervangen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken




Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Vlek
Oplossing
-




Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Zomerbanden op de achteras

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
31-05-2017		Importeur
07-06-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
07-06-2017		Autobedrijf
07-07-2017		Lease
30-09-2022		Autobedrijf
31-10-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
02-07-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor | achterdeuren met ruiten | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bluetooth | boordcomputer | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | cruise control | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | radio | start/stop systeem | tussenschot volledig | warmtewerend glas | zijschuifdeur rechts

Extra foto's











