Seat Mii ELECTRIC BEV 83pk Plus Winter Tech, aug-21



















Chassisnummer	**VSSZZZAAZMD511974**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**30-08-2021**
Eerste afgifte NL	**30-08-2021**
Europese typegoedkeuring	**e13*2007/46*1168*23**
Afgelezen tellerstand	**80.902 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**BEV Elektrisch**
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	**1135 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**61 kW**
Emissiecode / Energielabel	**Z**
Wielbasis	**242**
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	**36,8 kWh**

Actierradius	**260 km**
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	**2**
AC/DC	**AC**
Accu koop/huur	**Onbekend**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Anti blokkeer systeem
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrisch Stability Program
- Elektrische ramen voor
- Metallic lak
- Parkeersensoren achter
- Parkeersensoren voor en achter
- Startonderbreking

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- AEB
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp. in carr. kleur
- Bumpers in carr. kleur
- DAB radio
- Dimlichten aut.
- ESP
- Extra getint glas
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) v.
- In delen neerkl. achterb.
- LED dagrijverlichting
- Lederen stuurwiel
- Lederen versnellingspook
- Lichtmetalen velgen 16"
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor
- Sportstoelen
- Stoel best. hoogte verst.
- Telefoonintegratie
- Verkeersbord detectie
- Verstelbaar stuur
- Verwarmde voorruit
- Zij airbag(s) v.




Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**30-08-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**1**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**

Banden

Velggrootte	**16"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**4 mm**
Rechter voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**4 mm**
Linker achterwiel	**Continental**	**Zomerband**	**4 mm**
Rechter achterwiel	**Continental**	**Zomerband**	**4 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Contactsleutel	Manco
2   	Velg linksvoor	kras(sen)
3  	Velg linksachter	kras(sen)
4  	Voorbumper	kras(sen)
5  	Velg rechtsvoor	kras(sen)
6  	Rechter voorportier	deuk(en)
7    	Achterbumper	diverse schade (zie foto)

Opmerkingen

Geen opmerkingen