




Matrícula:	<b>4156-LRB</b>	Kilometraje:	<b>188192</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>VR7EFYHYCMN528336</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>11/06/2021</b>	Lugar de peritaje:	<b>Ctra. Nacional IV km 519,3 41410 CARMONA</b>
Marca:	<b>CITROËN</b>			Fecha de peritación:	<b>30/06/2026 0:00:00</b>
Modelo:	<b>Berlingo</b>				
Versión:	<b>Citroen Talla M BlueHDi 100 CONTROL furgón derivado de turismo 75kW 3P manual</b>				
Carburante:	<b>Diesel</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Furgoneta</b>				
Caja:	<b>MAN 5 VEL</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Utilitario</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>4.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>4.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>195/65 R 15 91 H</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>195/65 R 15 91 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>195/65 R 15 91 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>195/65 R 15 91 H</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>195/65/15/91 H</b> DELIZQ <b>Goodyear: 4 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 4 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 4 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 4 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				

Marca de neumático Tras Iz

**259**

Marca del neumático Tras Dcha

**259**



**Lista de equipamientos presentes:**

Manual de instrucciones

**Sí**

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?

**No**

Gancho de remolque

**Sí**

Libreta de mantenimiento

**Sí**

Radio

**Sí**

Encendido Motor

**Sí**

Lunas eléctricas DEL

**Sí**



Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>	Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>	Galería de techo	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>2</b>	Tipo de climatizador	<b>Climatizador manual</b>
Núm reposacabezas	<b>2</b>	Documento de matriculación	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>2</b>		
Núm llaves mando a distancia	<b>1</b>		
Color carrocería	<b>Blanco</b>		
Llantas de verano	<b>Acero</b>		
Rueda de repuesto	<b>Sí</b>		
Gato	<b>Sí</b>		
Ficha Técnica	<b>Sí</b>		
Categoría	<b>Utilitario</b>		
Segmento	<b>Segmento 06</b>		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Volante	Gastado	Reemplazar



Aleta Tras Iz	Rayado	Pintar
---------------	--------	--------



Puerta Delant Iz	Rayado	Pintar
------------------	--------	--------



Parabrisas	Roto	Reemplazar
------------	------	------------



Caja Retrov Ext DR	Rayado	Pintar
--------------------	--------	--------



Puerta Delant Dr

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta Deslizante DR

Golpe(s) y  
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Aleta Tras Dr

Rayado

Pintar



Paragolpes Tras

Rayado

Pintar



Puerta maletero Tras Dr

Rayado

Pintar



Puerta maletero Tras Iz

Rayado

Pintar



Neumáticos

Sin Daños

Control



Carrocería

Residuos de pegamento

Quitar Adhesivos



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf\\_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3de4w9QX8tqX%2f1w5bDeyIzoEIlbnhM4JK03QGEkotXrX0%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3de4w9QX8tqX%2f1w5bDeyIzoEIlbnhM4JK03QGEkotXrX0%3d&language=es-ES)