








**Skoda Octavia Combi 1.4 TSI iV PHEV Business Edition**  
2021 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat



<b>Kenteken</b>	
<b>Chassisnummer</b>	TMBJW7NX7MY125067
<b>Eerste registratie</b>	28-06-2021
<b>APK geldig tot</b>	28-06-2027
<b>BTW Voertuig</b>	Ja
<b>Bepaling uitvoering</b>	Waarschijnlijk
<b>Kilometerstand</b>	164.904 km
<b>NAP check</b>	Logisch
<b>Ingeleverd op</b>	06-07-2026
<b>Definitieve kilometerstand</b>	164.904 km

<b>Import voertuig</b>	Nee
<b>Teruggaaf bij export</b>	Ja
<b>Verhuisgoed</b>	Nee
<b>Taxi</b>	Nee

<b>Motorinhoud</b>	1.395
<b>Aantal cilinders</b>	4
<b>Euroklasse</b>	Euro 6
<b>CO2 emissie (g/km)</b>	24
<b>Type voertuig</b>	Personenvoertuig
<b>Aandrijving</b>	Voorwiel

		
<b>Bouwjaar</b>	<b>Vermogen</b>	<b>Brandstof</b>
2021	110 kW / 150 PK	Hybride Benzine
		
<b>Transmissie</b>	<b>Kilometerstand</b>	<b>BTW Voertuig</b>
Automaat	164.904 km	Ja

**Opties & accessoires** 11

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Airco
- Cruise control
- Klimaatregeling
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren
- Trekhaak

**Aanwezig bij voertuig** 4

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Laadkabel

**Voertuig service details**

<b>Laatste onderhoudsbeurt</b>	162800
<b>Distributieriem / ketting vervangen</b>	-
<b>Type band</b>	Zomerbanden
<b>Profiel diepte linksvoor</b>	> 3,6 mm (Goed)
<b>Profiel diepte linksachter</b>	> 3,6 mm (Goed)
<b>Profiel diepte rechtsvoor</b>	> 3,6 mm (Goed)
<b>Profiel diepte rechtsachter</b>	> 3,6 mm (Goed)
<b>Merk band</b>	-
<b>Velgen</b>	18
<b>Band breedte</b>	-
<b>Band hoogte</b>	-

**Voertuig gegevens**

<b>Type voertuig</b>	Personenvoertuig
<b>Aantal deuren</b>	5
<b>Carrosserie</b>	Stationwagen
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Aandrijving</b>	Voorwiel
<b>Bijtellingspercentage</b>	22 %
<b>Bijtellingspercentage geldig tot</b>	01-07-2026

## Schades (10)

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Onderhoud


Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Oxidatie

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Ingebrand vogelvuil

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 5 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

#### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
22-06-2021		Importeur
28-06-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
02-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
28-06-2027	APK vervaldatum	

#### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	airco automatisch	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	
Anti doorSlip Regeling	Apple Carplay/Android Auto	armsteun achter	armsteun voor	
Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag		
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	bots waarschuwing systeem	
buitenspiegel(s) automatisch dimmend	buitenspiegels elektrisch inklapbaar			
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitenspiegels in carrosseriekleur			
centrale vergrendeling met afstandsbediening	connected services	cruise control	DAB dakrails	
dimlichten automatisch	draadloze telefoonlader	elektrisch bedienbare achterklep	elektrische ramen achter	
elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	elektronische remkrachtverdeling	hill hold functie	
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	keyless start	knie airbag(s) koplampreininging	
LED achterlichten	LED dagrijverlichting	LED koplampen	LED mistlampen	lederen versnellingspook
lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen 18"	multimedia scherm standaard	multimedia-voorbereiding	
navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	parkeersensor achter	parkeersensor voor	passagiersairbag
passagiersstoel in hoogte verstelbaar	radio	regensensor	rijstrooksensoren	

ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

schakelpaddles

spraakbediening

stuur leder

stuur multifunctioneel

stuurbevestiging

vermoeidheids herkenning

volledig digitaal instrumentenpaneel

WiFi

zij airbag(s) voor

Extra foto's

