Ford Ranger 2.0 EcoBlue Wildtrak Supercab
2022 - 157 kW / 214 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	6FPGXXMJ2GNU29892
Eerste registratie	04-11-2022
APK geldig tot	04-11-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	193.409 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-11-2026
Definitieve kilometerstand	193.409 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.996
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	251
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2022	157 kW / 214 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	193.409 km	Ja

Opties & accessoires 13

Achteruitrijcamera | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Cruise control | Klimaatregeling | LED verlichting | Lederen bekleding | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 4

Digitaal onderhoud | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel | Reserve wiel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Pick-up
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-12-2027

Schades (11)

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Gekrast


Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Motorkap



Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Spiegel rechts



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Portier rechtsachter




Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Gedeukt

Schade exterieur - Achter




Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Gekrast



Schade exterieur - Portier rechtsvoor




Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Gekrast

Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Gedeukt

Technische schade - Technisch

Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
AdBlue melding

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
27-10-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
04-11-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
29-10-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
04-11-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achteropkomend verkeer waarschuwing | achteruitrijcamera | afdaal assistent | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | alarmsysteem | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | Apple Carplay/Android Auto | armsteun voor | Autonomous Emergency Braking | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch inklapbaar | buitenspiegels elektrisch verstelbaar | buitenspiegels met verlichting | buitenspiegels verwarmbaar | chroom delen exterieur | connected services | cruise control | DAB | dakrails | dimlichten automatisch | elektrische ramen voor | Elektronisch Sper Differentieel | Elektronisch Stabiliteits Programma | elektronische remkrachtverdeling | extra getint glas achter | hill hold functie | hoofd airbag(s) voor | keyless entry | keyless start | knie airbag(s) | LED dagrijverlichting | LED koplampen | LED mistlampen | lederen versnellingspook | lederen/stof bekleding | lichtmetalen velgen 18" | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map | parkeersensor achter | parkeersensor voor | passagiersairbag | radio CD speler | regensensor | rijstrooksensor met correctie | spraakbediening | start/stop systeem | stuur leder | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging | treeplanken | verkeersbord detectie | verwarmde voorruit | voorstoelen verwarmd | WiFi | zij airbag(s) voor

Extra foto's













