

Zustandsbericht

Besichtigungsdatum: 22.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y RWD		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LRWYGCF3PC867536
Erstzulassung	24.05.2023	Laufleistung (abgelesen)	131.166 km
HSN/TSN	1480 / ABB 00010	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Schwarz Uni	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	88 kW / 0 ccm	Nächste HU	05/2028
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Unbekannt
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.448 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52093502	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104Y XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Semperit	7mm / 7mm	i.O.
2	255/45 R19 104Y XL	Sommerreifen auf Leichtmetall	Semperit	7mm / 7mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)

seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Ablendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüssen, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Uni
Räder: 19-Zoll Pirelli-Winterrädersatz

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - Wertminderung
3	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
5	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern
9	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - lackieren
10	Kotflügel links	Kotflügel links (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
11	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
12	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Motorhaube	Motorhaube (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer
2	Tür vorn links	Tür - Kratzer

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Beschädigung #1: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern




Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel links: Kotflügel links (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel links: Kotflügel links (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Kotflügel links: Kotflügel links (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel links: Kotflügel links (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel links: Kotflügel links (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel links: Kotflügel links (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube (Mit Farbstift übergemalt) - Steinschlag - instandsetzen und lackieren