

Renault

MEGANE-SWIVESTATE TCE 140 EDC TECHNO

VIN:VF1RFB00X72356535



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	20/02/2024	63982 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Blue		-
Nombre de portes	Generation	
-	-	
Type de carrosserie	Nombre de sièges	Motorisation
Estate	5	Combustion
Energie	Puissance	
Petrol	140 HP	
	Type de véhicule	

Equipements véhicule

Rear-view camera	Climate control	Alloy wheel rims
Rear sensors	Front sensors	Cruise control
SATNAV	Sliding roof	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	09/04/2026	10/04/2026

Contrôles

Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation
Non	Non

Dommages et corrections

#	Élément	Damage	Correction
001	Cache bagages / -	Manquant	Echange



002

Jante / Avant Gauche

Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "

Rayure

Acceptable




003

Jante / Arrière Gauche

Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "

Rayure

Acceptable



004

Jante / Arrière Droit

Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "

Rayure

Peinture




005

Jante / Avant Droit

Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "

Rayure

Réparation



006

Aile / Avant Droit

Rayure

Peinture












007

Pare-chocs / Avant

Rayure

Peinture



008	Enjoliveur d'antibrouillard / Avant Droit	Rayure	Peinture
	 		
009	Capot / -	Rayure	Peinture
	 		
010	Aile / Avant Gauche	Rayure	Peinture
	 		
011	Porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture
	 		
012	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
	 		
013	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
	 		
014	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation



015 Aile / Arrière Droit

Enfoncement

Réparation



016 Porte / Arrière Droit

Enfoncement

Réparation



017 Porte / Avant Droit

Rayure

Peinture



Éléments amovibles

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carnet de garantie | <input type="checkbox"/> Carte mémoire | <input type="checkbox"/> Clé anti-vo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé plip | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input checked="" type="checkbox"/> Cric |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre | <input type="checkbox"/> Filet de separation | <input checked="" type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input type="checkbox"/> Plage arrière | <input checked="" type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Roue de secours |

Pneus principaux

Avant Gauche	Inconnu	205 / 50 / 17 / Été	6 mm
Avant Droit	Inconnu	205 / 50 / 17 / Été	6 mm
Arrière Gauche	BARUM	205 / 50 / 17 / Été	7.5 mm
Arrière Droit	BARUM	205 / 50 / 17 / Été	7.5 mm
Arrière		///	7 mm

Photos



Front left



Rear



Boot opened



Rear right



Dashboard from rear seat



Front passenger compartment



Odometer



Navigation



Spare Tyre



Vin



Oth e r



Cache bagages / - / Manquant



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Enjoliveur d'antibrouillard / Avant Droit / Rayure



Enjoliveur d'antibrouillard / Avant Droit / Rayure



Capot / - / Rayure



Capot / - / Rayure



Aile / Avant Gauche / Rayure




Aile / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure