

Ford

FOCUS BERLINA 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2 AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0NXXGCHNSJ82705



Descripción

Matrícula 6627MYD	Fecha de matriculación 31/01/2025	Kilometraje 46685 km
Color Negro	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
29/05/2026

Fecha de peritación aprobada
01/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Fotos / -	Faltante	Aceptable
002	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar



003 Moldura de paragolpes / Delantero Derecho

Ralladura

Pintar



004 Rejilla / -

Roto

Sustitución



005 Puerta / Delantero Izquierdo

Ralladura

Aceptable



006 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Aceptable



007 Insignia marca / -

Roto

Sustitución



008 Puerta / Trasero Derecho

Ralladura

Aceptable



009

Puerta / Delantero Derecho

Ralladura

Aceptable



Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	5 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	5 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 17 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha




Habitáculo delantero




Cuentakilómetros




Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor




Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Fotos / - / Faltante



Fotos / - / Faltante



Fotos / - / Faltante



Fotos / - / Faltante



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Moldura de paragolpes / Delantero Derecho / Ralladura



Rejilla / - / Roto



Puerta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Insignia marca / - / Roto



Puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Ralladura