Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002612013
Besichtigt am:	19.08.2026 10:59
Berichts-Nr:	11212339
FIN:	WVGZZZA1ZNV069307



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CED
Erstzulassungsdatum:	11.01.2022
Laufleistung:	38.712 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit-Rot/Anthrazit/ Anthrazit
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent, inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist"
"Blind Spot"-Sensor "Plus" mit Ausparkassistent, inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist"
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten
4 Ganzjahresreifen 215/55 R 17
4 Leichtmetallräder "Kulmbach" 7 J x 17,in Sterling-Silber lackiert
4 Türen
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW
6 Lautsprecher
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
Abdeckungen für Leichtmetallräder
Abgasendrohr seitlich, hinten
Abgasnorm EU6 AP
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
Aktivkohlebehälter (EVAP)
Ambientebeleuchtung rot
Aufkleber/Schilder in deutsch
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"
Außen-Sound Standard
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
Außenspiegel rechts, konvex
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe
Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Automatische Distanzregelung ACC mit Fahrzeugstopp-Funktion und Notbremsassistent "Front Assist"
Batterie 320A (59Ah)
Batterie/Generator Kapazität Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
Berganfahrassistent
Betriebserlaubnis Nachtrag
Betriebsspannung 12 V
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
Bordwerkzeug
Bremsbelagverschleißanzeige
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern
Dachhimmel schwarz
Dämpfung vorn
Dekoreinlagen "Shadow Steel" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn
Digitaler Radioempfang DAB+
Diversity-Antenne für FM-Empfang
Doppelkupplungsgetriebe DQ200
Drehstromgenerator 140 A
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
ECO-Funktion
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Einton-Signalhorn
Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht
Fahrprofilauswahl
Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Fensterheber elektrisch
Fertigungsablauf Standard
Frontantrieb
Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Fußgängererkennung
Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar
Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Halogen-Scheinwerfer
Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Hinterachse "Standard"
Innenspiegel abblendbar
ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Kältemittel R1234yf
Kategorie 0
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten dunkelrot

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn

Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Modul Boden hinten Ausführung 7

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Steckdose

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Pedale in Edelstahl gebürstet

Progressivlenkung

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

Rückstrahler in allen Türen

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und deräußeren Rücksitzplätze in Stoff "Gem"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sportfahrwerk

Sportsitze vorn

Stabilisator vorn

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz, mit Chromleiste

Typprüfland Deutschland

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung,mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2025

Kompressor vorhanden: Ja

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair
2	Sitzbezug hinten links	Fleck	Reinigen
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
4	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Anhaftung	Chemische Reinigung

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 1.977,50
			Summe (ohne MwSt.):	€ 1.977,50

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	148,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	165,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	152,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVGZZZA1ZNV069307 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026




Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: WVGZZZA1ZNV069307

KÜS AUTOMOTIVE

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair	
Kommentar	Kratzer bis auf Trägermaterial







2 - Sitzbezug hinten links - Fleck - Reinigen	
Kommentar	mehrfach Flecken

3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



4 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Anhaftung - Chemische Reinigung	
Kommentar	mehrfach Anhaftungen Politur

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11212339
vom: 19.08.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	
Kommentar	leichte Kratzer



