



TMBER6PJXP4065485

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	59.524 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	100 km
Typ/Modell	FABIA	HU (Bericht lag vor)	05/2028
Fahrgestellnummer	TMBER6PJXP4065485	Leistung / Hubraum	81 kW / 999 ccm
Erstzulassung	23.05.2023	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung	11/2024, 29.614 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren	725,00 €	440,00 €
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren	1.299,03 €	1.299,03 €
4	Karosserie	Karosserie (39 Dellen) - Hagelschaden - instandsetzen	1.446,32 €	1.446,32 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Karosserie	C-Säule links unten - Kratzer	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Schweller rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	185/65 R15 88H	Kumho	Sommerreifen	5mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	185/65 R15 88H	Kumho	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 46010253
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Baumgartner



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	FABIA	Laufleistung (abgelesen)	59.524 km
Fahrgestellnummer	TMBER6PJXP4065485	Erstzulassung	23.05.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	3.590,35 €	3.305,35 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	3.590,35 €	3.305,35 €
Mwst. (19%)	682,17 €	628,02 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	4.272,52 €	3.933,37 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum




Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 46010253
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Baumgartner




Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (39 Dellen) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (39 Dellen) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (39 Dellen) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (39 Dellen) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (39 Dellen) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (39 Dellen) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (39 Dellen) - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie (39 Dellen) - Hagelschaden - instandsetzen

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Schweller rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Schweller rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Schweller rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Schweller rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_TMBER6PJXP40654 09.06.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	SKODA	FABIA (PJ3)	STYLE
FZ-IDENT-NR	TMBER6PJXP4065485	AMTL KZ M-Q 8702	TYP-CODE 56 14 05
ERSTE ZUL	23.05.2023	NAECH HU 05.2028	
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 04.2023 RUECKF-KAMERASYSTEM KEYLESS ENTRY INNENSP AUTOM ABBL APP-CONNECT DIGITALER RADIOEMPF SCHEINW LED/KURVENL LICHT-/REGENSENSOR REGENSCHIRM KOMFORTSITZE SITZLEHNE H GETEILT EINPARKHILFE V/H SCHALTHEBEL LEDER SCHNITTST COMFORT SYST "START & STOP" 7-GANG DSG REIFENDRUCKKONTROLLE NOTBREMSSYSTEM 5,5 J X 15 ALU FUSSGAENGERSCHUTZ BREMSE V 276X24	ZIERL U F-RAHMEN CHR KLIMAAUTOMATIK FENSTERH ELEKTR V+H USB ANSCHLUSS AUDIOSYSTEM AMUNDSEN LEUCHTW-REGEL AUTOM NEBELSCHEINWERFER SITZE V HEIZBAR BRILLENFACH SITZ V L HOEHENVERST LEDERL MULTI SCHALTW KINDERS-VERANK V/H FRONTKAMERA NOTRUFSYSTEM E-CALL 999CCM 81KW GREENLINE MULTIF-ANZ MEDIUM BEIFAHRERAIRBAG DEKOREINLAGEN GRAU SEITEN-/KOPFAIRBAG	ABD A-SPIEG LACKIERT FRONTSCHIEBE HEIZBAR 3 KOPFSTUETZE HINTEN A-SPIEG EL/HZB/KLAPP 6-LAUTSPRECHER BELEUCHTUNG AMBIENTE LICHT/COMING HOME ARMLEHNE V AUSST STOFF SCHWARZ SITZ V R HOEHENVERST WASCHDUESEN BEHEIZT HANDBREMSHEBEL LEDER ONLINEDIENSTE AKTIVKOHLEFILTER TRIEBWERKUNTERSCHUTZ GESCHWINDIGKEITSBEGR BREMSE H 230X9 REIFEN 185/65 R15..H REIFENFUELLSYSTEM LENDENWIRBELSTUETZE
------------------------	--	--	--

SERVICE- SERVICE (QI6)
-OPTIONEN

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =175.55	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =175.55	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =179.68	EUR/STD
			PREIS/KL 5 =179.68	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
70 17 19 00	DAEMMATTE DECKEL V AUS-/EINBAUEN	2	2	35.11
70 84 19 00	DACHVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN (VERKLDG A-SAEULEN O AUSGEBAUT) UMFASST: B-/ UND C-SAEULENVERKLDG O UND ABSCHLUSSLEISTE H AUS-/EINBAUEN	2	20	351.10

HAGEL-SYSTEM-FORMEL = HAGEL-EXPERT

0471	DECKEL V SANFT INSTANDSETZ.	5	13H	233.58
0471	30% AUFSCHLAG KLEBETECHNIK			
2351	DACH SANFT INSTANDSETZ.	5	34H	610.91
2351	30% AUFSCHLAG KLEBETECHNIK			
9997	FINISH-ARBEITEN PRO BAUTEIL SYSTEM AUDATEX	5	6H BLATT	107.81 1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_TMBER6PJXP40654 09.06.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =175.55 EUR/STD
 PREIS/KL 2 =175.55 EUR/STD
 PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD
 PREIS/KL 5 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW ARB.-
 LEIT-NR PREIS

9999 VORBEREITUNGSZEIT PRO FAHRZEUG 5 6H 107.81

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD
 GESAMT KL 2 22 AW X 175.55 EUR/STD 386.21
 GESAMT KL 5 59 AW X 179.68 EUR/STD 1 060.11
 GESAMTSUMME ARBEITSLOHN 1 446.32

R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST..... 1 446.32

MWST 19.00 % 274.80

R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST..... 1 721.12

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 H = HAGEL-SYSTEM-FORMEL
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = 68044670

* = ANWENDERANGABEN
 MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
 E-TEILEPREISE=UPE D HERST /IMPORT
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_TMBER6PJXP40654

09.06.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT SKODA FABIA (PJ3) STYLE
FZ-IDENT-NR TMBER6PJXP4065485 AMTL KZ M-Q 8702 TYP-CODE 56 14 05
ERSTE ZUL 23.05.2023 NAECH HU 05.2028
REP-FIRMA MOBILITY CONCEPT GMBH

KD-NR / SV-NR : 132862 68044670 CLASSDIRECT REL 23.09
VERSIONS-NR: 50.2309.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 09.06.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : BD D3 D4 E6 F2 F7 G1 G2 G6 G8 HB HC H3 H4 H7 H9
IA IB I1 I2 I3 I9 JA JB JC JD JI J1 J6 J8 J9 KE
K3 K5 LC L1 L3 MA MB M1 M2 M6 M9 N4 O9 P7 QA QC
QF Q1 Q3 Q5 Q6 R1 S3 U3 U5 V2 V6 X2 X8 Z1 Z7
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : BD D3 D4 E6 F2 F7 G1 G2 G6 G8 HB HC H3 H4 H7 H9
IA IB I1 I2 I3 I9 JA JB JC JD JI J1 J6 J8 J9 KE
K3 K5 LC L1 L3 MA MB M1 M2 M6 M9 N4 O9 P7 QA QC
QF Q1 Q3 Q5 Q6 R1 S3 U3 U5 V2 V6 X2 Z1 Z7
- SERVICEAUSSTATTUNG : X8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 0481 LO / N 4957 LO / D 0471 05 / D 2351 35
- HAGEL-SYSTEM-FORMEL : HAGEL-EXPERT

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 10 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD 175.55 EUR/STD
179.68 EUR/STD 179.68 EUR/STD

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.05.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.05.2026

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 8
- MUTATIONEN : 4

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 1 446.32
REP : 1 446.32 MWST: 274.80 REPI: 1 721.12

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

D 2351 345 DM 000000000035HM S N 4957 D 0471 135
DM 000000000005HM S N 0481
D 2351 30% AUFSCHLAG KLEBETECHNIK
D 0471 30% AUFSCHLAG KLEBETECHNIK
D 9999 VORBEREITUNGSZEIT PRO FAHRZEUG 65
HM 9999S
D 9997 FINISH-ARBEITEN PRO BAUTEIL 65
HM 9997S

SYSTEM AUDATEX

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_TMBER6PJXP40654 09.06.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	SKODA	FABIA (PJ3)	STYLE	
FZ-IDENT-NR	TMBER6PJXP4065485	AMTL KZ M-Q 8702	TYP-CODE	56 14 05
ERSTE ZUL	23.05.2023	NAECH HU 05.2028		
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH			

AUSFUEHR-VARIANTEN	AB 04.2023	ZIERL U F-RAHMEN CHR	ABD A-SPIEG LACKIERT
	RUECKF-KAMERASYSTEM	KLIMAAUTOMATIK	FRONTSCHIEBE HEIZBAR
	KEYLESS ENTRY	FENSTERH ELEKTR V+H	3 KOPFSTUETZE HINTEN
	INNENSP AUTOM ABBL	USB ANSCHLUSS	A-SPIEG EL/HZB/KLAPP
	APP-CONNECT	AUDIOSYSTEM AMUNDSEN	6-LAUTSPRECHER
	DIGITALER RADIOEMPF	LEUCHTW-REGEL AUTOM	BELEUCHTUNG AMBIENTE
	SCHEINW LED/KURVENL	NEBELSCHEINWERFER	LICHT/COMING HOME
	LICHT-/REGENSENSOR	SITZE V HEIZBAR	ARMLEHNE V
	REGENSCHIRM	BRILLENFACH	AUSST STOFF SCHWARZ
	KOMFORTSITZE	SITZ V L HOEHENVERST	SITZ V R HOEHENVERST
	SITZLEHNE H GETEILT	LEDERL MULTI SCHALTW	WASCHDUESEN BEHEIZT
	EINPARKHILFE V/H	KINDERS-VERANK V/H	HANDBREMSHEBEL LEDER
	SCHALTHEBEL LEDER	FRONTKAMERA	ONLINEDIENSTE
	SCHNITTST COMFORT	NOTRUFSYSTEM E-CALL	AKTIVKOHLEFILTER
	SYST "START & STOP"	999CCM 81KW	TRIEBWERKUNTERSCHUTZ
	7-GANG DSG	GREENLINE	GESCHWINDIGKEITSBEGR
	REIFENDRUCKKONTROLLE	MULTIF-ANZ MEDIUM	BREMSE H 230X9
	NOTBREMSSYSTEM	BEIFAHRERAIRBAG	REIFEN 185/65 R15..H
	5,5 J X 15 ALU	DEKOREINLAGEN GRAU	REIFENFUELLSYSTEM
	FUSSGAENGERSCHUTZ	SEITEN-/KOPFAIRBAG	LENDENWIRBELSTUETZE
	BREMSE V 276X24		

SERVICE- SERVICE (QI6)
-OPTIONEN

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 2 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	3	3	53.90
63 29 19 01	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN UMFASST: RAEDER UND RADHAUSSCHALEN V AUS-/EINBAUEN	2	10	175.55
66 03 19 00)	ABDECKUNG U STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	2	35.11
KN	KENNZEICHEN V AUS-/EINBAUEN	2	1	17.56
66 05 19 00)	KUEHLERGRILL AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	3	52.67
94 64 20 00	BEIDE NEBELSCHEINWERFER AUS-/EINBAUEN	2	7	122.89
66 04 19 01)	LUFTGITTER STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	2	35.11
91 63 15 10	RADARSENSOR V EINSTELLEN	2	5	87.78
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	2	35.11
27 06 89 50	BATTERIE LADEN	2	1	17.56
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_TMBER6PJXP40654 09.06.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 2 =175.55 EUR/STD
PREIS/KL 3 =179.68 EUR/STD

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW ARB.-
LEIT-NR PREIS

0283 ABDECKUNG STOSSF V INSTANDSETZEN 3 5* 89.84

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM SKODA)

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 198.61 EUR/STD

ARB.POS.NR/ ARBEITSGANG 2-SCHICHT-PERLEFFEKT AW ARB.-
LEIT-NR PREIS

63 29 79 53 ABDECKUNG STOSSF V REPARATURLACK S3 12 238.33

L 0346 Klappe ABSCHLEPPPOESE OBERFLAECHENLACK S2 1 19.86

51 01 71 73) VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG 14 278.05

STUFE S3 METALL, KUNSTSTOFFE S3

(TEIL/E AUSGEBAUT)

51 01 71 93 VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG 2 39.72

(KUNSTSTOFFE)

(TEIL/E AUSGEBAUT)

(VERBUNDARBEIT)

SYSTEM AUDATEX

BLATT 2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_TMBER6PJXP40654 09.06.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 2	33 AW X	175.55	EUR/STD	579.32	
GESAMT KL 3	8 AW X	179.68	EUR/STD	143.74	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					723.06
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT	29 AW X	198.61	EUR/STD	575.97	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					575.97
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....				1 299.03	
-----				-----	
MWST 19.00 %					246.82
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....				1 545.85	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
 E-TEILEPREISE=UPE D HERST /IMPORT
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN
 MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = 68044670

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_TMBER6PJXP40654

09.06.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT SKODA FABIA (PJ3) STYLE
FZ-IDENT-NR TMBER6PJXP4065485 AMTL KZ M-Q 8702 TYP-CODE 56 14 05
ERSTE ZUL 23.05.2023 NAECH HU 05.2028
REP-FIRMA MOBILITY CONCEPT GMBH

KD-NR / SV-NR : 132862 68044670 CLASSDIRECT REL 23.09
VERSIONS-NR: 50.2309.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 09.06.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : BD D3 D4 E6 F2 F7 G1 G2 G6 G8 HB HC H3 H4 H7 H9
IA IB I1 I2 I3 I9 JA JB JC JD JI J1 J6 J8 J9 KE
K3 K5 LC L1 L3 MA MB M1 M2 M6 M9 N4 O9 P7 QA QC
QF Q1 Q3 Q5 Q6 R1 S3 U3 U5 V2 V6 X2 X8 Z1 Z7
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : BD D3 D4 E6 F2 F7 G1 G2 G6 G8 HB HC H3 H4 H7 H9
IA IB I1 I2 I3 I9 JA JB JC JD JI J1 J6 J8 J9 KE
K3 K5 LC L1 L3 MA MB M1 M2 M6 M9 N4 O9 P7 QA QC
QF Q1 Q3 Q5 Q6 R1 S3 U3 U5 V2 V6 X2 Z1 Z7
- SERVICEAUSSTATTUNG : X8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 0257 LO / N 0300 ---> N 0283 X
N 0300 ---> N 0283 LO / N 0300 LO / N 0303 LO
N 0304 LO / N 0391 LO / N 0410 LO / N 0637 LO
N 0638 LO / N 6801 LO / N 0283 ---> N 6803 Z
N 0283 ---> N 6803 LO

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 10 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD 175.55 EUR/STD
179.68 EUR/STD
- LACKIERER -HERST : 198.61 EUR/STD

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.05.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.05.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LI 0283 / L 0346

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 13
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 723.06 LACK: 575.97
REP : 1 299.03 MWST: 246.82 REPI: 1 545.85

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

LI 0283 I 0283 5 N 0283 N 0303 N 0304
SYSTEM AUDATEX

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_TMBER6PJXP40654

09.06.2026

N 0637

N 0638

N 0300

N 0410

N 0257

N 0391

L 0346

N 6801

SYSTEM AUDATEX

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km/]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
Niedrig:	171	----	----	7.5	----	----	-----
Mittel:	126	----	----	5.5	----	----	-----
Hoch:	109	----	----	4.8	----	----	-----
Extra hoch:	126	----	----	5.5	----	----	-----
Kombiniert:	127	----	----	5.6	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 1.93 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/ [g/km/]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[L]	sonstige [L]	
(CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)							

Niedrig: -----

Mittel: -----

Hoch: -----

Extra hoch: -----

Innerorts: -----

Kombiniert (Erhaltend): -----

Kombiniert (Entladend): -----

Gewichtet, kombiniert: -----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1527##NO.30: A2 max 1509###NO 16.2.: with traile

r axle 2:+65 kg##NO 35.:##185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;##195/55

R16 91V#6,0JX16 ET45;##215/40 R18 89W#7,0JX18 ET51;##215/45 R

17 91V#7,0JX17 ET51;##185/65 R15 92V M+S#5,5JX15 ET40;##

046CC0149820



www.PS-Team.de



SKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

0.2. Typ:

Variante:

Version:

PJ

ABDLAAX0

NFD7FD7CW0054BI3N1A2A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

FABIA

0.2.2.1. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MQB27ZZ_A3_0534-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

AT-2Q0_0V_0316_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

08-SKX-715W_PJ_DLAA_FD7_0_A_1_5-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

PR-VW_00219_00_000-WVW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

SKODA AUTO a.s.,

tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBER6PJXP4065485

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2023-04-04

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2018/858*00014*05, erteilt am 2022-10-11

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right

metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für

den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-04-04

Mlada Boleslav

2023-04-04

Ing. Milan Haken

Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar

Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBER6PJXP4065485

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2552

4.1. Achsabstand [mm]: 2552

5. Länge [mm]: 4108

6. Breite [mm]: 1780

7. Höhe [mm]: 1463

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1182

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1223

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1640

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 880 800

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 2740

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1100

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 590

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DLA

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Line

25. Hubraum [cm³]: 999

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmot.: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min¹](Verbrennungsmotor): 81.00 bei 5500

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 202

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1499 / 1483

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:

Achse 1: 185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1

Achse 2: 185/65 R15 88H / 5,5JX15 ET40 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: GREY

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min¹]: 70.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1298

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f0 (47.1.3.0.) f1 (47.1.3.1.) f2 (47.1.3.2.)

f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]: 104.8 0.132 0.03075

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 191.1	24.5	21.6	36.9	-----	-----	0.2100	0.04 E11
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E --
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E --

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E --
Gas -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E --
andere -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----- E --

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)

NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Gesamte RDE-Fahrt: 60.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: 60.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5416366
Hersteller Škoda
Model Fabia
Variante Style 1.0 TSI
Listenpreis 22.890,76
VIN TMBER6PJXP4065485
Erstzulassungsdatum 23.5.2023
Kennzeichen M-Q 8702

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5416366

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023118058	07.12.2023	Beifahrerseite komplett	7.217,85
2024114367	04.09.2024	Beifahrerseite Seitenteil hinten Reifen/Felge rechts	3.056,62
2026108106	21.05.2026	Dach Motorhaube Reifen/Felge rechts Stoßfänger vorne Windschutzscheibe gerissen Siehe Sonstiges	
2026108871	23.05.2026	Reifen/Felge rechts	
2026108873	30.05.2026	Windschutzscheibe gerissen	
2026108875	30.05.2026	Dach Motorhaube	
2026108877	30.05.2026	Stoßfänger vorne links	
2026108878	30.05.2026	Stoßfänger vorne rechts	

- Seite 1 von 1 -