

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine 4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

|                        |                                                                         |                     |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | LUP-RB 0003E                                                            | Fahrgestell-Nummer: | KMHM541C3PA019435 |
| Vertrags-Nummer:       | 81537084                                                                | Erstzulassung:      | 27.06.2023        |
| Internes KZ:           | 15092486                                                                | Kilometer-Stand:    | 57963             |
| Unfall/Schaden:        | Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll. |                     |                   |

### Ausstattung:

**HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine 4-türig 0 ccm 325PS / 239 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Biophilic Blue (mineral)      Polsterung: Leder Schwarz      Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **51.344,54**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| 20-Zoll-Leichtmetallfelgen                               | 0,00     |
| Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse | 0,00     |
| Biophilic Blue (mineral)                                 | 0,00     |
| First-Edition-Paket                                      | 4.453,78 |
| Glasschiebedach                                          | 0,00     |
| Leder Schwarz                                            | 0,00     |
| Mineral-Lackierung                                       | 0,00     |

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **55.798,32**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **66.400,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **66.400,00**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

|                              |                                                                                                                    |                             |       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Fahrzeug:                    | HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm<br>325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik |                             |       |
| Modelljahr:                  | 2023                                                                                                               |                             |       |
| kW / PS:                     | 239 / 325                                                                                                          | Hubraum:                    | 0     |
| Getriebe:                    | Automatik                                                                                                          | Anzahl Gänge:               | 1     |
| Emissionsgruppe:             |                                                                                                                    | CO2 (g/km):                 | 0     |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000                                                                                                             | Tankinhalt:                 | 0     |
| Max. Km/h:                   | 185                                                                                                                | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 5,100 |
| Leergewicht (kg):            | 1950                                                                                                               | zul. Gewicht (kg):          | 2520  |

\* Angaben ohne Gewähr

24800

## Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 81537084  
Amtliches Kennzeichen: LUP-RB 0003E  
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| <i>Datum</i> | <i>SNR</i> | <i>Verursacher</i> | <i>Beschädigung</i>                                                                        | <i>Reparatur<br/>erfolgt *</i> | <i>Gutachten<br/>vorhanden *</i> |
|--------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 22.11.2023   | 9059872006 | Fremdverschulden   | Stossstange vorne mitte Delle > 3 cm (mit Lackschaden)<br>Stossstange hinten mitte Kratzer | Nein                           | Ja                               |

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

## Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 81537084  
Amtliches Kennzeichen: LUP-RB 0003E  
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 6 77,4kWh 239kW Allradantrieb Techniq Limousine4-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| Datum | Km-Stand | Art der Wartung |
|-------|----------|-----------------|
|-------|----------|-----------------|

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |           |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Kunde :          | Allane SE           | Amtl. Kennzeichen : | LUP-RB 3E |
| Berichtsnummer : | 0000000928127-DE613 |                     |           |
| Referenznummer:  | 31192710            |                     |           |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) First Edition Elektro 4WD

|                          |                     |                          |                                                |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | KMHM541C3PA019435   | Laufleistung abgelesen:  | 57963 km                                       |
| Erstzulassung / Baujahr: | 27.06.2023 / 2023   | Besichtigungsdatum/-ort: | 29.06.2026 Parkstraße 2,<br>14974 Ludwigsfelde |
| Fahrzeugart:             | PKW                 | Aufbauart:               | Limousine                                      |
| Kraftstoff:              | Elektro             | Getriebe Art:            | Automatik                                      |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk | Hubraum / Leistung:      | 0 ccm / 239 kW (325 PS)                        |
| Antriebsart:             | Allrad              | Lackfarbe:               | Biophillic Blue Pearl / MIC                    |
| Lackart:                 | Metallic            | Türen / Sitzplätze:      | 4 / 5                                          |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                   | Nächste HU / AU:         | 06.2026 / 06.2026                              |
| Polster Art:             | Leder/Stoff         | Serviceheft verfügbar:   | Ja                                             |
| Farbe Innenausstattung:  | Schwarz             | Serviceheft gepflegt:    | Ja                                             |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                | Letzter Service km / am: | 50890 / 27.01.2026                             |
|                          |                     | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                                |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                  | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)                              |
| Zustand aussen:          | 2 - Gut             | Zustand innen:           | 2 - Gut                                        |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | Aluminium original  |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Achse - links / Zust.  | Pirelli        | 245/40/R20/99Y 8 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Pirelli        | 245/40/R20/99Y 8 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Pirelli        | 245/40/R20/99Y 8 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Pirelli        | 245/40/R20/99Y 8 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                     |

### Serienausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden</li> <li>• Airbag Beifahrerseite</li> <li>• Airbag Fahrerseite</li> <li>• Ambiente-Beleuchtung einstellbar</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Audio-Navigationssystem<br/>Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide</li> <li>• Batterieheizsystem</li> <li>• BOSE-Paket<br/>Verglasung Akustikglas, Akustikglas Türscheiben seitlich, Subwoofer, 7 Lautsprecher, Sound-System Bose, Soundgenerator (innen)</li> <li>• Dachspoiler<br/>3. Bremsleuchte</li> <li>• Einstiegsleisten (Edelstahl)</li> <li>• Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW, Dual-Elektromotor)</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablageetasche an Vordersitzlehnen</li> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Alarmanlage</li> <li>• Anhängerkupplung Vorbereitung</li> <li>• Antriebsart Allradantrieb</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Außenspiegel schwarz glänzend</li> <li>• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert</li> <li>• Dachhimmel schwarz</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung</li> <li>• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LC), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- First Edition-Paket
- Frontscheibe Verbundglas
- Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Pixel am Lenkrad (interaktiv)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in schwarz (Hochglanz)
- Fußmatten
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion  
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Luftdüsen hinten
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte LED
- Park-Paket  
Kamerasystem Around View, Fahrassistent-System: Remote  
Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistent-  
System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistent-System:  
Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im  
Kofferraum
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Schiebedach elektrisch (Glas)
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links mit Relax-Funktion
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder
- Sitzheizung hinten
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Vehicle-to-Load Stecker (V2L)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage  
(Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- USB-Anschluss (Typ C, 2-fach)
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Verglasung getönt
- Vorheizsystem für Batterie
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

| Allgemeine Prüfung            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probefahrt:                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| Unterbodenprüfung:            | <b>Nicht möglich</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.                                                                                                                                                                                   |
| Laufleistung plausibel:       | <b>Ja</b><br>Ja                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hinweis:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Unfallschadenprüfung            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: | <b>Keine feststellbar</b><br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.                                                                                                                                                                                                 |
| Lackschichtendickenmessung:     | <b>Innerhalb der Toleranzen</b><br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| Bestehender Unfallschaden:      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).                                                                                                                                        |
| Hinweis:                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung |                       |   |                      |                       |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage:                            | In Ordnung            | ✓ | Sitzheizung:         | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| Lichtanlage:                            | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Sonnendach/ Verdeck: | In Ordnung            | ✓ |
| Bremsanlage:                            | Eingeschränkt geprüft | ✓ | Motorlauf:           | Eingeschränkt geprüft | ✓ |

| Durchgeführte Technikprüfung |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimaanlage:                 | Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.        |
| Sitzheizung:                 | Eingeschränkt geprüft                                                               |
| Lichtanlage:                 | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sonnendach/ Verdeck:         | In Ordnung                                                                          |
| Bremsanlage:                 | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                        |

|                   |                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motorlauf:</b> | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>   | *Aviloo Test durchgeführt- ohne Ergebnis.Kd hat vor Ort selbst abgemeldet.                                                                |

## Schaden



### Karosserie außen

|    | Bauteil                      | Schaden       | Rep.-Art            |
|----|------------------------------|---------------|---------------------|
| 1. | Türeinstieg Vorne - Links    | Kratzer       | Smart Repair        |
| 2. | Motorhaube                   | Lackabplatzer | Lackieren           |
| 3. | Seitenwand - Hinten - Rechts | 1 Delle       | Sanft Instandsetzen |
| 4. | Dachrahmen - Rechts          | 1 Delle       | Sanft Instandsetzen |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Türeinstieg Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair



1. Türeinstieg Vorne - Links  
Kratzer - Smart Repair




2. Motorhaube  
Lackabplatzer - Lackieren



2. Motorhaube  
Lackabplatzer - Lackieren




2. Motorhaube  
Lackabplatzer - Lackieren



2. Motorhaube  
 Lackabplatzer - Lackieren



2. Motorhaube  
 Lackabplatzer - Lackieren



3. Seitenwand - Hinten - Rechts  
 1 Delle - Sanft Instandsetzen



3. Seitenwand - Hinten - Rechts  
 1 Delle - Sanft Instandsetzen



3. Seitenwand - Hinten - Rechts  
 1 Delle - Sanft Instandsetzen



4. Dachrahmen - Rechts  
 1 Delle - Sanft Instandsetzen



4. Dachrahmen - Rechts

**1 Delle - Sanft Instandsetzen**