

	L / P Vertr. Nr.		Auftraggeber Deniz Gülher		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Herr Tobias Said Chibani				E-Mail	
	Straße Heideweg 1C		Plz 58730		Ort Fröndenberg	
	Tel.(Privat)		Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR	
	Kundenkonto		Umsatzsteuer nein		§25a ja	
		Rückgabedatum		Steuernummer		
Fahrzeugdaten	Hersteller Peugeot		Typ 3008 Allure Pack		Modell 1.2 PureTech 130 EU6d, Allure Pac..	
	VIN VF3MRHNSMPS138710		Aufbau Sport-Utility-Vehicle		Anzahl Türen 5	
	Kraftstoff Superbenzin		KBA-Schlüssel 3003/AXL			
	Kennzeichen UN LL 2031		Erstzulassung 29.02.2024		Halter lt. Zulbesch. II k. A.	
	Halter lt. Kunde 1		Leistung (kW) 96 kW		Anzahl Zylinder 3	
	Hubraum (ccm) 1199		HU 02/27			
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0	
	Energieeffizienzklasse keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km) 138-139 (WLTP)			
	Gesamtfahrh. lt. Halter 1 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 29.362 km		max. km-Stand bei Übergabe k. A.	
	Raucherfahrzeug nein		letzter KD am 02/27		Letzter KD (km) 15.501 km	
	Farbe LACKIERUNG BLAU CELEBES/METAL..		Lackierung metallic		Reimport k. A.	
	nächster KD in Tagen 180		nächster KD (km) k. A.			
Scheckheft nicht vollständig		Scheckheft Bemerkung				
Polster Stoff		Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe 6-Gang		
Schadstoffk. Euro6d						
Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.				
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: k.A.	

Ausstattung	Serienausstattung:				
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)		
	Antriebsart: Frontantrieb	Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farb..	Audiosystem (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit..		
	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel mit Abdeckkappen Wagenfarbe		
	Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Co..	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Blinkleuchten LED		
	Bordcomputer	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einparkhilfe vorn und hinten		
	Elektr. Bremskraftverteilung	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)	Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assi..		
	Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (..	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent		
	Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung..	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		
	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko..	Fensterrahmen mit Chromblende		
	Frontschürze grau	Fußraumleuchte vorn LED	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i..		
	Getränkehalter vorn	Getriebe 6-Gang	Handschuhfach beleuchtet		
	Heckleuchten LED, 3D-Optik	Heckscheibe heizbar	Innenausstattung: Dekoreinlagen aus Stoff		
	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrers..		
	Karosserie: 5-türig	Kartentasche an Vordersitze	Kindersicherung elektrisch		
	Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/B..	Kombiinstrument digital	Kopf-Airbag-System		
	Kopf-Airbag-System hinten	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder)		
	Lenkrad mit Multifunktion	Leseleuchten vorn und hinten, 2 Deckenleuc..	Licht- und Regensensor		
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn	Mobile Online Dienste Mirror Screen			
Modellpflege	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech	Nebelscheinwerfer			
Otto-Partikelfilter (GPF)	Parkbremse elektrisch	Pyrotechnischer Gurtstraffer			
Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2675 mm	Reifen-Reparaturkit			
Reifendruck-Kontrollsystem	Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	Rücksitz geteilt / klappbar			
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schaltpunktanzeige	Scheibenwischer mit Regensensor			
Scheinwerfer Eco-LED	Seitenairbag hinten	Seitenairbag vorn			
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunk..	Servolenkung elektrisch	Sitz vorn links höhenverstellbar			
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitz vorn rechts umklappbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder			
Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	Start/Stop-Anlage	Startanlage Keyless System			
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..	Tagfahrlicht LED	Türzierleisten verchromt			
Verzurrösen Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurte	Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Sy..			
Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung aut..					
Sonderausstattung:					
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) Metallic-Lackierung Sitzheizung vorn					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
-	-	-	-	0,00 €	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				
Optischer Zustand					
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Service/Wartung fällig - erneuern		800,00 €	100 %	800,00 €
	Zwischensumme (Netto)		800,00 €		800,00 €
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung					
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---		---	---	---
	Zwischensumme (Netto)		0,00 €		0,00 €
Fehlteile und Dienstleistungen					
LNR	Beschreibung - Reparaturart		Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	COC-Papiere fehlen		180,00 €	100 %	180,00 €
2.	Fahrzeugschlüssel fehlen		418,90 €	100 %	418,90 €
	Zwischensumme (Netto)		598,90 €		598,90 €
Summe Minderwerte					
	Optischer Zustand		800,00 €		800,00 €
	Technischer Zustand		0,00 €		0,00 €
	Fehlteile und Dienstleistungen		598,90 €		598,90 €
	Endbetrag (Netto)		1.398,90 €		1.398,90 €
	19% Mehrwertsteuer		265,79 €		265,79 €
	Endbetrag (Brutto)		1.664,69 €		1.664,69 €

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: UN LL 2031
Kennzeichen: UN LL 2031

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral											
LNR	Beschreibung - Reparaturart					Schadenshöhe			Wertminderung		
---	---					---			---		
	Summe					0,00 €			0,00 €		

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
	Reifenart (montiert)							Felgenbeschreibung			
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)							k. A.			
	Reifen vorne		VL					VR			
	225 55 R18 102Y		5,00 mm (Michelin)					5,00 mm (Michelin)			
	Reifen hinten		HL					HR			
	225 55 R18 102Y		6,00 mm (Michelin)					6,00 mm (Michelin)			
	Zweiter Reifensatz							Felgenbeschreibung			
	k. A.							k. A.			
Reifen vorne		VL					VR				
k. A.		k. A. (k. A.)					k. A. (k. A.)				
Reifen hinten		HL					HR				
k. A.		k. A. (k. A.)					k. A. (k. A.)				
Bemerkung									Ausstattung ER		
									Reifendichtmittel		

Leasingfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: UN LL 2031
Kennzeichen: UN LL 2031

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt - das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.	Der Fahrzeugeigentümer übergibt:				
	Zulassungsbescheinigung Teil I		Zulassungsbescheinigung Teil II		
	Alle Fahrzeugschlüssel (1 fach)				
	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft		
	Verbandskasten		Werkzeug		
	Warndreieck		HU-Bescheinigung		
	Ladekabel		Ladegerät		
	Felgenschlösser		Navigations-Datenträger		
	Windschott		Kundenrechnung		
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung		
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung				
	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt				
	Zweiter Radsatz				
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 1 km				
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.					

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Peugeot 3008 Allure Pack

Auftr.-Nr: UN LL 2031

VIN: VF3MRHNSMPS138710

Kilometerstand: 29.362 km

Erstzulassung: 29.02.2024


Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe













Schadensbilder

Hersteller / Typ: Peugeot 3008 Allure Pack

Auftr.-Nr: UN LL 2031

VIN: VF3MRHNSMPS138710

Kilometerstand: 29.362 km

Erstzulassung: 29.02.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Service/Wartung fällig - erneuern



Alle Fahrzeugschlüssel



Alle Fahrzeugschlüssel