

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4419*

zu 6: min. 1796*

zu 7: min. 1400*

zu 30.1: min. 1553*

zu 30.2: min. 1548*

zu 35:

A1/A2 205/55 R17 91H M+S, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/55 R17

91W, 6.5Jx17 ET44; A1/A2 205/60 R16 92H M+S, 6.5Jx16 ET44

A1/A2 205/60 R16 92V, 6.5Jx16 ET44; A1/A2 225/40 R19 93H XL

M+S, 7.5Jx19 ET49; A1/A2 225/40 R19 93W XL, 7.5Jx19 ET49;

A1/A2 225/45 R18 91H M+S, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18

91W, 7.5Jx18 ET49; A1/A2 225/45 R18 95W XL, 7.5Jx18 ET49*

- Wh/km

- km

- km

- Wh/km

- km

- km

046CC0137646



Mercedes-Benz



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner

Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: F2A

Variante: X2H712

Version: FZAA151A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

A 200

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie:

IP-2018_1435-WDB-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

AT-177_282_3-WDB-1

0.2.3.3. PEMS Familie:

E1-WDB-CC

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2018_0830-WDB-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

EV-13_ML_NS_AF0065-W1K-1

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

M1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

Mercedes-Benz AG

0.4. Fahrzeugklasse:

DE-70372 Stuttgart

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum (B3)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1K3F8HB6PV159317

0.11. Herstellungsdatum: 22.09.2022

mit dem in der am

22.06.2022

erteilen Genehmigung

e1*2007/46*1829*18

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr

in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät

verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

22.09.2022

(Datum)

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

0222510235 Zulassungsbesch. gedruckt

7248744 364 GM951813

Vermerke des KBA

PZ

6

VWS

00130

TSN

A1U

amtliche Vermerke

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:	Achse 1 (A0)
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert	gegenseitige Verbindung:	entfällt
4. Radstand:	2729 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm
5. Länge:	4455 mm	6. Breite:	1850 mm
Massen		7. Höhe:	1455 mm
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1375 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1396 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			1885 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1040 kg	2 900 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			3570 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralschleppanhängers:	1600 kg
18.4. ungebremsten Anhängers:			685 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:			80 kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:			MERCEDES-BENZ AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			282914
22. Arbeitsverfahren:			Fremdzuendung/4-Takt (A1)
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	-
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:			4 in Reihe (A0)
25. Hubraum:	1332 cm³	26. Kraftstoff:	Benzin (0001)
26.1. Fahrzeug mit		26.2. (nur Zweitstufenmotoren):	-
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):		120,00kW bei 5500 min ⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):			- kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			- kW
28. Getriebetyp:			automatisch
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer			
4 0,976 5 0,755 6 0,683 7 0,547 8 - 9 -			1 4,462 2 2,647 3 1,438
28.1.1. Achsübersetzung:			-
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer			
4 4,733 5 4,733 6 4,176 7 4,176 8 - 9 -			1 4,176 2 4,176 3 4,733
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:		225 km/h
Achsen und Radanführung			
30. Spurweite:			
1 1569 mm 2 1558 mm 3 - mm			
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandskategorie:			
Achse 1: 205/55 R17 091H M+S 6,5Jx17 ET44 Klasse C C1			
Achse 2: 205/55 R17 091H M+S 6,5Jx17 ET44 Klasse C C1			
Achse 3: -			
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:		mechanisch (A0)
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ, 9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:		5.2links,2rechts,3hinten (A1)	5
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			-
42.1. Sitz(e) der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):			-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			-
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrergeräusch:	69,00 dB(A)
bei der Motor Drehzahl	3750 min ⁻¹	Ständergeräusch:	74,00 dB(A)
47. Abgasnorm:			Euro 6 (AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1464	kg			
47.1.2. Stirnfläche:	2.190	m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt	cm²		
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten						
47.1.3.0. f0	117.9	N	47.1.3.1. f1	1.067 N/(km/h)	47.1.3.2. f2	0.02591 N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus:				47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b:	3b	
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor f0sc:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein			
48. Abgasemissionen:		Numer der Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:				
				715/2007*2016/1832AP		

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)									
CO:	119,6	-	-	-	mg/km				
NO _x :	24,8	-	-	-	mg/km				
Partikelmasse:	0,40	-	-	-	mg/km				
Partikelzahl:	1,11 * 10 ¹¹	-	-	-	km ⁻¹				
THC:	24,1	-	-	-	mg/km				
NMHC:	20,9	-	-	-	mg/km				
THC+NO _x :	-	-	-	-	mg/km				
NH ₃	-	-	-	-	ppm				
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):					m ⁻¹				
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:									
Vollständige RDE-Fahrt:			NO _x	60 mg/km	Partikelzahl 6 * 10 ¹¹ km ⁻¹				
Innersstädtische RDE-Fahrt:				60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹				
49. CO ₂ -Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:									
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen									
CO ₂ -Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel		Gas		sonstige				
Innerorts:	- g/km	-	- g/km	-	- g/km				
Außerorts:	- g/km	-	- g/km	-	- g/km				
Kombiniert:	- g/km	-	- g/km	-	- g/km				
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	-	- g/km	-	- g/km				
Abweichungsfaktor	-	-	Differenzierungsfaktor	-	-				
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel		Gas		sonstige				
Innerorts:	- l/100km	-	- m³/100km	-	- l/100km				
Außerorts:	- l/100km	-	- m³/100km	-	- l/100km				
Kombiniert:	- l/100km	-	- m³/100km	-	- l/100km				
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	-	- m³/100km	-	- l/100km				
Abweichungsfaktor	-	-	Differenzierungsfaktor	-	-				
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge									
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	- Wh/km		Elektrische Reichweite	- km					
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:									
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):									
(U)									
e1 29									
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ									
3.2.2. Einsparungen durch WLTP									
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151									
WLTP Werte:									
CO ₂ -Emissionen: Kraftstoffverbrauch:									
Low: (Phase 1)	203 g/km	8,9 l/100km	- m³/100km	-	kg/100km				
Medium: (Phase 2)	137 g/km	6,0 l/100km	- m³/100km	-	kg/100km				
Hign: (Phase 3)	124 g/km	5,5 l/100km	- m³/100km	-	kg/100km				
Extra Hign: (Phase 4)	141 g/km	6,2 l/100km	- m³/100km	-	kg/100km				
Kombiniert:	143 g/km	6,3 l/100km	- m³/100km	-	kg/100km				
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	-	kg/100km				



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrentüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Seite 6 von 23




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung




Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Blinker Außenspiegel links, verschrammt
Abdeckung Außenspiegel links, verschrammt



Bild 19 : LM-Felge vorne rechts, verschrammt




Bild 20 : Hagelschaden
Motorhaube



Bild 21 : Hagelschaden
Motorhaube



Bild 22 : Hagelschaden
Motorhaube



Bild 23 : Hagelschaden
Kotföhlge vorne recht




Bild 24 : Hagelschaden
Schachtleiste Tür vorne rechts




Bild 25 : Hagelschaden
Tür hinten rechts




Bild 26 : Hagelschaden
Schachtleiste Tür hinten



Bild 27 : Hagelschaden
Dachrahmen rechts




Bild 28 : Hagelschaden
Dachrahmen rechts



Bild 29 : Hagelschaden
Heckklappe



Bild 30 : Hagelschaden
Heckklappe




Bild 31 : Hagelschaden
Dachrahmen links



Bild 32 : Hagelschaden
Dachrahmen links




Bild 33 : Hagelschaden
Seitenteil hinten links



Bild 34 : Hagelschaden
Tür hinten links




Bild 35 : Hagelschaden
Schachtleiste Tür hinten links




Bild 36 : Hagelschaden
Schachtleiste Tür hinten links




Bild 37 : Hagelschaden
Schachtleiste Tür vorne links




Bild 38 : Hagelschaden
Tür vorne links



Bild 39 : Hagelschaden
Dachleiste links



Bild 40 : Hagelschaden
Dach



Bild 41 : Hagelschaden
Dach



Bild 42 : Hagelschaden
Dach



Bild 43 : Hagelschaden
Dach



Bild 44 : Hagelschaden
Dach



Bild 45 : Reifen vorne rechts, verschlissen




Bild 46 : Reifen vorne links, verschlissen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5009023
Hersteller	Mercedes-Benz
Model	A-Class
Variante	DE - LimS5 A 200 EU6d, 2019 - 2022 A 200
Listenpreis	33.285,00
VIN	W1K3F8HB6PV159317
Erstzulassungsdatum	1.12.2022
Kennzeichen	NU AX3012

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5009023

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026110154	11.06.2026	Dach Motorhaube	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 76 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.12.2022	Letzte Zulassung	28.12.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	A 200 7G-DCT	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K3F8HB6PV159317	HSN / TSN	2222 / AIU
Schlüssel-Nr.	10386935	Km-Stand abgelesen	72556
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1332	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	NACHTSCHWARZ	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	UNILACK		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /S	1 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /S	1 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 H	Hankook / Winter i*cept evo2 W320 MO FSL	W /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 7G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Mercedes-Benz Notrufsystem, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Polster: Stoff Tandel, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 40,6 cm (16") Stahlräder mit Radzierblenden 4fach im 10-Loch-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitzelehnen klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
642	MULTIBEAM LED
DB3	Paket: Business
P44	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera
72R	Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 10-Speichen-Design
645	Räder: M+S Winterreifen, 4fach
218	Rückfahrkamera
20U	Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 11.03.2026 bei Kilometerstand 69.140
bis Wartung verbleiben: 260 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Abdeckung Außenspiegel links, verschrammt, smart repair (Bild 18)
2. Blinker Außenspiegel links, verschrammt, erneuern (Bild 18)
3. LM-Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair (Bild 19)
4. Hagelschaden, (Bild 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)
5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Tür hinten rechts, Lackierung, zerkratzt,
Seitenteil hinten links, Lackierung, zerkratzt,

Fehlende Teile

1. Sommerreifen

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	1 mm	WS
vorne rechts	1 mm	WS
Legende		W/ Winter /S Schaden /F Runflat /O Original