INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0810NJK / WBA21GH0307U60180 / 7U60180

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	220D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	26.589

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0810NJK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
DI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-
TI	GOODYEAR	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	20/08/2026		
Comentarios:	VH INDICA PRESIÓN DE NEUMÁTICO BAJA SERVICIO ACEITE EN 1800KM FALTA BALIZA 68,25		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

0810NJK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

0810NJK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Baliza emergencia -	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
8. Embellecedor altavoz tr iz	-	REEMPLAZAR
9. Tobera tr vent consola central	-	REEMPLAZAR
10. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Emblema dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
16. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
17. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
18. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
19. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
20. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
21. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
22. Capó tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
23. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
25. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
26. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

0810NJK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
28. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
29. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
30. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
31. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
32. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
33. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
34. Aleta tr iz c/estribo	-	PULIR
35. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
36. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
37. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)