


## » Übersicht


|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002464097        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 19.05.2026 11:30  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10628904          |
| <b>FIN:</b>           | VSSZZZKJ0RR076008 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine          |
| <b>Hersteller:</b>                  | Seat               |
| <b>Modell:</b>                      | Ibiza              |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / ARI         |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 15.05.2024         |
| <b>Laufleistung:</b>                | 16.427 km          |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen          |
| <b>Farbe:</b>                       | Reinrot            |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Reinrot            |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb       |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin             |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm          |
| <b>Leistung:</b>                    | 81 kW (111 PS)     |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                    |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                    |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                    |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                    |
| <b>Radstand:</b>                    |                    |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                  |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                  |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6             |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                  |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                  |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang   |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff              |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz       |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                  |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 05.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 10.400 KM     |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 Leseleuchten vorn                                                    | Einparkhilfe vorn und hinten                                        |
| 3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A                                       | Einton-Signalhorn                                                   |
| 3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"   | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                        |
| 4 Türen                                                                | Embleme                                                             |
| 6 Lautsprecher (passiv)                                                | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                |
| 7-Gang-Automatikgetriebe "A7"                                          | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer                                 |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                      | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen              |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                         | Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-                               |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                   | Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| Abwicklung Serie                                                       | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung              | Fertigungsablauf Standard                                           |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                              | Formteilhimmel ungeteilt                                            |
| Ambientelicht Ausführung 1                                             | Frei konfigurierbares Kombiinstrument                               |
| Antenne für AM/FM Empfang, Diversity                                   | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                            |
| Armaturentafel Standard                                                | Front Assist inkl. City ANB ohne ACC                                |
| Außenspiegel links, konvex                                             | Frontantrieb                                                        |
| Außenspiegel rechts, konvex                                            | Frontscheibe, Wärmeschutzglas                                       |
| Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar | Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C            |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe               | Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend  |
| Ausströmer                                                             | Fußhebelwerk "Standard"                                             |
| Batterie 320A (49Ah)                                                   | Gepäckraumabdeckung, klappbar                                       |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                      | Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)                                      |
| Berganfahrassistent                                                    | Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter                      |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                             | Getönte Seitenscheiben                                              |
| Bordliteratur in Deutsch                                               | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose         |
| Bordwerkzeug                                                           | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch     |
| Chrom-Paket                                                            | Handbremshebelgriff in Leder                                        |
| Climatronic mit Stau luftregelung, FCKW-frei                           | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung               |
| Dämpfung hinten, Sport                                                 | Hinterachse verstärkt ( Ausführung 2)                               |
| Dämpfung vorn                                                          | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze                            |
| Datenträger für EU, integriert                                         | Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                             |
| Dekor-Einlagen                                                         | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                |
| Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                  | Kältemittel R1234yf                                                 |
| Digitaler Radioempfang                                                 | Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)                                   |
| Drehstromgenerator 140 A                                               | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                             |
| Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                        | Keine Aktionsausführung                                             |
| Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung     | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX                  |
| Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                         | Kopfstützen hinten (3 Stück)                                        |
| ECO-Funktion                                                           | Kopfstützen vorn                                                    |
| Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --        | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)                  |

|                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurzheck                                                                  | Ohne Ladeboden                                                                      |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                        | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                                             |
| LED- Hauptscheinwerfer mit Linse                                          | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                           |
| Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic                             | Ohne Lichtassistent                                                                 |
| LED-Kennzeichenbeleuchtung                                                | Ohne Mittelarmlehne vorn                                                            |
| Leichtmetallräder 7J x 17                                                 | Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen                    |
| Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar                                  | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                                   |
| Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) | Ohne Schubladen unter den Vordersitzen                                              |
| Linkslenker                                                               | Ohne Sitzheizung                                                                    |
| Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)                   | Ohne Sonderspezifikationen                                                          |
| Mit Multifunktionskamera                                                  | Ohne Spurwechselassistent                                                           |
| Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)                                        | Ohne Überführungsausrüstung                                                         |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                           | Ohne UNECE CS&SU                                                                    |
| Müdigkeitserkennung                                                       | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck                                              |
| Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry                            | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                                       |
| Navigationsgerät-High                                                     | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                    |
| Navigationssystem                                                         | Ohne Waschwasser-Standanzeige                                                       |
| Nebelscheinwerfer                                                         | Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum                                  |
| Nebelschlussleuchte                                                       | Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)                        |
| Nicht Heissland                                                           | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                    |
| Nichtraucherausführung                                                    | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                           |
| Normalausführung                                                          | Ohne zusätzliche Bereifung                                                          |
| Normal-Lackierung                                                         | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                   |
| Normalluftfilter                                                          | Optionsinfotainment (MIB3)                                                          |
| Normalsitze vorn                                                          | Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten       |
| Ohne 2. Batterie                                                          | Pan-European-eCall                                                                  |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                            | Pannen-Set                                                                          |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                  | Preisnachlass-Paket                                                                 |
| Ohne Applikationen                                                        | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)                            |
| Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum                                    | Radstand                                                                            |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                        | Rechtsverkehr                                                                       |
| Ohne besondere Farbausstattung                                            | Regionscode " ECE " für Radio                                                       |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                        | Reifen 215/45 R17 91W xl                                                            |
| Ohne CD-Wechsler/CD-Player                                                | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                              |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                              | Reifendruckkontrolle                                                                |
| Ohne Dachreling / Dachlastträger                                          | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar                                      |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                        | SBBR-Leuchte in LED-Technik                                                         |
| Ohne Feuerlöscher                                                         | Schalthebelknopf/-Griff in Leder                                                    |
| Ohne Fußmatten                                                            | Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt |
| Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen                                 | Scheibenbremsen hinten (Geomet D)                                                   |
| Ohne Heckspoiler                                                          | Scheibenbremsen vorn (Geomet D)                                                     |
| Ohne Individualeinbau                                                     | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor                            |

Schriftzugsatz

SEAT "Full LED"

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Telefonvorbereitung für Handy

Top-Sport-Ausstattung

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard plus

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Nexen      | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |
| Nexen      | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |
| Nexen      | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 7,0 mm      |
| Nexen      | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2027

Kompressor vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil              | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Bremsscheiben hinten | Korrosion            | Ersetzen            |

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKJ0RR076008

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(19.05.2026 11:30)      Fahrzeug bereits abgemeldet.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10628904  
vom: 19.05.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Ersetzen

