


## Fahrzeugdetails

|                      |                                      |                       |             |                      |                 |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Fahrgestell-Nr.      | VXKFRHNSX R1074815                   | Erstzulassung         | 21.10.2024  | Außenfarbe           | Kristall Silber |
| Hersteller           | OPEL                                 | Kennzeichen           | WI-OI2919   | Laufleistung         | 24 014 km       |
| Modell               | ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8 | Fahrzeugzustand       | Mit Schaden |                      |                 |
| Vorschaden vorhanden |                                      | Höhe Vorschaden netto | -           | Vorschaden kommentar |                 |

## Auftragsdaten

Lagerplatz 65423 Rüsselsheim Tor 55




## Lose Teile

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad    | ✓ |
| Kompressor Nothilfe       | ✓ |
| Füllflasche Nothilfekit   | ✓ |
| Bordwerkzeug              | ✓ |
| Laderaumabdeckung         | ✓ |
| Fußmatte HR               | ✓ |
| Fußmatte HL               | ✓ |
| Fußmatte VR               | ✓ |
| Fußmatte VL               | ✓ |
| Bedienungsanleitung Radio | ✗ |

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

|                    |   |
|--------------------|---|
| Betriebsanleitung  | ✓ |
| Serviceheft        | ✓ |
| Bordmappe komplett | ✓ |
| Ersatzschlüssel    | ✓ |
| Schlüssel          | ✓ |
| Inspektion         | ✗ |

## Reifen

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 205/55/16 V  
Ganzjahresreifen 6.0 mm

## Außenschäden

**DEKRA Automotive Solutions**

|   |                                                                                    |                                                                                   |              |                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 2 |   |  | Bauteil      | Kotflügel         |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Position     | Hinten links      |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Beschreibung | SR Delle          |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Anmerkungen  | -                 |
| 3 |  |  | Bauteil      | Dach              |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Position     | -                 |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Beschreibung | SR Delle          |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Anmerkungen  | -                 |
| 4 |   |                                                                                   | Bauteil      | Windschutzscheibe |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Position     | -                 |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Beschreibung | Steinschlag       |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Anmerkungen  | -                 |
| 5 |  |                                                                                   | Bauteil      | Stoßfänger        |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Position     | Vorne             |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Beschreibung | Steinschlag       |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Anmerkungen  | -                 |
| 6 |   |                                                                                   | Bauteil      | Motorhaube        |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Position     | -                 |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Beschreibung | Steinschlag       |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Anmerkungen  | -                 |
| 7 |  |                                                                                   | Bauteil      | Stoßfänger        |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Position     | Hinten            |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Beschreibung | Kratzer           |
|   |                                                                                    |                                                                                   | Anmerkungen  | -                 |

**Innenschäden**

|   |                                                                                    |                                                                                     |              |                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 8 |  |  | Bauteil      | Mittelkonsole oben |
|   |                                                                                    |                                                                                     | Position     | Vorne              |
|   |                                                                                    |                                                                                     | Beschreibung | Kratzer            |
|   |                                                                                    |                                                                                     | Anmerkungen  | -                  |

**Sonstiges**

|   |                                                                                     |                                                                                     |              |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 1 |  |  | Bauteil      | Inspektion        |
|   |                                                                                     |                                                                                     | Position     | -                 |
|   |                                                                                     |                                                                                     | Beschreibung | Fehlende Elemente |
|   |                                                                                     |                                                                                     | Anmerkungen  | -                 |

**Geschätzte Reparaturkosten**

|              |         |
|--------------|---------|
| Gesamt netto | 435,00€ |
|--------------|---------|