



SKODA

NU

ACDNNAX1

NAD7AD7GC00748116N4V1C88

KAROQ

IP-MQB37SZ_B0_0556-TMB-1

AT-500_OV_0240_000-TMB-1

08-SKx-715W_NU_DNNA_AD7_0_B_1_5-000

RL-DQ381_7A_17_009-WWW-1

PR-AU_00109_00_000-WWW-1

EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WWW-1

M1

SKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar,

glued or bonded

In the engine compartment,

right

TMBLE9NU4NS061053

30.05.2022

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0272*23, erteilt am 24.11.2021

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische

Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet

werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeug

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.3. Variante:

0.4. Handelsbezeichnung:

0.5. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.6. Kennung der ATCT Familie:

0.7. Kennung der PEMS-Familie:

0.8. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.9. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.10. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.11. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.12. Fahrzeugklasse:

0.13. Name und Anschrift des Herstellers:

0.14. Anbringungsstelle und Anbringungsart der

vorgeschriebenen Schilder:

0.15. Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.16. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.17. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

0.18. mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0272*23, erteilt am 24.11.2021

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische

Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet

werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Mlada Boleslav, 30.05.2022

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEZF-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Sonstige (g/km)	Benzin/ Diesel (l/100 km)	Gas: CNG/LPG (l/100 km)	Sonstige (l/100 km)
Innerorts	190			8.3		
Außerorts	131			5.7		
Kombiniert	152			6.6		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEZF-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]: 0.73

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLT-P-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Sonstige (g/km)	Benzin/ Diesel (l/100 km)	Gas: CNG/LPG (l/100 km)	Sonstige (l/100 km)
Niedrig	229			10.1		
Mittel	183			8.0		
Hoch	157			6.9		
Extra hoch	179			7.9		
Kombiniert	180			7.9		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER

city) [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (ECAC-weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER

city) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1576#NO.30: A2 max 1547#NO.30: A3 max 1528#NO.30: A4 max 1509#NO.30: A5 max 1490#NO.30: A6 max 1471#NO.30: A7 max 1452#NO.30: A8 max 1433#NO.30: A9 max 1414#NO.30: A10 max 1395#NO.30: A11 max 1376#NO.30: A12 max 1357#NO.30: A13 max 1338#NO.30: A14 max 1319#NO.30: A15 max 1300#NO.30: A16 max 1281#NO.30: A17 max 1262#NO.30: A18 max 1243#NO.30: A19 max 1224#NO.30: A20 max 1205#NO.30: A21 max 1186#NO.30: A22 max 1167#NO.30: A23 max 1148#NO.30: A24 max 1129#NO.30: A25 max 1110#NO.30: A26 max 1091#NO.30: A27 max 1072#NO.30: A28 max 1053#NO.30: A29 max 1034#NO.30: A30 max 1015#NO.30: A31 max 996#NO.30: A32 max 977#NO.30: A33 max 958#NO.30: A34 max 939#NO.30: A35 max 920#NO.30: A36 max 901#NO.30: A37 max 882#NO.30: A38 max 863#NO.30: A39 max 844#NO.30: A40 max 825#NO.30: A41 max 806#NO.30: A42 max 787#NO.30: A43 max 768#NO.30: A44 max 749#NO.30: A45 max 730#NO.30: A46 max 711#NO.30: A47 max 692#NO.30: A48 max 673#NO.30: A49 max 654#NO.30: A50 max 635#NO.30: A51 max 616#NO.30: A52 max 597#NO.30: A53 max 578#NO.30: A54 max 559#NO.30: A55 max 540#NO.30: A56 max 521#NO.30: A57 max 502#NO.30: A58 max 483#NO.30: A59 max 464#NO.30: A60 max 445#NO.30: A61 max 426#NO.30: A62 max 407#NO.30: A63 max 388#NO.30: A64 max 369#NO.30: A65 max 350#NO.30: A66 max 331#NO.30: A67 max 312#NO.30: A68 max 293#NO.30: A69 max 274#NO.30: A70 max 255#NO.30: A71 max 236#NO.30: A72 max 217#NO.30: A73 max 198#NO.30: A74 max 179#NO.30: A75 max 160#NO.30: A76 max 141#NO.30: A77 max 122#NO.30: A78 max 103#NO.30: A79 max 84#NO.30: A80 max 65#NO.30: A81 max 46#NO.30: A82 max 27#NO.30: A83 max 8#NO.30: A84 max -11#NO.30: A85 max -30#NO.30: A86 max -49#NO.30: A87 max -68#NO.30: A88 max -87#NO.30: A89 max -106#NO.30: A90 max -125#NO.30: A91 max -144#NO.30: A92 max -163#NO.30: A93 max -182#NO.30: A94 max -201#NO.30: A95 max -220#NO.30: A96 max -239#NO.30: A97 max -258#NO.30: A98 max -277#NO.30: A99 max -296#NO.30: A100 max -315#NO.30: A101 max -334#NO.30: A102 max -353#NO.30: A103 max -372#NO.30: A104 max -391#NO.30: A105 max -410#NO.30: A106 max -429#NO.30: A107 max -448#NO.30: A108 max -467#NO.30: A109 max -486#NO.30: A110 max -505#NO.30: A111 max -524#NO.30: A112 max -543#NO.30: A113 max -562#NO.30: A114 max -581#NO.30: A115 max -600#NO.30: A116 max -619#NO.30: A117 max -638#NO.30: A118 max -657#NO.30: A119 max -676#NO.30: A120 max -695#NO.30: A121 max -714#NO.30: A122 max -733#NO.30: A123 max -752#NO.30: A124 max -771#NO.30: A125 max -790#NO.30: A126 max -809#NO.30: A127 max -828#NO.30: A128 max -847#NO.30: A129 max -866#NO.30: A130 max -885#NO.30: A131 max -904#NO.30: A132 max -923#NO.30: A133 max -942#NO.30: A134 max -961#NO.30: A135 max -980#NO.30: A136 max -999#NO.30: A137 max -1018#NO.30: A138 max -1037#NO.30: A139 max -1056#NO.30: A140 max -1075#NO.30: A141 max -1094#NO.30: A142 max -1113#NO.30: A143 max -1132#NO.30: A144 max -1151#NO.30: A145 max -1170#NO.30: A146 max -1189#NO.30: A147 max -1208#NO.30: A148 max -1227#NO.30: A149 max -1246#NO.30: A150 max -1265#NO.30: A151 max -1284#NO.30: A152 max -1303#NO.30: A153 max -1322#NO.30: A154 max -1341#NO.30: A155 max -1360#NO.30: A156 max -1379#NO.30: A157 max -1398#NO.30: A158 max -1417#NO.30: A159 max -1436#NO.30: A160 max -1455#NO.30: A161 max -1474#NO.30: A162 max -1493#NO.30: A163 max -1512#NO.30: A164 max -1531#NO.30: A165 max -1550#NO.30: A166 max -1569#NO.30: A167 max -1588#NO.30: A168 max -1607#NO.30: A169 max -1626#NO.30: A170 max -1645#NO.30: A171 max -1664#NO.30: A172 max -1683#NO.30: A173 max -1702#NO.30: A174 max -1721#NO.30: A175 max -1740#NO.30: A176 max -1759#NO.30: A177 max -1778#NO.30: A178 max -1797#NO.30: A179 max -1816#NO.30: A180 max -1835#NO.30: A181 max -1854#NO.30: A182 max -1873#NO.30: A183 max -1892#NO.30: A184 max -1911#NO.30: A185 max -1930#NO.30: A186 max -1949#NO.30: A187 max -1968#NO.30: A188 max -1987#NO.30: A189 max -2006#NO.30: A190 max -2025#NO.30: A191 max -2044#NO.30: A192 max -2063#NO.30: A193 max -2082#NO.30: A194 max -2101#NO.30: A195 max -2120#NO.30: A196 max -2139#NO.30: A197 max -2158#NO.30: A198 max -2177#NO.30: A199 max -2196#NO.30: A200 max -2215#NO.30: A201 max -2234#NO.30: A202 max -2253#NO.30: A203 max -2272#NO.30: A204 max -2291#NO.30: A205 max -2310#NO.30: A206 max -2329#NO.30: A207 max -2348#NO.30: A208 max -2367#NO.30: A209 max -2386#NO.30: A210 max -2405#NO.30: A211 max -2424#NO.30: A212 max -2443#NO.30: A213 max -2462#NO.30: A214 max -2481#NO.30: A215 max -2500#NO.30: A216 max -2519#NO.30: A217 max -2538#NO.30: A218 max -2557#NO.30: A219 max -2576#NO.30: A220 max -2595#NO.30: A221 max -2614#NO.30: A222 max -2633#NO.30: A223 max -2652#NO.30: A224 max -2671#NO.30: A225 max -2690#NO.30: A226 max -2709#NO.30: A227 max -2728#NO.30: A228 max -2747#NO.30: A229 max -2766#NO.30: A230 max -2785#NO.30: A231 max -2804#NO.30: A232 max -2823#NO.30: A233 max -2842#NO.30: A234 max -2861#NO.30: A235 max -2880#NO.30: A236 max -2899#NO.30: A237 max -2918#NO.30: A238 max -2937#NO.30: A239 max -2956#NO.30: A240 max -2975#NO.30: A241 max -2994#NO.30: A242 max -3013#NO.30: A243 max -3032#NO.30: A244 max -3051#NO.30: A245 max -3070#NO.30: A246 max -3089#NO.30: A247 max -3108#NO.30: A248 max -3127#NO.30: A249 max -3146#NO.30: A250 max -3165#NO.30: A251 max -3184#NO.30: A252 max -3203#NO.30: A253 max -3222#NO.30: A254 max -3241#NO.30: A255 max -3260#NO.30: A256 max -3279#NO.30: A257 max -3298#NO.30: A258 max -3317#NO.30: A259 max -3336#NO.30: A260 max -3355#NO.30: A261 max -3374#NO.30: A262 max -3393#NO.30: A263 max -3412#NO.30: A264 max -3431#NO.30: A265 max -3450#NO.30: A266 max -3469#NO.30: A267 max -3488#NO.30: A268 max -3507#NO.30: A269 max -3526#NO.30: A270 max -3545#NO.30: A271 max -3564#NO.30: A272 max -3583#NO.30: A273 max -3602#NO.30: A274 max -3621#NO.30: A275 max -3640#NO.30: A276 max -3659#NO.30: A277 max -3678#NO.30: A278 max -3697#NO.30: A279 max -3716#NO.30: A280 max -3735#NO.30: A281 max -3754#NO.30: A282 max -3773#NO.30: A283 max -3792#NO.30: A284 max -3811#NO.30: A285 max -3830#NO.30: A286 max -3849#NO.30: A287 max -3868#NO.30: A288 max -3887#NO.30: A289 max -3906#NO.30: A290 max -3925#NO.30: A291 max -3944#NO.30: A292 max -3963#NO.30: A293 max -3982#NO.30: A294 max -4001#NO.30: A295 max -4020#NO.30: A296 max -4039#NO.30: A297 max -4058#NO.30: A298 max -4077#NO.30: A299 max -4096#NO.30: A300 max -4115#NO.30: A301 max -4134#NO.30: A302 max -4153#NO.30: A303 max -4172#NO.30: A304 max -4191#NO.30: A305 max -4210#NO.30: A306 max -4229#NO.30: A307 max -4248#NO.30: A308 max -4267#NO.30: A309 max -4286#NO.30: A310 max -4305#NO.30: A311 max -4324#NO.30: A312 max -4343#NO.30: A313 max -4362#NO.30: A314 max -4381#NO.30: A315 max -4400#NO.30: A316 max -4419#NO.30: A317 max -4438#NO.30: A318 max -4457#NO.30: A319 max -4476#NO.30: A320 max -4495#NO.30: A321 max -4514#NO.30: A322 max -4533#NO.30: A323 max -4552#NO.30: A324 max -4571#NO.30: A325 max -4590#NO.30: A326 max -4609#NO.30: A327 max -4628#NO.30: A328 max -4647#NO.30: A329 max -4666#NO.30: A330 max -4685#NO.30: A331 max -4704#NO.30: A332 max -4723#NO.30: A333 max -4742#NO.30: A334 max -4761#NO.30: A335 max -4780#NO.30: A336 max -4799#NO.30: A337 max -4818#NO.30: A338 max -4837#NO.30: A339 max -485

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2	, Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	cardan shaft	
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2630	
4.1.	Achsaabstand [mm]:	2630	
5.	Länge [mm]:	4440	
6.	Breite [mm]:	1841	
7.	Höhe [mm]:	1620	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1583	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1688	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2220	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:	1120	/ 1150
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4120	
18.	Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1900	
18.4.	Ungebrachten Anhänger [kg]:	750	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DNN	
22.	Arbeitsweise:	Positive Ignition / 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line	
25.	Hubraum [cm³]:	1984	
26.	Kraftstoff:	petrol	
26.1.	Einstofmotor / Divalenten Antrieb / Flexuelmotor / Zweistofmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistofmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	140.00	bei 4200
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.	Getriebe (Typ):	automatic							
	Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:								R
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:								
28.1.3.	Gesamtübersetzung:								

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	221							
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1572				/ 1544			
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:								
	Achse 1:	225/45 R19 92W	/ 8.0JX19 ET45	/ C	/ C1				
	Achse 2:	225/45 R19 92W	/ 8.0JX19 ET45	/ C	/ C1				
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:								
38.	Code des Aufbaus:	AC							
40.	Farbe des Fahrzeugs:	black							
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le 2, ri. 2, ba. 1							
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5							
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:								
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:								
46.	Geräuschpegel								
	Standgeräusch [dB(A)] bei min⁻¹:	73.00				bei 3750			
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	70.00							
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP							
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V _{ind} :	1779							
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:								
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:								
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h)²]:	f ₀ (47.1.3.0.) 177.2	f ₁ (47.1.3.1.) 0.753	f ₂ (47.1.3.2.) 0.03789					

47.2.	Fahrzyklus:	3b
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{ad}):	
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren:		Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #	
Diesel	178.6	17.5	14.8	20.5	*****	*****	0.1300	0.13E11	
Gas	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
andere	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	

2.2. Prüfverfahren:		Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]							
Benzin/	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #	
Diesel	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
Gas	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
andere	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km]
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	60.0	6.00 E11
	Volständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis




Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 18 : Füllflasche abgelaufen




Bild 19 : Frontscheibenleiste rechts eingerissen



Bild 20 : Frontscheibenleiste rechts eingerissen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4795638
Hersteller	Škoda
Model	Karoq
Variante	Sportline 2.0 TSI
Listenpreis	45.263,86
VIN	TMBLE9NU4N5061053
Erstzulassungsdatum	1.6.2022
Kennzeichen	SOG M204

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4795638

30.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023113269	27.08.2023	Beifahrerseite Seitenteil hinten Heckklappe Reifen/Felge rechts Rücklicht rechts Stoßfänger hinten Stoßfänger hinten rechts	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
23.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 170 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Seitenwand hinten rechts. Keine genaue Angabe zur Schadenshöhe und Umfang.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
3 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.06.2022	Letzte Zulassung	23.06.2022
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Karoq 2.0 TSI 4x4 DSG Sportline
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBLE9NU4N5061053
HSN / TSN	8004 / ATK	Schlüssel-Nr.	40467920
Km-Stand abgelesen	20507	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 19 92 W	Bridgestone / Dueler Hp	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 19 92 W	Bridgestone / Dueler Hp	S / O	6 mm
2 links	225 / 45 R 19 92 W	Bridgestone / Dueler Hp	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 19 92 W	Bridgestone / Dueler Hp	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.06.2026			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Aeroscheibenwischer vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Allrad Permanent, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Außenspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel in Schwarz, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Beleuchteter Kofferraum, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre), Dachhimmel Schwarz, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage SPORTLINE, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit), Dritter Fahrzeugschlüssel, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste), Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußmatten, Geschlossenes Ablagefach auf der Armaturentafel, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, Innenspiegelabblendung, automatisch, Kofferraumabdeckung, fest, Kopfstützen vorne fest integriert, hinten höheneinstellbar, LED-Bremsleuchte im Heckspoiler, LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Sonderlackierung Uni, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen, Leseleuchten vorn am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Ottopartikelfilter, Paket: Infotainmentpaket Bolero, Paket: Komfort PLUS, Paket: Licht & Sicht, Paket: Performance (4x4), Paket: Winter PLUS, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Anschluss in der Mittelkonsole (Type-C), Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 18"-Leichtmetallfelgen Procyon Schwarz, Aero schwarz matt (4x4), Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Schaltempfehlungsanzeige, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Speedlimiter, Steckdose 12V - im Kofferraum, Steckdose 12V - in der Mittelkonsole, Stoßfänger teilweise in Wagenfarbe lackiert, Verzurösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PPJ	Adaptiver Abstandsassistent ACC (Regelbereich bis 210 km/h)
PDC	Diebstahlwarnanlage
4E6	Elektrische Heckklappenbedienung mit Komfortöffnung
PHD	Klimaanlage Climatronic (3-Zonen)
	Lackierung: Perleffekt
W5G	Paket: Parken PLUS
P6A	Paket: Sicherheit
W5K	Paket: Simply Clever
P6H	Paket: Traveller BASIC
PK6	Panoramaschiebedach, elektrisch
PLB	Polster: Lederausstattung Glamour
PY3	Räder: 19"-Leichtmetallfelgen Sagitarius Anthrazit Glanzgedreht, Aero schwarz matt (4x4)
P5N	Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion
PHC	Standheizung
PK4	Triebwerkunterbodenschutz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 02.06.2026 bei Kilometerstand 19.654
bis Wartung verbleiben:	26.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 18)
2. Frontscheibenleiste rechts eingerissen, erneuern (Bild 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)