MACADAM








BMW 3 Reeks (KKL): 2AGR102

Vinnumber:	**WBA6L31020FL16754**	Versionname:	**318d Touring (G21) 2.0d 136pk/cv 5p**
First Registrationdate:	**29/03/2021**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**149604**	Power Kw:	**100**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**MAN 6 VIT**		
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**17000.0**		
Maintenance	**juli 2028**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**Tow bar collapsible**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**225/50/17/98 Y**			
	Fr.L.	**Bridgestone: 5 mm**	Fr.R.	**Bridgestone: 5 mm**
	Re.L.	**Bridgestone: 4 mm**	Re.R.	**Bridgestone: 4 mm**

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth FR	**5.0**
Tyre profile depth RL	**4.0**
Tyre profile depth RR	**4.0**
Tyre size FL	**225/50 R 17 98 Y**
Tyre size FR	**225/50 R 17 98 Y**
Tyre size RL	**225/50 R 17 98 Y**
Tyre size RR	**225/50 R 17 98 Y**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**255**
Tyre make FR	**255**
Tyre make RL	**255**
Tyre make RR	**255**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Instrument panel, complete, Not functioning (well), Check





Armrest, Damaged, Replace




Interior, Dirty, Cleaning









Backrest cover FL, Scratch(es), Smart repair







Centre console, Scratch(es), Smart repair





Backrest cover FR, Scratch(es), Smart repair






Interior covering A pillar L, Scratch(es), Acceptable




Interior covering A pillar R, Scratch(es), Smart repair




Ignition key, Worn, Acceptable





Engine insulation, Damaged, Replace




Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)










Alloy rim FL, Scratch(es), Repair and paint (complete)





Wing FL, Scratch(es), Acceptable




Door FL, Scratch(es), Acceptable






Sill trim L, Scratch(es), Acceptable





Alloy rim RL, Scratch(es), Acceptable




Boot lid covering R, Scratch(es), Acceptable






Bumper R, Scratch(es), Acceptable






Bumper moulding R, Deformed / Strained, Acceptable




Alloy rim FR, Scratch(es), Acceptable





Wing FR, Scratch(es), Spot repair





Door FR, Scratch(es), Acceptable







Door RR, Scratch(es), Acceptable






Bodywork, Paint measurement, Acceptable



Roof, Scratch(es), Acceptable








Onderhoudshistorie van: WBA6L31020FL16754

ALPHABET

Kenteken	2AGR102
Merk Model	BMW 318d Touring (G21) 2.0d 136pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/29/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/14/26	138,412	batterij	Vervangen
7/14/26	138,412	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/14/26	138,412	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
7/14/26	138,412	klein materiaal	
7/14/26	138,412	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/14/26	138,412	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
7/14/26	138,412	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/14/26	138,412	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/14/26	138,412	service brandstoffilter	Uitvoeren
7/14/26	138,412	service luchtfilter	Uitvoeren
7/14/26	138,412	service microfilter	Uitvoeren
7/14/26	138,412	service motorolie	Uitvoeren
1/23/26	125,876	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
1/23/26	125,876	klein materiaal	
1/23/26	125,876	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
1/23/26	125,876	remschijven en blokken achter	Vervangen
1/23/26	125,876	remvloeistof	Vervangen
1/23/26	125,876	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/18/25	121,292	diagnose	Uitvoeren
11/18/25	121,292	temperatuur sensor roetfilter/DPF	Vervangen
9/26/25	114,567	batterij	Vervangen
9/26/25	114,567	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
9/26/25	114,567	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
9/26/25	114,567	klein materiaal	
9/26/25	114,567	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
9/26/25	114,567	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
9/26/25	114,567	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/26/25	114,567	service microfilter	Uitvoeren
9/26/25	114,567	service motorolie	Uitvoeren
1/30/25	97,397	batterij	Vervangen
1/30/25	97,397	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
1/30/25	97,397	klein materiaal	
1/30/25	97,397	remblokken achter	Vervangen
12/17/24	94,140	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
12/17/24	94,140	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
12/17/24	94,140	service luchtfilter	Uitvoeren
12/17/24	94,140	service microfilter	Uitvoeren
12/17/24	94,140	service motorolie	Uitvoeren
4/19/24	74,630	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/19/24	74,630	remblokken vooraan	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
1/12/24	69,882	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
1/12/24	69,882	remschijven en blokken achter	Vervangen
1/12/24	69,882	remvloeistof	Vervangen
1/12/24	69,882	service brandstoffilter	Uitvoeren
1/12/24	69,882	service microfilter	Uitvoeren
1/12/24	69,882	service motorolie	Uitvoeren
3/6/23	44,325	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
3/6/23	44,325	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
3/6/23	44,325	service luchtfilter	Uitvoeren
3/6/23	44,325	service microfilter	Uitvoeren
3/6/23	44,325	service motorolie	Uitvoeren
11/7/22	38,584	remblokken achter	Vervangen
4/26/22	28,072	controle niveaus	Uitvoeren
2/8/22	24,155	service microfilter	Uitvoeren
2/8/22	24,155	service motorolie	Uitvoeren
11/9/21	18,118	controle niveaus	Uitvoeren