

# Volkswagen

POLO PA 1.0 TSI 95CV MAS MANUAL

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WVVZZZAW6SU030183



## Descripción

<b>Matrícula</b> 4151NDG	<b>Fecha de matriculación</b> 30/06/2025	<b>Kilometraje</b> 40923 km
<b>Color</b> Negro	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 999 cc	<b>Transmisión</b> Manual
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 70 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
SINTAX VALENCIA

**Fecha del encargo**  
14/05/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
18/05/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Parabrisas / -	Impacto	Aceptable
			
002	Capó / -	Abolladura	Smart repair




003

Paragolpes / Delantero

Ralladura

Pintar



004

Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Aceptable



005

Techo / -

Abolladura

Smart repair



006

Paragolpes / Trasero

Abolladura

Reparar



007

Tr / Trasero izquierdo

Roto

Sustitución









008

Portón trasero / puerta del maletero / -

Ralladura

Aceptable



009	Aleta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
 			
010	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
 			
011	Llanta / Trasero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Ralladura	Smart repair
 			

### Elementos faltantes

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones                   | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto                        |

### Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	3.5 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	3.4 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	4.5 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	195 / 55 / 16 /	4.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero




Cuentakilómetros




Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Parabrisas / - / Impacto



Capó / - / Abolladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Techo / - / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Abolladura




Tr / Trasero Izquierdo / Roto




Portón trasero / puerta del maletero / - / Ralladura



Aleta / Trasero Derecho / Ralladura




Aleta / Trasero Derecho / Ralladura




Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Llanta / Trasero Derecho / Ralladura



Llanta / Trasero Derecho / Ralladura