

INFORME CONTROL VEHÍCULO



29 de agosto de 2025

Nº Expediente: 3425340677

Nº Revisión: WTWS_586192

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	1042-LHP	Nº CHASIS:	VR3ECYHYCLJ723476
KILOMETROS:	211876	MARCA:	PEUGEOT
F. PERI TACIÓN:	29/08/2025	MODELO:	RIFTER ACCESS STANDARD BLUEHDI 73KW
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	27/08/2025
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPI NCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	545,07 €
Daños Interiores	264,10 €
Total Valoración	809,17 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
98366942ZD	98600	Moqueta piso - Nueva	1,00	261,60	0,00	261,60
		M.O interiores	0,10	25,00	0,00	2,50

OBSERVACIONES

1- Sin testigo fallo motor en cuadro.

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_586192
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	EWP
Kilómetros	211.876

Equipamiento

VIN Query

GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE	EMBELLECEDORES PROTECTORES LAT COLOR MASA NEGRO - DED27
SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15
SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPANANTE - DNN01
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08
INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 - DRCD6
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01	INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01	SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO AUMENTADA - DGA03
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 40000NM - DDH77	SUSPENSION LEY 3 - DYJ13
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05	NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
NEUMATICOS 215/65 R 16 102H RF - DPLMP	LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01	LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03	FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20	DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86
REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09	EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11	EQUIPO ELECTRICO S/CAJA DE PROTECCION - DYP00
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGMAH	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00	ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF CERRADO Y SUP ABIERTO - DRB40
ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00	ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00
ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00	ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09	ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00	ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403	TAPACUBOS 16" RAKIURA - DEHKW
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 52000NM - DAGBH	SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10	CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601	VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PLASTICO - DUH61	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01
VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05	AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRIKA - DE300	AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01	ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		

ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DU005	ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43
ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14	ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04	ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13
TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18	TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY
TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACION ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01	INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G0J
GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL	DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 77 - DCW55
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04	VERSION GAMA INICIAL - DDJ03
VERSION COMBI ACRISTALADO - DBV04	ACABADO TECNICO MEDIO PLUS - B0E0G
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00	PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03	ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200	ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00	CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11
CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02	CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01	CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05	CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01	ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510	ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12	COMERCIAL CARROCERIA CORTA - B0DAF
FECHA FABRICACIÓN 25/06/2020	PLANTA DE MONTAJE FV
Nº PR 15935	EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EFR - DBK59
ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61	ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601	ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32
ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29	ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00	CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY	GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40	ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00	LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02	GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/Llave - DBG02
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23	GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
GENERALES C/JUNTA TRASERA PUERTAS DL - DJN15	GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		

GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07

GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
98366942ZD	Moqueta piso - Nueva	1,00	261,60			261,60
I VER JUEGO	Moqueta iz piso					
9820554880	Piloto tr dr Incluye: Lámpara intermitente tr dr, Lámpara antiniebla tr dr, Lámpara posición-freno tr dr, Lámpara marcha atrás dr	1,00	160,07			160,07

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 63E4NA	Sustituir Piloto tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT8626R	Reparar Moldura contorno aleta tr dr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT8627L	Reparar Moldura contorno aleta dl iz	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,20 h	25,00			5,00
T1 89EHTA	Sustituir Moqueta iz piso	0,10 h	25,00			2,50

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Moldura contorno aleta tr dr	Daños previos	Reparar, Pintar
Moldura contorno aleta dl iz	Daños previos	Reparar, Pintar

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/08/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	421,67 €	Subtotal Horas MO	32,50 €	Subtotal Horas MO	141,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,30 h)	32,50 €	Subtotal M.O. (5,65 h)	141,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	32,50 €	Total mano de obra	141,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	421,67 €			Subtotal material	213,75 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	421,67 €			Total del material	213,75 €
				Total sin descuentos	355,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	355,00 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	421,67 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	32,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	355,00 €	Base del impuesto	809,17 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	809,17 €	IVA (21%)	169,93 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	979,10 €
				Total	979,10 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		

Equipamiento

VIN Query

<p> GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02 SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 40000NM - DDH77 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05 NEUMATICOS 215/65 R 16 102H RF - DPLMP LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01 REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76 EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06 EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGM AH ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00 ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00 ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00 ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN Llave - DYD00 ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 52000NM - DAGBH SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PLASTICO - DUH61 VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300 ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00 ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05 ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00 ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04 ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00 TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18 </p>	<p> EMBELLECEDORES PROTECTORES LAT COLOR MASA NEGRO - DED27 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 - DRCD6 INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00 SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO AUMENTADA - DGA03 SUSPENSION LEY 3 - DYJ13 NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00 LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01 FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86 REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01 EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01 EQUIPO ELECTRICO S/CAJA DE PROTECCION - DYP00 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15 ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF CERRADO Y SUP ABIERTO - DRB40 ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00 ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70 ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00 ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00 TAPACUBOS 16" RAKIURA - DEHKW SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601 VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01 AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00 AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05 ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12 ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43 ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02 ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01 ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13 TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY </p>
--	---

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		

TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01	INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G0J
GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL	DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 77 - DCW55
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04	VERSION GAMA INITIALE - DDJ03
VERSION COMBI ACRISTALADO - DBV04	ACABADO TECNICO MEDIO PLUS - B0E0G
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00	PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03	ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200	ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00	CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11
CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02	CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01	CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05	CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01	ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510	ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECANICA - D6D02
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12	COMERCIAL CARROCERIA CORTA - B0DAF
FECHA FABRICACIÓN 25/06/2020	PLANTA DE MONTAJE FV
Nº PR 15935	EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EFR - DBK59
ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61	ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601	ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32
ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29	ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00	CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY	GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40	ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
LUCES S/FARO ANTINIEBLA - DPR00	LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02	GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23	GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
GENERALES C/JUNTA TRASERA PUERTAS DL - DJN15	GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01	GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120457.jpg



20250829_120354.jpg



20250829_120459.jpg



20250829_120322.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120357.jpg



20250829_120334.jpg



20250829_120427.jpg



20250829_120352.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120419.jpg



20250829_120403.jpg



20250829_120417.jpg



20250829_120349.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120409.jpg



20250829_120351.jpg



20250829_120429.jpg



20250829_120420.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120318.jpg



20250829_120330.jpg



20250829_120450.jpg




20250829_120331.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120423.jpg



20250829_120433.jpg



20250829_120136.jpg



20250829_120208.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120130.jpg



20250829_120144.jpg



20250829_120223.jpg



20250829_120147.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120155.jpg



20250829_120139.jpg



20250829_120220.jpg



20250829_120132.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120127.jpg



20250829_120227.jpg



20250829_120201.jpg



20250829_120203.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120214.jpg



20250829_120314.jpg



20250829_120122.jpg



20250829_120156.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120118.jpg



20250829_120301.jpg



20250829_120150.jpg



20250829_120316.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120134.jpg



20250829_120211.jpg



20250829_120225.jpg



20250829_120304.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_586192	Marca - Modelo	PEUGEOT RIFTER (E) (18-)		
Fecha Alta	29/08/2025 13:31:08	CUM	PE04301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/08/2025 13:46:13	Matrícula	1042-LHP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3ECYHYCLJ723476		



20250829_120206.jpg