



## CITROEN BERLINGO<sup>3</sup> VU

Immatriculation	-
VIN	VR7EFYHYCLN518745
Kilométrage	76 644 km
Première immatriculation	10/07/2020
Couleur carrosserie	Blanc

### DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	Date de l'inspection	01/04/2026 15:39:56
Adresse d'inspection		

### INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	CITROEN	Type de carrosserie	Camionette
Modèle	BERLINGO <sup>3</sup> VU	Nbre portes	5
VIN	VR7EFYHYCLN518745	Nbre sièges	2
Première immatriculation	10/07/2020	Transmission	Avant
Kilométrage	76 644 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule utilitaire	Couleur carrosserie	Blanc

### DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

### OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Niveau carburant	75
Moteur fonctionnant	Oui	Cric	Oui
Véhicule roulant	Oui	Nature de peinture	Opaque

## DOMMAGES



### Panneau ARG

Type de dommage

Bosse(s)

Mode de réparation

LI - Réparer et peindre (complet)



### Pavillon caisse

Type de dommage

Rouille

Mode de réparation

Peindre



### Pare-chocs AV

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Peindre



### Pneu ARG

Type de dommage

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



### Pneu ARD

Type de dommage

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



### Pneu AVD

Type de dommage

Hors tolérance

Mode de réparation

E - Remplacer



### Joint de coffre/hayon

Type de dommage

Déchirure

Mode de réparation

E - Remplacer



### Pare-chocs AV

Type de dommage

Déformé / Forcé

Mode de réparation

Smart repair



### Garnit. int D coffre

Type de dommage

Griffe(s)

Mode de réparation

Smart repair



### Revêtement assise siège AVG

Type de dommage

Tache

Mode de réparation

Nettoyer



### Pneus

Type de dommage

Sans dégâts

Mode de réparation

Acceptable

## PHOTOS COMMERCIALES

