INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5023NKM / WBA28FU0708G13975 / 8G13975

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d Berlina G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d Berlina G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.483

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5023NKM | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
TI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	01/09/2026		
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

5023NKM | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

5023NKM | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. baliza	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
3. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado lunas - 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
8. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
14. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
15. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
17. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
22. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
23. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
24. Capó tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
25. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	-
26. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada adyacente	-
27. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5023NKM | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
28. Canalizador dr paragolpes dl	-	PINTAR
29. Spoiler paragolpes tr	-	PINTAR
30. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
31. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
32. Emblema tr	-	SIN ESPECIFICAR
33. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
34. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
35. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)