

## Ford \* Trans.Custom FL'18

### Voertuiginformatie

**Merk:**Ford  
**Kenteken:**  
**Versnellingsbak:**Handgeschakeld 6 versnellingen  
**Kleur carrosserie:**  
**Model:**\* Trans.Custom FL'18  
**Chassisnummer:**WF0YXXTTGYMU18781  
**Type brandstof:**Diesel  
**Vermogen:**96 kW  
**Versie:**Tr.Cus.130 MH 32 L2H1 H GB Tr.  
**1ste tenaamstelling**29-04-2021  
**Kilometerstand:**230574 km  
**Aantal deuren:**

### Samenvatting schade

**Achterzijde**  
**Dak & andere**  
**Interieur**  
**Links**  
**Rechts**  
**Voorzijde**

3  
 1  
 3  
 4  
 4  
 2

### Commerciële foto's









## Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera **Ja**

Carkit **Ja**

Middenarmsteun **Ja**

Navigatiesysteem **Ja**

Radio multimedia **Ja**

## Schade

### Achterdeur L

Roest / Corrosie

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde




## Achterdeur R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



**Bumper A**  
Kras(sen)  
Vervangen  
Achterzijde






## Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



## Carrosserie

Niet origineel

Ontstickeren

Dak & andere




**Deur V L**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



## Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



## **Dorpel L bekleding buiten**

Vervormd / Geforceerd

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



## **Dorpel R bekleding buiten**

Vervormd / Geforceerd

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



## **Instructieboek**

Ontbreekt

Vervangen

Interieur

## Interieur

Vlek

Reinigen

Interieur





## **Motorkap**

Steenslag

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



## Scherm A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



## Scherm A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts




## Schuifdeur L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



## Schuifdeur R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



## Stoelbekleding zitting VL

Versleten

Vervangen

Interieur



## Banden

Locatie

Type

Velg

Afmetingen

Merk

Diepte

### Voor Links

Zomer

215/65/16/109/T

Bridgestone

5,8 mm

### Voor Rechts

Zomer

215/65/16/109/T

Bridgestone

4,5 mm

### Achter Links

Zomer

215/65/16/109/T

Michelin

8,3 mm

### Achter Rechts

Zomer

215/65/16/109/T

Michelin

7,5 mm

## Inspectie

Aantal hoofdsteunen**3**

CO2 Emissie**149**

Digitaal onderhoud**N.v.t.**

Hoedenplank/rolhoes**N.v.t.**

Instructieboek**Nee**

Onderhoudsboekje**Nee**

Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**

Totaal aantal sleutels**2**

### Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.