

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR Business Variant Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	GÖ -N 1059	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZ3CZME104917
Vertrags-Nummer:	34684076	Erstzulassung:	12.05.2021
Internes KZ:	14851716	Kilometer-Stand:	179497
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR Business Variant Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Deep Black Perleffekt Polsterung: Stoff Weave Titanschwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **32.953,78**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	1.403,36
App-Connect Wireless	0,00
Deep Black Perleffekt	0,00
Lackierung Perleffekt	550,42
Lendenwirbelstützen vorn, auf der Fahrerseite elektrisch einstellbar inkl. Massagefunktion, Beifahre	0,00
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	0,00
Rückfahrkamera "Rear View"	0,00
Stoff Weave Titanschwarz	0,00
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	0,00
Winterpaket	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **34.907,56**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **41.540,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 41.540,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR Business Variant Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	128
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,400	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	213	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,100
Leergewicht (kg):	1568	zul. Gewicht (kg):	2170

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 34684076
Amtliches Kennzeichen: GÖ -N 1059
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR Business Variant Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
16.05.2025	9059941962	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Nein
01.04.2025	9059934960	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
01.09.2024	9059900754	Hagelschaden	Motorhaube mitte Hagelschaden Dach mitte mitte Hagelschaden	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 34684076
Amtliches Kennzeichen: GÖ -N 1059
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR Business Variant Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
01.07.2022	30518	Inspektion und Wartung
01.07.2022	30518	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	30518	Wartungszusatzumfänge
01.07.2022	30518	Wartungszusatzumfänge
17.07.2023	64683	Bremsflüssigkeitswechsel
17.07.2023	64683	Inspektion und Wartung
17.07.2023	64683	Wartungszusatzumfänge
24.05.2024	90706	Wartungszusatzumfänge
24.05.2024	90706	TÜV/AU (MwSt-frei)
24.05.2024	90706	Inspektion und Wartung
10.03.2025	120152	Wartungszusatzumfänge
10.03.2025	120152	Inspektion und Wartung
15.12.2025	151994	Inspektion und Wartung
15.12.2025	151994	Wartungszusatzumfänge
08.05.2026	170952	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	37075 Göttingen, Am Güterverkehrszentrum 12
Besichtigungsdatum	08.07.2026
Referenznummern	0031210076 - 0034684076

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	GÖ-N 1059	Fzg.-Ident.-Nummer	WVWZZZ3CZME104917
Fabrikat	VW	1. Zulassung	12.05.2021
Typ	Passat 2.0 TDI SCR Business Variant	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Deep Black-Schwarz - 2-Schicht Perleffekt
Laufleistung abgelesen	179.188 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	05/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R16 95V	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R16 95V	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R16 95V	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R16 95V	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R16 99H	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R16 99H	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R16 99H	10 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	215/60 R16 99H	10 mm

Allgemeines / Zustand	
✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 15.12.2025 bei km 151.994.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne rechts	Ja	
Seitenwand hinten rechts	Nein	fehlerhafter Lackaufbau

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.
Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| ✓ "Business Premium"-Paket inkl. Navigation | ✓ App-Connect Wireless |
| ✓ Deep Black Perleffekt | ✓ Lackierung Perleffekt |
| ✓ Lendenwirbelstützen vorn, auf der Fahrerseite elektrisch
einstellbar inkl. Massagefunktion, Beifahre | ✓ Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet" |
| ✓ Rückfahrkamera "Rear View" | ✓ Stoff Weave Titanschwarz |
| ✓ Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion | ✓ Winterpaket |
| ✓ Winterkompleträder über A.T.U | |

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Tür hinten links, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur

Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur

Seitenwand links, beschädigt (Bild 16, Bild 17)

D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Seite rechts

Seitenwand rechts, Reparaturmangel (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Sonstiges

Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Göllner, Nino

Der Sachverständige, 09.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZME104917
Typbezeichnung	PASSAT Va 2.0BusinDT110 TDI M6F
Datum der Auslieferung	2021-05-14
Inspektion mit Ölwechsel	
Datum	2022-07-01
Laufleistung	30518 km
Auftragsnummer	35725
Durchgeführt von	Lutteranger Grasse Breite 2 37077 Göttingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Eintragung der Werkstatt	
Datum	2022-07-01
Laufleistung	30518 km
Aktion 9TCL	
Durchgeführt von	Lutteranger Grasse Breite 2 37077 Göttingen Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Übergabe-Inspektion	
Datum	2021-05-11
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	49412
Durchgeführt von	Südhannover Kasseler Landstraße 53-69

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 14. Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 16. Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 17. Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken



Bild 18.