

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR 147kW DSG Business Variant Kombi 5-türig 1968 ccm 200 PS / 147 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -NY 1993	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZ3CZNE032973
Vertrags-Nummer:	33689080	Erstzulassung:	25.01.2022
Internes KZ:	15029834	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR 147kW DSG Business Variant Kombi 5-türig 1968 ccm 200 PS / 147 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR 147kW DSG Business Variant Kombi5-türig 1968 ccm 200 PS / 147 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	124
durchschn. Verbr./100 Km:	4,700	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	233	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1586	zul. Gewicht (kg):	2180

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 33689080
Amtliches Kennzeichen: HD -NY 1993
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR 147kW DSG Business Variant Kombi5-türig 1968 ccm 200 PS / 147 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
28.09.2025	9059962147	Fremdverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein
13.03.2025	9059933350	Wildschaden	Stossstange vorne Beifahrerseite Tür vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
28.10.2022	9059829853	Eigenverschulden	Heckklappe Fahrerseite Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 33689080
Amtliches Kennzeichen: HD -NY 1993
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


VOLKSWAGEN Passat 2.0 TDI SCR 147kW DSG Business Variant Kombi5-türig 1968 ccm 200 PS / 147 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WWZZZ3CZNE032973

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	147.228 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	8.700 km
Typ/Modell	PASSAT	HU (Bericht lag vor)	01/2027
Fahrgestellnummer	WWZZZ3CZNE032973	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	25.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Fehlstellung - de-/montieren
4	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, Tür vorne rechts



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R16 95H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/60 R16 95H	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R18 94W	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	235/45 R18 94W	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46106191
Anlieferungsdatum: 23.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	PASSAT	Laufleistung (abgelesen)	147.228 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZ3CZNE032973	Erstzulassung	25.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.06.2026
Protokollnummer: 46106191
Anlieferungsdatum: 23.06.2026





Abbildung 19: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - de-/montieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - de-/montieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Fehlstellung - de-/montieren




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos




Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WWZZZ3CZNE032973

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	147,228 km
Manufacturer	Volkswagen	Next maintenance in	8,700 km
Type / Model	PASSAT	Main inspection (Report on hand)	01/2027
Vehicle Identification number	WWZZZ3CZNE032973	Power / Engine displacement	147 kW / 1,968 ccm
First registration	25 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
3	Rear bumper	Rear bumper - Malposition - Un- / install
4	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
5	Bonnet	Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
1	Boot lid / rear door, Door - front right side

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46106191
Delivery date: 23 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/60 R16 95H	Pirelli	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/60 R16 95H	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R18 94W	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	235/45 R18 94W	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46106191
Delivery date: 23 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volkswagen	Inspection condition	sufficient
Type / Model	PASSAT	Mileage (Read)	147,228 km
Vehicle Identification number	WVWZZZ3CZNE032973	First registration	25 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear




Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jun 2026
Protocol number: 46106191
Delivery date: 23 Jun 2026





Figure 19: Misc.


Pictures of damage




Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value




Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Malposition - Un- / install



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Malposition - Un- / install



Damage #3: Rear bumper: Rear bumper - Malposition - Un- / install



Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #4: Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #5: Bonnet: Bonnet - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Boot lid / rear door, Door - front right side