

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	M -SM 1942	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000369329490
Vertrags-Nummer:	1032081	Erstzulassung:	19.10.2022
Internes KZ:	15044434	Kilometer-Stand:	24009
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis Weiß

Polsterung: Polsterung Anthrazit

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 33.470,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Arktis Weiß	0,00
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	60,00
Digitales Tachodisplay 4,2 Zoll	50,00
Einparkhilfe hinten, vorne und seitlich mit Rückfahrkamera	850,00
Heckklappe verglast inkl. Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer	175,00
Induktive Smartphoneladefläche	150,00
Innenspiegel	45,00
Klang & Klima-Paket mit Navigation	1.750,00
Klare Sicht Paket	180,00
Klimaanlage vorn	0,00
Licht- und Regensensor	0,00
Mobiles Büro-Paket 2	350,00
Nebelscheinwerfer	0,00
Polsterung Anthrazit	0,00
Raucher-Paket	40,00
Reserverad Stahl	200,00
Schiebetür rechts mit Fenster	150,00
Sicherheit-Paket	1.250,00
Trennwand geschlossen mit Fenster und Durchladeklappe	0,00
Weitwinkelspiegel	0,00
1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettäder über Sixt	0,00
-------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 38.720,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 46.076,80

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 46.076,80

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	0	zul. Gewicht (kg):	3010

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 1032081
Amtliches Kennzeichen: M -SM 1942
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 1032081
Amtliches Kennzeichen: M -SM 1942
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.11.2024	12595	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
22.11.2024	12595	TÜV/AU (MwSt-frei)
27.12.2024	12684	Bremsflüssigkeitswechsel
27.12.2024	12684	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Am Oberfeld 27, 83026 Rosenheim



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Rosenheim
Am Oberfeld 27
83026 Rosenheim
Telefon 08031 / 2178-0
Fax 08031 / 2178-99
E-Mail rosenheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Wolfgang Gleißner
Tel. direkt 080312178-22

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

M SM1942

FIN

VF1FL000369329490

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
15.07.2026, telefonisch durch Herrn Zierus.
15.07.2026, 10:30 Uhr, durch Herrn Wolfgang Gleißner bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Rosenheim, Am Oberfeld 27, 83026 Rosenheim, im Beisein von Herrn
Scholz.
15.07.2026
Rahmenkostenstelle ZUB
Vertragsnummer 1032081
Auftragsnummer 31218122

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-4.803,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.036,14 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-4.803,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.036,14 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.10.2022	Letzte Zulassung	19.10.2022
Fahrzeugart	Transporter	Hersteller	RENAULT
Typ / Verkaufsbez.	Trafic Blue dCi 150 L1H1 3,0t Komfort	Aufbauart	Geschlossener Kasten
Türen	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1FL000369329490
Maße Länge/Breite/Höhe	5480 / 1956 / 1935 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	2 / 1
Radstand (mm)	3098	zul. Gesamtmasse	3070 kg
HSN / TSN	3333 / BOS	Schlüssel-Nr.	20442173
Km-Stand abgelesen	23886	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1997
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Weiß / Uni		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16 109 R C	Semperit / Van-Grip 3	W /O	8 mm
rechts	215 / 65 R 16 109 R C	Semperit / Van-Grip 3	W /O	8 mm
2 links	215 / 65 R 16 109 R C	Semperit / Van-Grip 3	W /O	8 mm
rechts	215 / 65 R 16 109 R C	Semperit / Van-Grip 3	W /O	8 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	215 / 65 R 16 106 H C	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	T /O	8 mm

W/ Winter; T/ Transporter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 106 H C	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	T /O	7 mm
215 / 65 R 16 106 H C	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	T /O	7 mm
215 / 65 R 16 106 H C	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	T /O	7 mm
215 / 65 R 16 106 H C	Goodyear / EfficientGrip Cargo 2	T /O	7 mm

T/ Transporter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: ABS mit EBV und Bremsassistent, Ablagefächer In den Türen, Airbag: Beifahrerairbag, deaktivierbar, Airbag: Fahrerseite, Aktiver Notbremsassistent, Analoges Tachoinstrument mit 3,5-Zoll-TFT-Display, Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren, Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bremsleuchte dritte, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, ESP mit Berganfahrassistent, Beladungserkennung und ASR, Einparkhilfe hinten, Fensterheber elektrisch vorne, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, geschlossen und beleuchtet, Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster, Keycard Handsfree, Klimaanlage vorne, Kopfstützen (3), LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad 2-fach einstellbar (Länge, Höhe), Lichtsensor, Mobilitätsset, Müdigkeitserkennung, Polster: Stoff, Radio: EASY LINK 8-Zoll mit Smartphone-Integration, Reifendruckkontrolle, Räder: 16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 215/65 R 16, Schaltpunktanzeige, Schiebetür rechts, geschlossen, Seitenwand links verblecht, Servolenkung, Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank, Sitze: Fahrersitz "Komfort" 3-fach einstellbar, Sonnenblende mit Einstecktasche auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurhalte-Warner, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Trennwand geschlossen, ohne Fenster, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Laderaum, seitlich unten, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzglas, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eCall-Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
RET04	Außenspiegel, elektrisch anklapp-/einstellbar und beheizbar
ITP15	Einparkhilfe hinten, vorne und seitlich
PRAHL	Fernlichtassistent
REACTI	Induktives Laden für Smartphones
RVIMA	Innenspiegel manuell
AVCACF	Paket: Raucherpaket
NA41A	Radio: EASY LINK 8-Zoll mit Smartphone-Integration und Navigation
RSNORT	Reserverad

RRCAM Rückfahrkamera
 PLDCVF Schiebetür, rechts mit Fenster (feststehend)
 BQBUR1 Sitze: Beifahrerdoppelsitzbank umklappbar mit PC-Ablage, Durchladeklappe
 & Staufach
 PRIACC Steckdose (12 V) im Laderaum
 CLCVTP Trennwand, geschlossen mit Fenster & Durchladeklappe
 PTANCC Verzurösen seitlich im Laderaum, mobil
 RETVIS Weitwinkelspiegel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 17.12.2024 bei Kilometerstand 12.595

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Stoßfänger vorn verschrammt, erneuern (Bild 7)	1.196,64	1.424	100	-1.196,64 -1.424
2. Tür vorn links deformiert, instandsetzen (Bild 8)	1.146,22	1.364	100	-1.146,22 -1.364
3. Tür hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 9)	100,84	120	100	-100,84 -120
4. Stoßfänger hinten verschrammt, erneuern (Bild 10)	524,37	624	100	-524,37 -624
5. Firmenbeschriftung entfernen (Bild 11)	126,05	150	100	-126,05 -150
6. Bremsscheiben hinten Tragbild mangelhaft, erneuern (Bild 12)	900,00	1.071	100	-900,00 -1.071
7. Sitz vorn rechts fleckig, reinigen (Bild 13)	42,02	50	100	-42,02 -50
Gesamt	4.036,14	4.803		-4.036,14 -4.803

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts zerkratzt
 Seitenwand hinten rechts zerkratzt
 Laderaum verschrammt

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
 Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Wolfgang Gleißner

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen

datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Stoßfänger vorn verschrammt



Bild 8 : Tür vorn links deformiert




Bild 9 : Tür hinten rechts eingedellt



Bild 10 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 11 : Firmenbeschriftung entfernen



Bild 12 : Bremsscheiben hinten Tragbild mangelhaft



Bild 13 : Sitz vorn rechts fleckig