Gutachten Nr.	Gutachten für	den Unfallbereich
		Perizia

Versicherter	Gegenpartei	Gegenpartei-Unternehmen

Betrieb	Unfallnummer	Code / Agentur	Unfalldatum
2026			30/07/2026

Gutachter Nr.	Liquidator Nr.	Nr. Versicherungspolice	Beschädigt MwSt Erholung

Auftragsdatum	Datum erste Erfassung	Ort	C/O	Reparaturen	Foto	Vorzugsrecht zugunsten von	Fällig am
30/07/2026	29/07/2026		RIP	STARTEN			

Eigentumsurkunde

Schon Kennzeichen

Nr.

Überholung vom


Fahrzeug (Marke - Modell - Version)	Kennzeichen	Tragwerk	Erstzulassung
CITROEN C3 2ª serie C3 1.4 HDi 70 FAP Business		VF7SR8HR4CA613192	29/05/2013

Gebrauchszustand	Km	Reifen %	Farbe	Art der Lackierung	Kohärenz des Schadens	Art des Gutachtens
GUT	163963	50	BIANCO	PASTEL/DOPPEL		

Ausrüstungen

Zulassungs Nr.	Für Nutzfahrzeuge	Tragfähigkeit	Eichung	Achsenabstand	Plätze Stk.	Achsen Stk.
		0	0		0	0

Verkaufswert (C)	Wrackwert	Differenz	Zusätzliche Kosten



	Schadensposten / Wiederherstellungsvorgänge		SR		LA		VE		ME	Listino	SC %	D.M. S.C.	Einzelteilpreis * (ohne Mwst.)	
			Dif	Zeit	Dif	Zeit	Dif	Zeit	Zeit					
1	Codice Ricambio	rip volante												
1	Codice Ricambio	guscio telecomando chiave	S		S		S							
1	Codice Ricambio	pannelli interno porte prm												
1	8864EQ	Kissenbezug Vordersitz	R	S		S		S						
1	8244A6	Ob. Verkleidung Armaturenbrett		S		S		S						
1	Codice Ricambio	cruscotto prm												
1	7410KY	Hint. Stoßfänger		L		L		L						
1	9004CJ	Hint. Tür	R	L		L		L						
1	7010Z9	Tür unten	R	M		M		M						
1	8152J3	Außenspiegelkappe	R	S		S		S						
1	8301EK	Dach		L		L		L						
1	7901R1	Motordeckel		L				L						
1	Codice Ricambio	luc. proiettori												
1	7401TP	Vord. Stoßfänger		L		L		L						
1	9002AZ	Vordertür	L	L		L		L						
1	Codice Ricambio	rimozione adesivi porte ant. + luc.												
1	Codice Ricambio	smacchiatura tappezzeria												
1	5416R8	Vorderraddeckel	L	S		S		S						
1	5416R8	Vorderraddeckel	R	S		S		S						
1	5416R8	Hinterraddeckel	L	S		S		S						
1	5416R8	Hinterraddeckel	R	S		S		S						
1	Codice Ricambio	copertura porta fusibili vano motore		S		S		S						
1	Codice Ricambio	copertura insonorizzante paratia v mot./abit.		S		S		S						

Neuer Wert (N)

Anmerkungen


Report No.	Ex[illegible]		Type of insurance: Perizia
Policyholder	Opposite party		Opposite party company
Operation: 2026	Claim number	Code / Agency	Date accident: 30/07/2026
Expert code	Adjuster code	Policy number	Injured person can recover the VAT

Date assignment: 30/07/2026	Date first survey: 29/07/2026	C/O: RIP	Repairs: TO START	Photo	Lien in favor of	Expiry date	
Ownership certificate						Formerly plate	
Lessee / Co-owner						Date of overhaul	

Vehicle (Brand - Model - Version): CITROEN C3 2ª serie C3 1.4 HDi 70 FAP Business	Plate	Vin Chassis: VF7SR8HR4CA613192	First Registration: 29/05/2013	
Usage status: GOOD	Km: 163963	Tyres %: 50	Color: BIANCO	Type of enamel: PASTEL/DOUBLE
Consistency of damage	Type of Expert's report			
Equipment				

Approval code	For commercial vehicles	Carrying Qls: 0	Tare,Q: 0	Wheelbase	Seats No.: 0	Axles: 0
Commercial value (C)	Wrecked car value	Value by difference	Ancillary expenses			





	Damaged items / restoration operations		SR Dif	SR Time	LA Dif	LA Time	VE Dif	VE Time	ME Time	Listino	SC %	D.M. S.C.	Costs of spare parts * (VAT excluded)
1	Codice Ricambio	rip volante											
1	Codice Ricambio	guscio telecomando chiave	S		S		S						
1	Codice Ricambio	pannelli interno porte prm											
1	8864EQ	Cover for front seat cushion	R	S		S		S					
1	8244A6	Upper cladding of dashboard		S		S		S					
1	Codice Ricambio	cruscotto prm											
1	7410KY	Rear bumper		L		L		L					
1	9004CJ	Rear door	R	L		L		L					
1	7010Z9	Door sill	R	M		M		M					
1	8152J3	External rear-view mirror cap	R	S		S		S					
1	8301EK	Roof		L		L		L					
1	7901R1	Front bonnet		L				L					
1	Codice Ricambio	luc. proiettori											
1	7401TP	Front bumper		L		L		L					
1	9002AZ	Front door	L	L		L		L					
1	Codice Ricambio	rimozione adesivi porte ant. + luc.											
1	Codice Ricambio	smacchiatura tappezzeria											
1	5416R8	Front wheel cap	L	S		S		S					
1	5416R8	Front wheel cap	R	S		S		S					
1	5416R8	Rear wheel cap	L	S		S		S					
1	5416R8	Rear wheel cap	R	S		S		S					
1	Codice Ricambio	copertura porta fusibili vano motore		S		S		S					
1	Codice Ricambio	copertura insonorizzante paratia v mot./abit.		S		S		S					

New for old value (N)

Remarks

Report No.	Expert's report for	Type of insurance
		Perizia

Policyholder	Opposite party	Opposite party company

Operation	Claim number	Code / Agency	Date accident
2026			30/07/2026

Expert code	Adjuster code	Policy number	Injured person can recover the VAT

Date assignment	Date first survey	C/O	Repairs	Photo	Lien in favor of	Expiry date
30/07/2026	29/07/2026	RIP	TO START			

Formerly plate

Lessee / Co-owner

Date of overhaul


Vehicle (Brand - Model - Version)	Plate	Vin Chassis	First Registration
CITROEN C3 2ª serie C3 1.4 HDi 70 FAP Business		VF7SR8HR4CA613192	29/05/2013

Usage status	Km	Tyres %	Color	Type of enamel	Consistency of damage	Type of Expert's report
GOOD	163963	50	BIANCO	PASTEL/DOUBLE		

Equipment

Approval code	For commercial vehicles	Carrying Qls	Tare,Q	Wheelbase	Seats No.	Axles
		0	0		0	0

Commercial value (C)	Wrecked car value	Value by difference	Ancillary expenses



	Damaged items / restoration operations		SR Dif	SR Time	LA Dif	LA Time	VE Dif	VE Time	ME Time	Listino	SC %	D.M. S.C.	Costs of spare parts *	(VAT excluded)
1	Codice Ricambio	rip volante								50,00				50,00
1	Codice Ricambio	guscio telecomando chiave	S		S		S			46,50				46,50
1	Codice Ricambio	pannelli interno porte prm												
1	8864EQ	Cover for front seat cushion	R	S	1,00	S		S			259,27				259,27
1	8244A6	Upper cladding of dashboard		S	0,70	S		S			247,93				247,93
1	Codice Ricambio	cruscotto prm												
1	7410KY	Rear bumper		L	0,80	L		L	2,00					
1	9004CJ	Rear door	R	L	1,00	L	0,50	L	1,50					
1	7010Z9	Door sill	R	M	0,70	M	0,60	M	0,95					
1	8152J3	External rear-view mirror cap	R	S	0,20	S		S			15,00				15,00
1	8301EK	Roof		L	3,10	L	1,20	L	2,70					
1	7901R1	Front bonnet		L	0,20			L	1,20					
1	Codice Ricambio	luc. proiettori			1,50									
1	7401TP	Front bumper		L	1,00	L		L	2,00					
1	9002AZ	Front door	L	L	1,30	L	0,50	L	1,80					
1	Codice Ricambio	rimozione adesivi porte ant. + luc.			1,00									
1	Codice Ricambio	smacchiatura tappezzeria									70,00				70,00
1	5416R8	Front wheel cap	L	S	0,10	S		S			43,60				43,60

Repairer	Total times	SR	LA	VE	ME	Total spare parts

Extra charge for double layer hours	Extra charge for finishing hours	Additional time for painting hours	Total overtime hours hours	Total times VE hours

Insured value (A)	New for old value (N)		TAXABLE INCOME	VAT	TOTAL
		Spare parts			
Insufficient insurance coverage (C-A) / C x 100 =	Coefficient reduction (N-C) / N x 100 =	Consumables hours x €			
Damage Total Taxable		Use of jigs			
Deduction on spare parts (*)		Labour cost on car body hours x €			
Insufficient insurance coverage %		Labour cost on mechanics hours x €			
Total (taxable income)		Waste disposal % on €			
Total (VAT included)					
Percentage excess % Deductible		TOTALS			
		Required amount	Amount agreed		
TOTAL		Remarks			

Next ...

Delivery date	Signature	Registration No.	Sheet No 1 / 2

Report No.	Expert's report for	Type of insurance
		Perizia

Policyholder	Opposite party	Opposite party company

Operation	Claim number	Code / Agency	Date accident
2026			30/07/2026

Expert code	Adjuster code	Policy number	Injured person can recover the VAT

Date assignment	Date first survey	C/O	Repairs	Photo	Lien in favor of	Expiry date
30/07/2026	29/07/2026	RIP	TO START			

Ownership certificate	Formerly plate

Date of overhaul


Vehicle (Brand - Model - Version)	Plate	Vin Chassis	First Registration
CITROEN C3 2ª serie C3 1.4 HDi 70 FAP Business		VF7SR8HR4CA613192	29/05/2013

Usage status	Km	Tyres %	Color	Type of enamel	Consistency of damage	Type of Expert's report
GOOD	163963	50	BIANCO	PASTEL/DOUBLE		

Equipment

Approval code	For commercial vehicles	Carrying Qls	Tare,Q	Wheelbase	Seats No.	Axles
		0	0		0	0

Commercial value (C)	Wrecked car value	Value by difference	Ancillary expenses



	Damaged items / restoration operations		SR Dif	SR Time	LA Dif	LA Time	VE Dif	VE Time	ME Time	Listino	SC %	D.M. S.C.	Costs of spare parts * (VAT excluded)
1	5416R8	Front wheel cap R	S	0,10	S		S			43,60			43,60
1	5416R8	Rear wheel cap L	S	0,10	S		S			43,60			43,60
1	5416R8	Rear wheel cap R	S	0,10	S		S			43,60			43,60
1	Codice Ricambio	copertura porta fusibili vano motore	S		S		S		0,20	56,20			56,20
1	Codice Ricambio	copertura insonorizzante paratia v mot./abit.	S		S		S		4,00	178,90			178,90

Repairer		Total times	SR	LA	VE	ME	Total spare parts
			12,90	2,80	12,15	4,20	1.098,20

Extra charge for double layer hours	Extra charge for finishing hours	Additional time for painting hours	Total overtime hours	Total times VE hours
1,82	1,40	1,60	4,82	16,97

		TAXABLE INCOME	VAT	TOTAL
Insured value (A)	New for old value (N) 16.833,00	Spare parts	1.098,20	241,60	1.339,80
Insufficient insurance coverage (C-A) / C x 100 =	Coefficient reduction (N-C) / N x 100 =	Consumables hours 16,97 x € 15,00	254,55	56,00	310,55
Damage Total Taxable	2.852,55	Use of jigs			
Deduction on spare parts (*)		Labour cost on car body hours 32,67 x € 40,00	1.306,80	287,50	1.594,30
Insufficient insurance coverage %		Labour cost on mechanics hours 4,20 x € 40,00	168,00	36,96	204,96
Total (taxable income)	2.852,55	Waste disposal 1,20 % on € 2.827,55	25,00	5,50	30,50
Total (VAT included)	3.480,11				
Percentage excess % Deductible		TOTALS	2.852,55	627,56	3.480,11
		Required amount	Amount agreed		
TOTAL	3.480,11				

Remarks

STATO MECCANICA APPARENTE DISCRETO
TRACCE DI MORSI RODITORI SUI RIVESTIMENTI VANO MOTORE , NON RILEVATI DANNI A CABLAGGI E IMPIANTO ELETTRICO SI ELEVANO RISERVE SU EVENTUALI DANNI OCCULTI.

Delivery date	Signature	Registration No.	Sheet No
			2 / 2

Gutachten Nr.	Gutachten für	den Unfallbereich
		Perizia

Versicherter	Gegenpartei	Gegenpartei-Unternehmen

Betrieb	Unfallnummer	Code / Agentur	Unfalldatum
2026			30/07/2026

Gutachter Nr.	Liquidator Nr.	Nr. Versicherungspolice	Beschädigt MwSt Erholung

Auftragsdatum	Datum erste Einlassung	C/O	Reparaturen	Foto	Vorzugsrecht zugunsten von	Fällig am
30/07/2026	29/07/2026	RIP	STARTEN			

Eigentumsvorbehalt | Schon Kennzeichen

Mieter / Miteigentümer | Überholung vom


Fahrzeug (Marke - Modell - Version)	Kl.	Tragwerk	Erstzulassung
CITROEN C3 2ª serie C3 1.4 HDi 70 FAP Business		VF7SR8HR4CA613192	29/05/2013

Gebrauchszustand	Km	Reifen %	Farbe	Art der Lackierung	Kohärenz des Schadens	Art des Gutachtens
GUT	163963	50	BIANCO	PASTEL/DOPPEL		

Ausrüstungen

Zulassungs Nr.	Für Nutzfahrzeuge	Tragfähigkeit	Eichung	Achsenabstand	Plätze Stk.	Achsen Stk.
		0	0		0	0

Verkaufswert (C)	Wrackwert	Differenz	Zusätzliche Kosten



	Schadensposten / Wiederherstellungsvorgänge		SR Dif	SR Zeit	LA Dif	LA Zeit	VE Dif	VE Zeit	ME Zeit	Listino	SC %	D.M. S.C.	*	Einzelteilpreis (ohne Mwst.)
1	Codice Ricambio	rip volante								50,00				50,00
1	Codice Ricambio	guscio telecomando chiave	S		S		S			46,50				46,50
1	Codice Ricambio	pannelli interno porte prm												
1	8864EQ	Kissenbezug Vordersitz R	S	1,00	S		S			259,27				259,27
1	8244A6	Ob. Verkleidung Armaturenbrett	S	0,70	S		S			247,93				247,93
1	Codice Ricambio	cruscotto prm												
1	7410KY	Hint. Stoßfänger	L	0,80	L		L	2,00						
1	9004CJ	Hint. Tür R	L	1,00	L	0,50	L	1,50						
1	7010Z9	Tür unten R	M	0,70	M	0,60	M	0,95						
1	8152J3	Außenspiegelkappe R	S	0,20	S		S			15,00				15,00
1	8301EK	Dach	L	3,10	L	1,20	L	2,70						
1	7901R1	Motordeckel	L	0,20			L	1,20						
1	Codice Ricambio	luc. proiettori		1,50										
1	7401TP	Vord. Stoßfänger	L	1,00	L		L	2,00						
1	9002AZ	Vordertür L	L	1,30	L	0,50	L	1,80						
1	Codice Ricambio	rimozione adesivi porte ant. + luc.		1,00										
1	Codice Ricambio	smacchiatura tappezzeria								70,00				70,00
1	5416R8	Vorderraddeckel L	S	0,10	S		S			43,60				43,60

Reparaturfachmann		Gesamt Zeiten	SR	LA	VE	ME	Gesamt Einzelteile

Aufschlag Doppelschicht stunden	Aufschlag Fertigbearbeitung stunden	Zusätzliche Zeit für Lackierung stunden	Gesamt zusätzliche Zeiten stunden	Gesamt VE Zeiten stunden

Versicherter Wert (A)	Neuer Wert (N)		STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE	MWST	GESAMT
Versicherungsinsuffizienz (C-A) / C x 100 =	Minderungskoeffizient (N-C) / N x 100 =	Ersatzteile			
Schäden A.R.D. Gesamt Steuerbemessungsgrundlage		Verbrauchsmaterial stunden x €			
Abzug auf Einzelteile (*)		Gebrauch von Schablonen			
Versicherungsinsuffizienz %		Arbeitskraft Karosserie stunden x €			
Gesamt (Steuerbemessungsgrundlage)		Arbeitskraft Mechanik stunden x €			
Gesamt (einschl. Mwst.)		Abfallentsorgung % pro €			
Ungedeckter Betrag % Fester Selbstbehalt		GESAMTSUMMEN			
		Geforderter Betrag	Vereinbarter Betrag		
GESAMT		Anmerkungen			

nächste ...

Übergabedatum	Unterschrift	Rolle Nr.	Blatt Nr
			1 / 2

Gutachten Nr.	Gutachten für	den Unfallbereich
	IG LINE	Perizia

Versicherter	Gegenpartei	Gegenpartei-Unternehmen

Betrieb	Unfallnummer	Code / Agentur	Unfalldatum
2026			30/07/2026

Gutachter Nr.	Liquidator Nr.	Nr. Versicherungspolice	Beschädigt MwSt Erholung

Auftragsdatum	Datum Orte Erteilung	Ort	C/O	Reparaturen	Foto	Vorzugsrecht zugunsten von	Fällig am
30/07/2026	29/07/2026		RIP	STARTEN			

Schon Kennzeichen

Mieter / Miteigentümer	Überholung vom


Fahrzeug (Marke - Modell - Version)	Tragwerk	Erstzulassung
CITROEN C3 2ª serie C3 1.4 HDi 70 FAP Business	VF7SR8HR4CA613192	29/05/2013

Gebrauchszustand	Km	Reifen %	Farbe	Art der Lackierung	Kohärenz des Schadens	Art des Gutachtens
GUT	163963	50	BIANCO	PASTEL/DOPPEL		

Ausrüstungen

Zulassungs Nr.	Für Nutzfahrzeuge	Tragfähigkeit	Eichung	Achsenabstand	Plätze Stk.	Achsen Stk.
		0	0		0	0

Verkaufswert (C)	Wrackwert	Differenz	Zusätzliche Kosten



	Schadensposten / Wiederherstellungsvorgänge		SR Dif	SR Zeit	LA Dif	LA Zeit	VE Dif	VE Zeit	ME Zeit	Listino	SC %	D.M. S.C.	Einzelteilpreis *	Einzelteilpreis (ohne Mwst.)
1	5416R8 Vorderraddeckel	R	S	0,10	S		S			43,60				43,60
1	5416R8 Hinterraddeckel	L	S	0,10	S		S			43,60				43,60
1	5416R8 Hinterraddeckel	R	S	0,10	S		S			43,60				43,60
1	Codice Ricambio copertura porta fusibili vano motore		S		S		S		0,20	56,20				56,20
1	Codice Ricambio copertura insonorizzante paratia v mot./abit.		S		S		S		4,00	178,90				178,90

Reparaturfachmann		Gesamt Zeiten	SR 12,90	LA 2,80	VE 12,15	ME 4,20	Gesamt Einzelteile 1.098,20
Aufschlag Doppelschicht stunden 1,82	Aufschlag Fertigbearbeitung stunden 1,40	Zusätzliche Zeit für Lackierung stunden 1,60		Gesamt zusätzliche Zeiten stunden 4,82			Gesamt VE Zeiten stunden 16,97

Versicherter Wert (A)	Neuer Wert (N)		STEUERBEMESSUNGSGRUNDLAGE	MWST	GESAMT
	16.833,00	Ersatzteile	1.098,20	241,60	1.339,80
Versicherungsinsuffizienz (C-A) / C x 100 =	Minderungskoeffizient (N-C) / N x 100 =	Verbrauchsmaterial stunden 16,97 x € 15,00	254,55	56,00	310,55
Schäden A.R.D. Gesamt Steuerbemessungsgrundlage	2.852,55	Gebrauch von Schablonen			
Abzug auf Einzelteile (*)		Arbeitskraft Karosserie stunden 32,67 x € 40,00	1.306,80	287,50	1.594,30
Versicherungsinsuffizienz %		Arbeitskraft Mechanik stunden 4,20 x € 40,00	168,00	36,96	204,96
Gesamt (Steuerbemessungsgrundlage)	2.852,55	Abfallentsorgung 1,20 % pro € 2.827,55	25,00	5,50	30,50
Gesamt (einschl. Mwst.)	3.480,11				
Ungedeckter Betrag % Fester Selbstbehalt		GESAMTSUMMEN	2.852,55	627,56	3.480,11

Geforderter Betrag	Vereinbarter Betrag

GESAMT	

Anmerkungen

STATO MECCANICA APPARENTE DISCRETO
TRACCE DI MORSI RODITORI SUI RIVESTIMENTI VANO MOTORE , NON RILEVATI DANNI A CABLAGGI E IMPIANTO ELETTRICO SI ELEVANO RISERVE SU EVENTUALI DANNI OCCULTI.

Übergabedatum	Unterschrift	Rolle Nr.	Blatt Nr 2 / 2

Perizia Nr.	Relazione di ... per	Ramo Sinistro
		Perizia

Assicurato	Controparte	Impresa Controparte

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026			30/07/2026

Codice Perito	Codice liquidatore	Numero Polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA

Data incarico	Data primo rilievo	Lo...	C/O	Riparazioni	Foto	Privilegio a favore di	Scade il
30/07/2026	29/07/2026	Al	RIP	DA INIZIARE			

Da Certificato di proprietà	Già Targa

Locatario / Comproprietario	Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	1° Immatricolazione
CITROEN C3 2ª serie C3 1.4 HDi 70 FAP Business		VF7SR8HR4CA613192	29/05/2013


Stato d'uso	Km	Pneumatici %	Colore	Tipo Smalto	Coerenza del danno	Tipo perizia
BUONO	163963	50	BIANCO	PASTELLO/DOPPIO		

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.
		0	0		0	0

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie





	Voci di Danno / Operazioni di ripristino		SR Dif	SR Tempo	LA Dif	LA Tempo	VE Dif	VE Tempo	ME Tempo	Listino	SC %	D.M. S.C.	Costo dei Ricambi *	(IVA esclusa)
1	Codice Ricambio	rip volante												
1	Codice Ricambio	guscio telecomando chiave	S		S		S							
1	Codice Ricambio	pannelli interno porte prm												
1	8864EQ	Fodera cuscino sedile ant. Tessuto Capcove Nero	DX	S		S		S						
1	8244A6	Rivestimento sup. cruscotto HVV - GRIGIO		S		S		S						
1	Codice Ricambio	cruscotto prm												
1	7410KY	Paraurti post. primer		L		L		L						
1	9004CJ	Porta post.	DX	L		L		L						
1	7010Z9	Sottoporta	DX	M		M		M						
1	8152J3	Calotta retrovisore est. nero	DX	S		S		S						
1	8301EK	Tetto		L		L		L						
1	7901R1	Cofano ant.		L				L						
1	Codice Ricambio	luc. proiettori												
1	7401TP	Paraurti ant. Nastro paraur.tinto massa		L		L		L						
1	9002AZ	Porta ant.	SX	L		L		L						
1	Codice Ricambio	rimozione adesivi porte ant. + luc.												
1	Codice Ricambio	smacchiatura tappezzeria												
1	5416R8	Coppa ruota ant. 15"	SX	S		S		S						
1	5416R8	Coppa ruota ant. 15"	DX	S		S		S						
1	5416R8	Coppa ruota post. 15"	SX	S		S		S						
1	5416R8	Coppa ruota post. 15"	DX	S		S		S						
1	Codice Ricambio	copertura porta fusibili vano motore		S		S		S						
1	Codice Ricambio	copertura insonorizzante paratia v mot./abit.		S		S		S						

Valore a Nuovo	Osservazioni