

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVBHYHRM PZ080407	Erstzulassung	11.12.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	28 271 km
Modell	VIVARO 1.5 Diesel 75 kW Cargo M	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen




Außenschäden


2	Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			- Pauschale	-		

3		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Seitlich Rechts	Reparaturkosten	50,00€	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	100,00€		
			-	Pauschale	150,00€		
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	664,34€
		Position	Hinten	Reparaturkosten	30,00€	Nettokosten	694,34€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		

Innenschäden

5		Bauteil	Innenverkleidung Laderaum	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	13,31€
		Position	Links	Reparaturkosten	10,00€	Nettokosten	23,31€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	300,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
6		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	162,50€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	162,50€		
			-	Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto 1.330,15€