DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11198768
vom: 17.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002610204
Besichtigt am:	17.08.2026 13:36
Berichts-Nr:	11198768
FIN:	WVGZZZCR8PD011225



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11198768
vom: 17.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COC
Erstzulassungsdatum:	05.06.2023
Laufleistung:	84.007 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Grenadillschwarz Metallic
Farbe Dach:	Grenadillschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Kristallgrau / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11198768
vom: 17.08.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Suzuka" 9,5 J x 21 in Schwarz, Volkswagen R

6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l

6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 210 kW

8 Lautsprecher

8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert

Abgasnorm EU6 AP

AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktion

Akustik-Paket Extra

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Ambientepaket für R-Line

Anhängevorrichtung elektrisch anklappbarinkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Automatisches Sperrdifferenzial

Batterie 520A (92Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel in Soul-Schwarz

Dachreling silber eloxiert

Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Wave"für Instrumententafel und Türverkleidungen

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140-210 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

eCall & bCall

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einstiegsleisten in Edelstahl, beleuchtet, vorn mit "R-Line"-Logo

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse

ergoComfort-Sitze vorn

Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus"

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrerassistenzpaket "Plus"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-

Federung Standard

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung

Gepäckraumboden

Gepäckraumbodenbelag Standard

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10

Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischerSchließung, mit Fernentriegelung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgetriebe Basis

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,4-Zonen-Klimatisierungund Bedienelementen hinten

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket "Keyless Access"

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen

Kreuzungsassistent

Kühlergrill

Kurzer Radstand

Ladekantenschutz in Edelstahl

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Längs- u.Querführung ohne prädiktive Regelung

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung

Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Manuell betätigte Türen

Memory-Paket

Mit connect Paket 3

Mittelarmlehne hinten

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationsgerät-Premium

Navigationssystem "Discover Premium"

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anbausatz

Ohne Außen-Sound Maßnahmen

Ohne Batterieladegerät

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Ladekabel (Industriestecker)

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parkassistenzpaket

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem

Radabdeckung Mitte

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 285/40 R 21

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

R-Line Ausstattung

Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehenneigung einstellbar

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Schlechtwetterlicht

Schloß-Sperrsystem

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vorder- und äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna", "R-Line"-Logo vorn

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent "Side Assist"

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe

Suzuka 9,5 J x 21 in Schwarz, Volkswagen R, Reifen 285/40 R 21

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

USB-C-Schnittstelle

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit längs verschiebbarer Oberschenkelauflagesowie Fahrersitz mit Memory-Funktion

Vordersitze mit Massageprogrammen und aktiver Klimatisierung

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder "Nevada" in Schwarz (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 9 J x 20, Winterreifen 285/45 R 20 V

Zuziehhilfe für Heckklappe

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11198768
vom: 17.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	5,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	5,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	6,0 mm
Goodyear			Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11198768
vom: 17.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11198768
vom: 17.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	372,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	191,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11198768
vom: 17.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVGZZZCR8PD011225 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11198768
vom: 17.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11198768
vom: 17.08.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11198768
vom: 17.08.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11198768
vom: 17.08.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Smart Repair





3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

