

Fiat Fiorino 1.3 MJ SX
2017 - 70 kW / 95 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	ZFA22500006G27057
Eerste registratie	15-06-2017
APK geldig tot	13-10-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	205.288 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	22-07-2026
Definitieve kilometerstand	205.288 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.248
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	115
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 6

Airco	Cruise control	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Lederen bekleding	Navigatie
Parkeersensoren				

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	15
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2017	 Vermogen 70 kW / 95 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 205.288 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2022

Schades (15)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Wieldop linksvoor

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Motor loopt onregelmatig bij koude start

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Wieldop rechtsvoor

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Stoelhoes

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Wieldop linksachter

Exterieur opmerking 10 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
01-06-2017		Lease
15-06-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I	Overig zakelijk
03-02-2018		Particulier
09-03-2019		Autobedrijf
19-03-2019		Particulier
23-07-2020		Particulier
27-07-2020		Particulier
29-09-2021		Autobedrijf
05-10-2021		Particulier
09-05-2022		Autobedrijf
09-05-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
13-10-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	bestuurdersairbag
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	boordcomputer	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar		
buitentemperatuurmeter	centrale vergrendeling met afstandsbediening	elektrische ramen voor		
Elektronisch Stabiliteits Programma	lendesteun(en) verstelbaar	mistlampen voor	parkeersensor achter	
stuur verstelbaar	stuurbekrachtiging	tussenschot volledig	zijschuifdeur rechts	

Extra foto's

