


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0VZRHNS4 P6063461	Erstzulassung	27.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL			Laufleistung	25 580 km
Modell	GRANDLAND 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Kumho 225/55/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm			Kumho 225/55/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm	
Kumho 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm			Kumho 225/55/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	


Außenschäden

2	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

3		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	1,50	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	105,00€	Nettokosten	204,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Logo Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	59,69€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	62,64€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Schriftzug Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	79,60€
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	79,56€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Alufelge 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
7		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Innen hinten rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	85,00€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	100,00€		
8		Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Rechts	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	36,00€		
				Pauschale	50,00€		
9		Bauteil	Alufelge 18"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
10		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

11	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
12	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
13		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	99,45€
		Beschreibung		Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	117,00€		
				Pauschale	-		